


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2484-1		箇所名	和泉18		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76026.89	52570.19	Y-31	-76082.54	52578.15	R-1	-76028.93	52577.97	R-31	-76072.19	52564.46
Y-2	-76020.21	52566.26	Y-32	-76060.82	52607.34	R-2	-76032.97	52575.45	R-32	-76069.31	52569.02
Y-3	-76014.69	52544.71	Y-33	-76049.48	52613.73	R-3	-76031.59	52572.95	R-33	-76052.90	52591.63
Y-4	-76010.30	52534.50	Y-34	-76039.37	52617.94	R-4	-76040.52	52557.42	R-34	-76042.83	52598.31
Y-5	-76009.85	52533.33	Y-35	-76036.84	52608.27	R-5	-76039.98	52547.95	R-35	-76035.25	52602.16
Y-6	-76076.80	52545.08	Y-36	-76031.36	52587.30	R-6	-76078.49	52551.45	R-36	-76031.36	52587.30
Y-7	-76105.61	52546.36	Y-37	-76026.95	52570.40	R-7	-76098.83	52552.86			
Y-8	-76118.11	52558.62				R-8	-76108.29	52566.24			
Y-9	-76134.12	52570.71				R-9	-76125.75	52574.89			
Y-10	-76134.48	52599.96				R-10	-76125.13	52599.46			
Y-11	-76139.42	52601.76				R-11	-76128.56	52605.60			
Y-12	-76136.92	52606.77				R-12	-76129.79	52613.52			
Y-13	-76142.12	52603.27				R-13	-76135.27	52615.47			
Y-14	-76141.20	52604.91				R-14	-76137.31	52617.19			
Y-15	-76152.58	52610.40				R-15	-76152.68	52620.09			
Y-16	-76173.77	52630.81				R-16	-76167.00	52632.06			
Y-17	-76162.50	52650.94				R-17	-76158.29	52645.48			
Y-18	-76156.96	52643.74				R-18	-76156.96	52643.74			
Y-19	-76156.40	52643.02				R-19	-76156.40	52643.02			
Y-20	-76154.29	52640.28				R-20	-76160.77	52633.20			
Y-21	-76153.75	52639.58				R-21	-76152.76	52629.47			
Y-22	-76152.85	52638.40				R-22	-76133.58	52629.86			
Y-23	-76152.90	52644.64				R-23	-76127.81	52628.75			
Y-24	-76133.11	52645.36				R-24	-76123.66	52619.33			
Y-25	-76119.92	52642.80				R-25	-76117.19	52609.62			
Y-26	-76113.05	52629.37				R-26	-76114.36	52598.88			
Y-27	-76102.43	52614.83				R-27	-76116.16	52579.69			
Y-28	-76097.47	52597.98				R-28	-76097.20	52574.85			
Y-29	-76100.89	52586.66				R-29	-76090.94	52560.43			
Y-30	-76084.20	52584.94				R-30	-76080.27	52558.16			


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2484-4	箇所名	和泉18	所在地	いすみ市岬町和泉					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76124.89	52559.63				R-1	-76149.37	52549.06			
Y-2	-76122.23	52554.87				R-2	-76144.84	52538.60			
Y-3	-76121.48	52550.64				R-3	-76142.61	52532.90			
Y-4	-76121.91	52545.95				R-4	-76151.87	52528.54			
Y-5	-76123.56	52541.87				R-5	-76162.51	52523.53			
Y-6	-76140.60	52533.85				R-6	-76170.92	52520.99			
Y-7	-76151.87	52528.54				R-7	-76176.16	52519.72			
Y-8	-76162.51	52523.53				R-8	-76181.49	52519.90			
Y-9	-76170.92	52520.99				R-9	-76183.93	52530.84			
Y-10	-76176.16	52519.72				R-10	-76178.25	52539.88			
Y-11	-76189.01	52520.16				R-11	-76177.59	52539.88			
Y-12	-76194.89	52520.35				R-12	-76171.87	52540.20			
Y-13	-76195.92	52520.39				R-13	-76166.95	52541.47			
Y-14	-76196.01	52520.56				R-14	-76158.91	52544.94			
Y-15	-76196.82	52526.30									
Y-16	-76196.38	52531.42									
Y-17	-76195.43	52535.87									
Y-18	-76191.08	52539.88									
Y-19	-76190.29	52539.88									
Y-20	-76184.28	52539.88									
Y-21	-76177.59	52539.88									
Y-22	-76171.87	52540.20									
Y-23	-76166.95	52541.47									
Y-24	-76158.91	52544.94									
Y-25	-76146.00	52550.52									


平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2484-6		箇所名	和泉18		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76283.47	52259.61				R-1	-76262.21	52278.32			
Y-2	-76287.48	52278.79				R-2	-76273.38	52289.95			
Y-3	-76298.23	52306.93				R-3	-76283.97	52307.30			
Y-4	-76294.35	52329.30				R-4	-76279.87	52319.39			
Y-5	-76277.83	52332.39				R-5	-76264.32	52324.49			
Y-6	-76270.64	52346.83				R-6	-76254.41	52331.28			
Y-7	-76269.70	52353.47				R-7	-76251.56	52328.27			
Y-8	-76269.23	52356.73				R-8	-76259.43	52336.91			
Y-9	-76268.45	52362.27				R-9	-76261.96	52341.39			
Y-10	-76268.17	52364.24				R-10	-76267.02	52347.45			
Y-11	-76264.30	52368.49				R-11	-76269.88	52352.19			
Y-12	-76262.78	52370.17				R-12	-76269.70	52353.47			
Y-13	-76231.91	52371.56				R-13	-76269.23	52356.73			
Y-14	-76231.88	52371.61				R-14	-76258.87	52360.49			
Y-15	-76230.55	52371.39				R-15	-76257.63	52362.46			
Y-16	-76231.49	52366.63				R-16	-76253.40	52364.05			
Y-17	-76223.12	52318.76				R-17	-76249.48	52364.37			
Y-18	-76234.33	52298.05				R-18	-76247.11	52364.75			
Y-19	-76237.73	52299.86				R-19	-76246.04	52365.13			
Y-20	-76243.76	52294.56				R-20	-76238.02	52361.11			
Y-21	-76255.51	52284.21				R-21	-76238.54	52351.53			
Y-22	-76282.67	52260.31				R-22	-76239.51	52324.88			
						R-23	-76244.30	52311.26			
						R-24	-76259.82	52314.10			
						R-25	-76264.27	52309.29			
						R-26	-76268.18	52307.64			
						R-27	-76260.48	52300.18			
						R-28	-76246.91	52291.78			
						R-29	-76255.51	52284.21			


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I -122K2484-7		箇所名	和泉18		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76245.19	52401.68	I -122K2484-7			R-1	-76241.80	52389.00			
Y-2	-76232.75	52398.46				R-2	-76231.23	52388.11			
Y-3	-76218.36	52395.56				R-3	-76216.94	52387.50			
Y-4	-76206.82	52398.94				R-4	-76204.89	52387.96			
Y-5	-76189.89	52400.78				R-5	-76188.80	52388.22			
Y-6	-76164.08	52393.89				R-6	-76167.11	52384.21			
Y-7	-76155.77	52383.85				R-7	-76158.97	52379.44			
Y-8	-76157.35	52381.67				R-8	-76161.63	52375.75			
Y-9	-76161.63	52375.75				R-9	-76170.21	52374.29			
Y-10	-76164.86	52371.30				R-10	-76187.71	52375.59			
Y-11	-76166.08	52369.61				R-11	-76203.04	52377.41			
Y-12	-76167.67	52368.89				R-12	-76215.54	52379.50			
Y-13	-76172.51	52368.02				R-13	-76229.93	52379.27			
Y-14	-76173.74	52367.80				R-14	-76238.83	52377.88			
Y-15	-76178.67	52361.37				R-15	-76240.02	52382.36			
Y-16	-76184.12	52360.63				R-16	-76240.69	52384.83			
Y-17	-76200.43	52362.54									
Y-18	-76212.86	52364.27									
Y-19	-76227.82	52364.87									
Y-20	-76235.04	52363.74									
Y-21	-76236.86	52370.55									
Y-22	-76237.63	52373.40									
Y-23	-76240.02	52382.36									
Y-24	-76240.69	52384.83									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧


2024

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2484-10		箇所名	和泉18		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76282.38	52543.50				R-1	-76278.29	52537.44			
Y-2	-76278.21	52550.32				R-2	-76272.48	52543.36			
Y-3	-76291.61	52582.28				R-3	-76262.56	52556.02			
Y-4	-76276.10	52588.88				R-4	-76253.12	52562.81			
Y-5	-76273.29	52585.64				R-5	-76241.90	52564.79			
Y-6	-76253.26	52586.53				R-6	-76236.94	52555.30			
Y-7	-76247.63	52575.76				R-7	-76227.47	52537.18			
Y-8	-76236.94	52555.30				R-8	-76223.78	52532.88			
Y-9	-76227.47	52537.18				R-9	-76233.94	52538.69			
Y-10	-76223.66	52532.74				R-10	-76238.64	52534.41			
Y-11	-76219.38	52530.51				R-11	-76266.20	52535.72			
Y-12	-76216.23	52529.57				R-12	-76276.79	52535.21			
Y-13	-76206.66	52526.68									
Y-14	-76207.55	52526.63									
Y-15	-76212.35	52526.93									
Y-16	-76225.21	52527.73									
Y-17	-76230.97	52528.09									
Y-18	-76236.51	52528.44									
Y-19	-76245.38	52526.92									
Y-20	-76250.40	52526.06									
Y-21	-76258.69	52526.39									
Y-22	-76264.84	52526.63									
Y-23	-76271.14	52526.83									
Y-24	-76275.05	52532.64									
Y-25	-76276.79	52535.21									
Y-26	-76281.27	52541.87									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-122K2484-12		箇所名	和泉18		所在地	いすみ市岬町和泉		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76285.73	52602.32				R-1	-76282.12	52598.37			
Y-2	-76283.10	52607.75				R-2	-76279.01	52602.27			
Y-3	-76267.88	52615.23				R-3	-76262.85	52608.62			
Y-4	-76266.48	52617.48				R-4	-76260.45	52611.50			
Y-5	-76276.06	52630.56				R-5	-76261.00	52616.27			
Y-6	-76268.88	52632.64				R-6	-76252.97	52617.43			
Y-7	-76259.45	52623.62				R-7	-76246.36	52611.11			
Y-8	-76246.36	52611.11				R-8	-76238.55	52603.65			
Y-9	-76238.55	52603.65				R-9	-76236.17	52601.93			
Y-10	-76236.17	52601.93				R-10	-76234.94	52601.44			
Y-11	-76233.52	52600.87				R-11	-76245.21	52601.29			
Y-12	-76227.93	52600.52				R-12	-76254.61	52605.71			
Y-13	-76227.17	52600.47				R-13	-76258.63	52603.09			
Y-14	-76223.47	52601.00				R-14	-76274.81	52596.64			
Y-15	-76219.23	52602.85				R-15	-76278.98	52594.94			
Y-16	-76218.43	52603.20				R-16	-76279.56	52595.58			
Y-17	-76219.86	52602.37									
Y-18	-76223.11	52600.46									
Y-19	-76226.62	52599.44									
Y-20	-76230.32	52598.14									
Y-21	-76234.44	52596.70									
Y-22	-76240.34	52596.67									
Y-23	-76244.10	52595.53									
Y-24	-76250.28	52593.42									
Y-25	-76258.84	52591.98									
Y-26	-76268.21	52590.06									
Y-27	-76272.97	52588.38									
Y-28	-76275.06	52590.66									
Y-29	-76278.98	52594.94									
Y-30	-76279.56	52595.58									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2484-13		箇所名	和泉18		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76268.98	52624.72				R-1	-76269.04	52629.98			
Y-2	-76268.51	52594.62				R-2	-76272.93	52624.32			
Y-3	-76269.16	52594.16				R-3	-76279.33	52623.23			
Y-4	-76274.32	52589.12				R-4	-76285.66	52622.49			
Y-5	-76280.98	52590.71				R-5	-76296.79	52620.77			
Y-6	-76292.39	52592.18				R-6	-76308.35	52613.79			
Y-7	-76301.55	52595.68				R-7	-76311.31	52621.69			
Y-8	-76311.31	52621.69				R-8	-76311.35	52621.80			
Y-9	-76311.35	52621.80				R-9	-76315.12	52631.85			
Y-10	-76315.12	52631.85				R-10	-76316.47	52634.65			
Y-11	-76317.98	52637.78				R-11	-76300.34	52647.70			
Y-12	-76318.82	52640.96				R-12	-76291.38	52653.93			
Y-13	-76318.89	52641.91				R-13	-76289.73	52657.79			
Y-14	-76319.03	52643.92				R-14	-76281.43	52661.21			
Y-15	-76318.41	52651.88				R-15	-76279.03	52656.30			
Y-16	-76299.91	52663.57				R-16	-76278.45	52654.81			
Y-17	-76297.02	52669.71				R-17	-76269.09	52634.72			
Y-18	-76297.07	52670.96				R-18	-76269.08	52633.76			
Y-19	-76292.46	52673.37									
Y-20	-76288.34	52676.07									
Y-21	-76269.08	52652.22									
Y-22	-76269.19	52643.39									
Y-23	-76269.17	52642.22									
Y-24	-76269.09	52634.72									
Y-25	-76269.08	52633.76									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-122K2484-16

箇所名

和泉18

所在地

いすみ市岬町和泉


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2484-17		箇所名	和泉18		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76422.13	52473.58	Y-31	-76418.02	52489.87	R-1	-76425.74	52479.39			
Y-2	-76427.91	52473.23	Y-32	-76418.07	52489.67	R-2	-76427.94	52479.10			
Y-3	-76431.25	52470.18	Y-33	-76419.68	52483.27	R-3	-76434.17	52480.73			
Y-4	-76437.88	52471.55	Y-34	-76419.84	52482.65	R-4	-76441.46	52485.68			
Y-5	-76444.51	52478.55				R-5	-76444.17	52487.00			
Y-6	-76447.24	52479.65				R-6	-76457.56	52491.16			
Y-7	-76462.74	52482.14				R-7	-76460.20	52494.64			
Y-8	-76464.23	52488.48				R-8	-76468.79	52501.43			
Y-9	-76471.59	52494.74				R-9	-76470.79	52498.86			
Y-10	-76472.23	52491.51				R-10	-76470.24	52501.62			
Y-11	-76472.46	52493.58				R-11	-76469.84	52503.68			
Y-12	-76473.78	52489.17				R-12	-76469.63	52504.76			
Y-13	-76487.01	52491.80				R-13	-76466.77	52504.40			
Y-14	-76487.07	52500.03				R-14	-76457.18	52499.27			
Y-15	-76487.08	52501.80				R-15	-76452.80	52499.45			
Y-16	-76487.13	52508.60				R-16	-76442.03	52492.13			
Y-17	-76487.15	52510.83				R-17	-76439.15	52491.04			
Y-18	-76487.21	52518.60				R-18	-76430.33	52490.19			
Y-19	-76467.66	52519.46				R-19	-76424.59	52488.09			
Y-20	-76465.89	52518.67				R-20	-76423.45	52485.90			
Y-21	-76464.00	52518.05				R-21	-76423.92	52484.55			
Y-22	-76459.10	52515.69				R-22	-76424.45	52483.04			
Y-23	-76451.36	52512.39									
Y-24	-76446.95	52513.10				R-23	-76471.54	52499.40			
Y-25	-76436.59	52505.16				R-24	-76473.12	52496.36			
Y-26	-76433.49	52504.22				R-25	-76472.63	52501.78			
Y-27	-76424.49	52504.61				R-26	-76472.59	52502.12			
Y-28	-76419.21	52502.54				R-27	-76472.42	52504.03			
Y-29	-76417.74	52502.10				R-28	-76470.87	52503.97			
Y-30	-76415.62	52499.36				R-29	-76471.21	52501.63			


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2484-19

箇所名

和泉18

所在地

いすみ市岬町和泉



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-122K2484-19		箇所名	和泉18		所在地	いすみ市岬町和泉		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76373.05	52561.24				R-1	-76402.31	52576.11			
Y-2	-76382.82	52540.57				R-2	-76410.95	52557.32			
Y-3	-76402.90	52515.84				R-3	-76425.61	52539.67			
Y-4	-76450.37	52502.48				R-4	-76452.04	52529.33			
Y-5	-76476.75	52488.35				R-5	-76464.81	52522.02			
Y-6	-76472.89	52499.25				R-6	-76469.92	52522.61			
Y-7	-76476.27	52501.20				R-7	-76478.00	52522.18			
Y-8	-76479.74	52495.98				R-8	-76484.31	52519.01			
Y-9	-76483.83	52516.62				R-9	-76485.97	52527.37			
Y-10	-76485.97	52527.37				R-10	-76487.72	52536.22			
Y-11	-76487.72	52536.22				R-11	-76488.11	52543.42			
Y-12	-76488.11	52543.42				R-12	-76487.50	52545.95			
Y-13	-76485.47	52554.26				R-13	-76479.67	52542.42			
Y-14	-76483.10	52563.98				R-14	-76474.40	52549.80			
Y-15	-76479.72	52557.98				R-15	-76462.01	52558.33			
Y-16	-76477.83	52565.76				R-16	-76455.39	52559.31			
Y-17	-76465.46	52575.72				R-17	-76446.49	52566.17			
Y-18	-76459.88	52576.86				R-18	-76438.07	52573.46			
Y-19	-76453.98	52581.81				R-19	-76432.91	52584.93			
Y-20	-76452.18	52581.86				R-20	-76422.74	52585.07			
Y-21	-76449.68	52584.71				R-21	-76418.70	52584.08			
Y-22	-76442.45	52584.80				R-22	-76414.34	52582.23			
Y-23	-76439.68	52584.84				R-23	-76411.42	52580.74			
Y-24	-76422.74	52585.07									
Y-25	-76418.70	52584.08									
Y-26	-76414.34	52582.23									
Y-27	-76411.42	52580.74									
Y-28	-76398.46	52574.16									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)