


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-122K2485-1

箇所名

和泉19

所在地

いすみ市岬町和泉


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(1/2)

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2485-4		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75841.53	52627.14	Y-31	-75703.15	52549.10	R-1	-75855.82	52616.60	R-31	-75726.24	52530.86
Y-2	-75838.32	52622.72	Y-32	-75686.63	52530.07	R-2	-75849.28	52613.44	R-32	-75723.21	52533.23
Y-3	-75836.88	52621.48	Y-33	-75719.53	52520.75	R-3	-75839.35	52609.30	R-33	-75720.00	52536.70
Y-4	-75831.65	52617.86	Y-34	-75720.28	52518.94	R-4	-75835.71	52596.24	R-34	-75724.93	52540.89
Y-5	-75824.91	52613.20	Y-35	-75722.53	52519.34	R-5	-75830.03	52597.21	R-35	-75736.35	52546.45
Y-6	-75824.40	52612.84	Y-36	-75725.19	52516.87	R-6	-75828.39	52596.91	R-36	-75747.91	52547.78
Y-7	-75822.23	52611.34	Y-37	-75731.32	52522.21	R-7	-75809.16	52578.49	R-37	-75750.77	52549.27
Y-8	-75819.88	52609.71	Y-38	-75732.73	52523.44	R-8	-75808.44	52565.06	R-38	-75754.33	52549.54
Y-9	-75790.55	52593.36	Y-39	-75735.68	52526.02	R-9	-75813.27	52562.50	R-39	-75758.43	52550.75
Y-10	-75778.38	52586.58	Y-40	-75738.22	52529.04	R-10	-75802.45	52567.67	R-40	-75763.71	52551.12
Y-11	-75777.32	52585.99	Y-41	-75738.29	52529.16	R-11	-75801.16	52567.57	R-41	-75769.63	52552.77
Y-12	-75776.40	52585.48	Y-42	-75739.02	52530.55	R-12	-75778.94	52565.98	R-42	-75772.62	52558.71
Y-13	-75758.55	52575.54	Y-43	-75739.46	52533.60	R-13	-75778.06	52566.31	R-43	-75778.57	52560.48
Y-14	-75757.80	52575.12	Y-44	-75743.43	52534.72	R-14	-75768.55	52563.21	R-44	-75779.36	52560.75
Y-15	-75753.65	52572.81	Y-45	-75752.13	52537.44	R-15	-75763.78	52558.55	R-45	-75798.21	52553.53
Y-16	-75752.34	52572.08	Y-46	-75754.64	52539.16	R-16	-75762.36	52558.39	R-46	-75806.25	52555.14
Y-17	-75750.90	52571.29	Y-47	-75754.67	52538.12	R-17	-75757.19	52555.08	R-47	-75819.37	52558.33
Y-18	-75747.22	52569.23	Y-48	-75761.44	52540.22	R-18	-75754.19	52554.25	R-48	-75825.66	52561.34
Y-19	-75745.28	52568.31	Y-49	-75764.37	52539.16	R-19	-75749.41	52552.73	R-49	-75827.02	52573.79
Y-20	-75743.60	52567.52	Y-50	-75778.27	52544.23	R-20	-75747.28	52552.03	R-50	-75832.85	52577.25
Y-21	-75737.11	52564.45	Y-51	-75780.12	52549.13	R-21	-75727.93	52557.71	R-51	-75836.69	52576.38
Y-22	-75730.43	52561.30	Y-52	-75780.29	52549.21	R-22	-75724.27	52544.71	R-52	-75846.57	52584.42
Y-23	-75726.59	52559.48	Y-53	-75797.13	52540.16	R-23	-75704.34	52533.54	R-53	-75853.14	52593.20
Y-24	-75724.62	52558.55	Y-54	-75809.21	52542.38	R-24	-75721.50	52527.43	R-54	-75858.25	52593.25
Y-25	-75723.03	52557.92	Y-55	-75830.12	52553.34	R-25	-75723.19	52524.77	R-55	-75875.33	52600.02
Y-26	-75722.05	52557.53	Y-56	-75838.60	52558.55	R-26	-75726.34	52523.98	R-56	-75871.34	52605.16
Y-27	-75716.09	52555.15	Y-57	-75839.09	52563.29	R-27	-75729.21	52520.37	R-57	-75863.46	52610.97
Y-28	-75715.11	52554.76	Y-58	-75840.93	52563.14	R-28	-75731.32	52522.21			
Y-29	-75709.20	52552.05	Y-59	-75856.48	52576.14	R-29	-75732.73	52523.44			
Y-30	-75704.75	52549.90	Y-60	-75859.01	52579.26	R-30	-75730.19	52528.66			

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧(2/2)

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-122K2485-4

箇所名

和泉19

所在地

いすみ市岬町和泉


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2485-5		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75589.70	52435.05				R-1	-75600.60	52410.74			
Y-2	-75569.47	52427.20				R-2	-75583.14	52403.29			
Y-3	-75563.77	52424.10				R-3	-75579.18	52401.19			
Y-4	-75548.43	52411.08				R-4	-75564.25	52392.09			
Y-5	-75545.61	52408.23				R-5	-75560.53	52388.66			
Y-6	-75531.81	52389.19				R-6	-75548.97	52376.49			
Y-7	-75521.81	52369.19				R-7	-75543.16	52363.85			
Y-8	-75518.76	52345.29				R-8	-75540.79	52349.17			
Y-9	-75527.52	52323.98				R-9	-75547.00	52335.34			
Y-10	-75534.11	52327.83				R-10	-75554.90	52339.95			
Y-11	-75554.90	52339.95				R-11	-75568.53	52347.90			
Y-12	-75574.80	52351.55				R-12	-75565.73	52353.57			
Y-13	-75582.81	52356.22				R-13	-75566.17	52358.55			
Y-14	-75584.67	52353.87				R-14	-75567.27	52363.07			
Y-15	-75584.90	52353.05				R-15	-75575.24	52367.11			
Y-16	-75608.95	52370.22				R-16	-75580.00	52369.98			
Y-17	-75610.14	52372.71				R-17	-75595.50	52379.43			
Y-18	-75605.40	52376.42				R-18	-75597.22	52381.79			
Y-19	-75606.35	52379.14				R-19	-75609.08	52390.62			
Y-20	-75608.71	52385.86				R-20	-75608.51	52393.07			
Y-21	-75608.74	52385.93				R-21	-75604.43	52402.18			
Y-22	-75609.04	52387.57				R-22	-75601.21	52409.37			
Y-23	-75609.15	52390.32									
Y-24	-75608.51	52393.07									
Y-25	-75604.43	52402.18									
Y-26	-75601.21	52409.37									


平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2485-9

箇所名

和泉19

所在地

いすみ市岬町和泉



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2485-9		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75766.54	52175.22				R-1	-75766.64	52180.53			
Y-2	-75770.94	52166.67				R-2	-75774.05	52173.64			
Y-3	-75793.48	52162.03				R-3	-75794.25	52167.31			
Y-4	-75810.67	52148.99				R-4	-75812.46	52164.71			
Y-5	-75828.91	52157.54				R-5	-75826.56	52169.04			
Y-6	-75836.98	52151.05				R-6	-75833.93	52175.17			
Y-7	-75835.16	52165.49				R-7	-75832.79	52184.19			
Y-8	-75832.79	52184.19				R-8	-75831.38	52195.31			
Y-9	-75831.03	52198.09				R-9	-75823.85	52182.36			
Y-10	-75830.98	52200.08				R-10	-75814.56	52182.96			
Y-11	-75830.92	52202.43				R-11	-75794.93	52171.92			
Y-12	-75831.77	52205.08				R-12	-75777.43	52181.20			
Y-13	-75832.94	52207.53				R-13	-75766.72	52185.21			
Y-14	-75831.96	52207.67									
Y-15	-75822.57	52198.84									
Y-16	-75819.74	52199.36									
Y-17	-75799.49	52189.19									
Y-18	-75782.23	52198.85									
Y-19	-75773.79	52198.30									
Y-20	-75769.65	52195.22									
Y-21	-75767.21	52191.94									
Y-22	-75767.11	52191.19									
Y-23	-75766.79	52188.93									
Y-24	-75766.72	52185.21									
Y-25	-75766.63	52180.05									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2485-10		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75883.73	52142.58				R-1	-75871.88	52170.00			
Y-2	-75911.77	52160.74				R-2	-75888.37	52182.49			
Y-3	-75918.13	52167.75				R-3	-75891.90	52186.44			
Y-4	-75923.39	52175.83				R-4	-75894.79	52193.67			
Y-5	-75925.95	52180.37				R-5	-75896.39	52196.40			
Y-6	-75930.00	52184.80				R-6	-75899.66	52198.98			
Y-7	-75938.38	52202.47				R-7	-75905.92	52211.97			
Y-8	-75926.17	52222.84				R-8	-75899.90	52219.48			
Y-9	-75902.56	52219.82				R-9	-75890.46	52218.27			
Y-10	-75890.46	52218.27				R-10	-75887.45	52217.88			
Y-11	-75887.45	52217.88				R-11	-75872.73	52211.61			
Y-12	-75872.30	52211.43				R-12	-75872.76	52210.91			
Y-13	-75865.55	52210.19				R-13	-75871.61	52208.48			
Y-14	-75858.44	52208.89				R-14	-75871.07	52207.47			
Y-15	-75855.72	52208.39				R-15	-75870.97	52206.28			
Y-16	-75855.76	52208.12				R-16	-75870.62	52203.64			
Y-17	-75855.82	52207.57				R-17	-75868.63	52200.83			
Y-18	-75855.87	52207.28				R-18	-75860.08	52194.68			
Y-19	-75855.26	52207.06				R-19	-75863.73	52188.88			
Y-20	-75853.26	52207.29				R-20	-75867.87	52179.30			
Y-21	-75851.52	52206.86				R-21	-75869.76	52174.91			
Y-22	-75852.62	52205.39									
Y-23	-75857.00	52199.55									
Y-24	-75857.06	52199.47									
Y-25	-75863.73	52188.88									
Y-26	-75867.87	52179.30									
Y-27	-75869.76	52174.91									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2485-11		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75827.31	52107.28	Y-31	-75834.63	52111.84	R-1	-75831.74	52110.04			
Y-2	-75814.82	52092.00				R-2	-75835.95	52100.13			
Y-3	-75816.27	52070.49				R-3	-75839.34	52081.35			
Y-4	-75807.80	52070.37				R-4	-75847.05	52070.92			
Y-5	-75811.10	52063.37				R-5	-75859.12	52048.85			
Y-6	-75813.91	52060.48				R-6	-75867.76	52054.79			
Y-7	-75818.70	52052.58				R-7	-75880.29	52063.42			
Y-8	-75820.51	52046.20				R-8	-75888.65	52068.08			
Y-9	-75822.64	52043.29				R-9	-75889.62	52068.47			
Y-10	-75827.50	52038.41				R-10	-75889.34	52070.19			
Y-11	-75830.26	52033.02				R-11	-75861.80	52093.71			
Y-12	-75830.34	52029.04				R-12	-75858.78	52106.47			
Y-13	-75844.31	52038.66				R-13	-75835.79	52112.57			
Y-14	-75867.76	52054.79				R-14	-75834.63	52111.84			
Y-15	-75880.29	52063.42									
Y-16	-75888.65	52068.08									
Y-17	-75892.57	52069.67									
Y-18	-75896.14	52069.79									
Y-19	-75898.07	52069.86									
Y-20	-75899.75	52069.79									
Y-21	-75895.30	52081.02									
Y-22	-75881.21	52095.87									
Y-23	-75874.19	52101.24									
Y-24	-75863.75	52110.09									
Y-25	-75858.21	52112.34									
Y-26	-75854.24	52113.95									
Y-27	-75849.36	52116.89									
Y-28	-75845.14	52118.39									
Y-29	-75841.73	52116.27									
Y-30	-75835.79	52112.57									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2485-13

箇所名

和泉19

所在地

いすみ市岬町和泉



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-122K2485-13		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-76002.38	51877.43	Y-31	-76001.22	51877.98	R-1	-75966.10	51894.47			
Y-2	-75989.51	51897.46				R-2	-75955.55	51916.93			
Y-3	-75997.50	51897.74				R-3	-75966.92	51925.16			
Y-4	-76018.01	51905.56				R-4	-75978.79	51931.99			
Y-5	-76050.61	51920.91				R-5	-75996.96	51937.85			
Y-6	-76012.27	51946.47				R-6	-76018.46	51942.35			
Y-7	-76009.00	51948.65				R-7	-76012.27	51946.47			
Y-8	-76006.08	51950.60				R-8	-76009.00	51948.65			
Y-9	-76001.32	51955.52				R-9	-76006.08	51950.60			
Y-10	-75994.97	51965.84				R-10	-76001.32	51955.52			
Y-11	-75990.05	51976.00				R-11	-75994.97	51965.84			
Y-12	-75987.19	51980.60				R-12	-75990.15	51975.78			
Y-13	-75987.09	51980.68				R-13	-75971.44	51976.28			
Y-14	-75983.22	51983.62				R-14	-75961.65	51963.36			
Y-15	-75978.19	51984.68				R-15	-75951.08	51948.27			
Y-16	-75966.66	51991.17				R-16	-75932.14	51930.00			
Y-17	-75962.52	51981.70				R-17	-75941.34	51906.10			
Y-18	-75959.18	51978.40				R-18	-75957.12	51898.69			
Y-19	-75956.28	51973.19									
Y-20	-75955.83	51972.38									
Y-21	-75951.90	51967.57									
Y-22	-75947.31	51961.96									
Y-23	-75944.54	51957.82									
Y-24	-75936.63	51945.98									
Y-25	-75928.83	51937.43									
Y-26	-75924.92	51934.21									
Y-27	-75921.43	51931.33									
Y-28	-75928.52	51912.13									
Y-29	-75937.57	51907.87									
Y-30	-75957.12	51898.69									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2485-15		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75931.60	52048.63	Y-31	-75930.15	52049.03	R-1	-75943.32	52060.90			
Y-2	-75939.31	52054.99	Y-32	-75930.50	52049.03	R-2	-75946.37	52064.58			
Y-3	-75939.39	52055.05	Y-33	-75931.04	52048.83	R-3	-75949.76	52067.12			
Y-4	-75942.24	52059.60	Y-34	-75931.41	52048.74	R-4	-75953.88	52068.92			
Y-5	-75946.37	52064.58				R-5	-75964.03	52072.64			
Y-6	-75949.76	52067.12				R-6	-75973.53	52076.12			
Y-7	-75953.88	52068.92				R-7	-75974.08	52098.07			
Y-8	-75964.03	52072.64				R-8	-75954.46	52110.37			
Y-9	-75989.97	52082.15				R-9	-75936.47	52110.26			
Y-10	-76005.34	52087.78				R-10	-75924.43	52087.41			
Y-11	-76002.02	52109.31				R-11	-75930.23	52079.47			
Y-12	-76000.28	52110.50				R-12	-75933.02	52075.65			
Y-13	-75997.57	52112.72				R-13	-75936.20	52069.04			
Y-14	-75992.96	52116.25				R-14	-75937.93	52064.00			
Y-15	-75980.01	52122.83				R-15	-75938.08	52062.70			
Y-16	-75976.80	52125.05				R-16	-75940.75	52062.60			
Y-17	-75974.16	52128.02				R-17	-75941.71	52062.00			
Y-18	-75980.26	52139.50				R-18	-75943.00	52060.84			
Y-19	-75966.65	52147.75									
Y-20	-75931.51	52149.46									
Y-21	-75908.09	52109.78									
Y-22	-75930.23	52079.47									
Y-23	-75933.02	52075.65									
Y-24	-75936.20	52069.04									
Y-25	-75937.93	52064.00									
Y-26	-75938.25	52061.26									
Y-27	-75938.17	52058.72									
Y-28	-75937.18	52056.11									
Y-29	-75937.18	52056.10									
Y-30	-75934.85	52053.32									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2485-16		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75475.05	52001.62	Y-31	-75501.08	51995.51	R-1	-75475.05	52001.62			
Y-2	-75476.38	51997.96	Y-32	-75494.83	52005.84	R-2	-75476.38	51997.96			
Y-3	-75476.51	51997.18	Y-33	-75485.38	52004.56	R-3	-75476.51	51997.18			
Y-4	-75476.97	51991.33	Y-34	-75484.94	52004.43	R-4	-75476.97	51991.33			
Y-5	-75477.33	51986.70	Y-35	-75475.31	52001.69	R-5	-75477.33	51986.70			
Y-6	-75478.15	51979.49				R-6	-75477.61	51984.27			
Y-7	-75480.73	51971.78				R-7	-75493.26	51966.25			
Y-8	-75481.11	51971.00				R-8	-75496.23	51963.16			
Y-9	-75487.58	51963.63				R-9	-75500.11	51959.15			
Y-10	-75489.12	51962.18				R-10	-75503.83	51953.76			
Y-11	-75491.83	51959.63				R-11	-75511.90	51940.00			
Y-12	-75493.62	51957.94				R-12	-75513.80	51939.40			
Y-13	-75494.95	51956.52				R-13	-75514.91	51940.58			
Y-14	-75497.37	51955.00				R-14	-75516.04	51941.80			
Y-15	-75501.44	51952.02				R-15	-75509.34	51957.77			
Y-16	-75505.31	51949.15				R-16	-75506.61	51963.60			
Y-17	-75505.93	51948.40				R-17	-75502.66	51968.32			
Y-18	-75509.94	51941.42				R-18	-75498.95	51971.87			
Y-19	-75510.46	51940.84				R-19	-75484.94	51992.71			
Y-20	-75511.30	51940.19				R-20	-75478.60	52002.63			
Y-21	-75513.80	51939.40				R-21	-75475.31	52001.69			
Y-22	-75514.91	51940.58									
Y-23	-75516.04	51941.80									
Y-24	-75521.49	51947.65									
Y-25	-75527.61	51954.23									
Y-26	-75528.30	51954.98									
Y-27	-75522.81	51967.57									
Y-28	-75519.77	51972.64									
Y-29	-75514.91	51978.16									
Y-30	-75510.26	51983.02									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2485-17

箇所名

和泉19

所在地

いすみ市岬町和泉



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-122K2485-17		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75544.43	51930.20	Y-31	-75548.10	51946.00	R-1	-75589.76	51940.59			
Y-2	-75556.43	51925.90	Y-32	-75547.62	51943.93	R-2	-75590.27	51945.73			
Y-3	-75573.44	51935.18	Y-33	-75546.69	51939.94	R-3	-75593.40	51952.83			
Y-4	-75584.68	51938.36	Y-34	-75546.52	51939.18	R-4	-75594.05	51953.18			
Y-5	-75587.57	51939.01				R-5	-75603.73	51964.62			
Y-6	-75589.99	51939.56				R-6	-75605.86	51967.23			
Y-7	-75591.83	51939.53				R-7	-75608.02	51974.02			
Y-8	-75593.48	51939.20				R-8	-75607.04	51974.68			
Y-9	-75594.46	51938.88				R-9	-75601.29	51978.51			
Y-10	-75595.65	51938.39				R-10	-75595.04	51982.67			
Y-11	-75597.37	51937.50				R-11	-75592.87	51976.78			
Y-12	-75598.37	51939.62				R-12	-75591.00	51972.72			
Y-13	-75600.41	51946.62				R-13	-75585.05	51962.46			
Y-14	-75602.05	51944.93				R-14	-75584.63	51957.73			
Y-15	-75615.17	51957.35				R-15	-75582.39	51951.67			
Y-16	-75617.98	51958.32				R-16	-75583.44	51947.09			
Y-17	-75620.79	51965.51				R-17	-75585.41	51945.06			
Y-18	-75607.04	51974.68				R-18	-75586.23	51944.21			
Y-19	-75601.29	51978.51									
Y-20	-75590.40	51985.77									
Y-21	-75582.08	51991.32									
Y-22	-75579.95	51986.27									
Y-23	-75577.20	51981.50									
Y-24	-75573.64	51974.22									
Y-25	-75569.38	51966.24									
Y-26	-75570.27	51960.81									
Y-27	-75572.52	51958.32									
Y-28	-75561.68	51954.07									
Y-29	-75557.63	51952.26									
Y-30	-75549.89	51953.67									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-122K2485-18

箇所名

和泉19

所在地

いすみ市岬町和泉



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-122K2485-18		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75600.80	51981.72				R-1	-75624.48	51977.79			
Y-2	-75585.74	51958.66				R-2	-75619.42	51962.96			
Y-3	-75583.26	51958.69				R-3	-75617.16	51958.35			
Y-4	-75583.71	51952.76				R-4	-75613.30	51949.59			
Y-5	-75592.77	51955.34				R-5	-75614.24	51939.66			
Y-6	-75596.08	51954.49				R-6	-75609.30	51919.18			
Y-7	-75603.24	51944.89				R-7	-75617.09	51907.98			
Y-8	-75600.36	51918.10				R-8	-75619.57	51909.89			
Y-9	-75612.60	51904.53				R-9	-75620.53	51910.63			
Y-10	-75619.57	51909.89				R-10	-75619.28	51920.39			
Y-11	-75620.53	51910.63				R-11	-75625.73	51934.21			
Y-12	-75624.49	51913.67				R-12	-75633.91	51943.73			
Y-13	-75626.82	51915.46				R-13	-75650.90	51961.28			
Y-14	-75626.80	51916.95				R-14	-75650.55	51967.38			
Y-15	-75631.67	51926.36				R-15	-75653.09	51973.06			
Y-16	-75633.08	51927.37				R-16	-75634.56	51976.12			
Y-17	-75633.14	51927.42									
Y-18	-75638.52	51931.31									
Y-19	-75647.20	51941.97									
Y-20	-75651.88	51947.74									
Y-21	-75658.29	51958.74									
Y-22	-75663.04	51964.53									
Y-23	-75664.81	51965.86									
Y-24	-75665.69	51967.70									
Y-25	-75665.78	51970.00									
Y-26	-75669.12	51972.72									
Y-27	-75659.13	51972.88									
Y-28	-75653.65	51972.96									
Y-29	-75634.56	51976.12									
Y-30	-75604.75	51981.06									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-122K2485-20

箇所名

和泉19

所在地

いすみ市岬町和泉


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

2024


いすみ市岬町和泉

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-122K2485-27		箇所名	和泉19		所在地	いすみ市岬町和泉		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75424.40	52304.87				R-1	-75412.08	52294.12			
Y-2	-75398.86	52319.71				R-2	-75390.34	52299.42			
Y-3	-75399.39	52344.60				R-3	-75384.64	52308.23			
Y-4	-75386.65	52348.94				R-4	-75375.50	52316.86			
Y-5	-75367.02	52358.79				R-5	-75365.20	52319.71			
Y-6	-75343.76	52356.72				R-6	-75348.61	52317.91			
Y-7	-75348.80	52316.43				R-7	-75347.64	52315.47			
Y-8	-75346.26	52314.32				R-8	-75346.26	52314.32			
Y-9	-75344.20	52312.61				R-9	-75344.20	52312.61			
Y-10	-75340.14	52309.24				R-10	-75356.04	52282.89			
Y-11	-75340.11	52309.21				R-11	-75358.84	52283.42			
Y-12	-75338.72	52304.27				R-12	-75364.43	52283.71			
Y-13	-75339.40	52299.49				R-13	-75372.26	52277.82			
Y-14	-75358.70	52267.27				R-14	-75385.93	52288.93			
Y-15	-75359.14	52267.31				R-15	-75401.42	52284.83			
Y-16	-75359.11	52267.22				R-16	-75406.31	52289.09			
Y-17	-75359.22	52267.31				R-17	-75409.71	52292.05			
Y-18	-75359.22	52267.36									
Y-19	-75360.30	52268.73									
Y-20	-75379.04	52278.03									
Y-21	-75388.12	52279.33									
Y-22	-75393.70	52280.54									
Y-23	-75397.62	52282.28									
Y-24	-75399.39	52283.06									
Y-25	-75406.31	52289.09									
Y-26	-75409.71	52292.05									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)