


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-123K2221-1	箇所名	平沢15	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-123K2221-1	箇所名	平沢15	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-88239.20	37100.97				R1	-88220.51	37067.10			
Y2	-88231.05	37106.55				R2	-88212.96	37072.08			
Y3	-88226.49	37109.43				R3	-88203.72	37078.84			
Y4	-88224.46	37109.31				R4	-88202.20	37073.88			
Y5	-88218.34	37108.82				R5	-88200.62	37068.70			
Y6	-88214.55	37108.58				R6	-88198.18	37060.75			
Y7	-88212.84	37108.57				R7	-88193.93	37043.50			
Y8	-88202.20	37073.88				R8	-88190.76	37025.72			
Y9	-88200.62	37068.70				R9	-88189.49	37012.62			
Y10	-88198.18	37060.75				R10	-88189.40	37011.67			
Y11	-88193.93	37043.50				R11	-88191.84	37011.08			
Y12	-88190.76	37025.72				R12	-88195.32	37010.68			
Y13	-88189.49	37012.62				R13	-88196.17	37014.18			
Y14	-88188.71	37003.96				R14	-88198.33	37022.77			
Y15	-88188.50	37001.54				R15	-88200.26	37027.94			
Y16	-88187.82	36994.00				R16	-88202.02	37032.65			
Y17	-88189.99	36994.05				R17	-88204.99	37038.19			
Y18	-88192.49	36994.22				R18	-88209.81	37047.72			
Y19	-88193.42	37000.32				R19	-88215.04	37057.19			
Y20	-88194.01	37004.11				R20	-88220.36	37066.82			
Y21	-88194.48	37007.20									
Y22	-88196.17	37014.18									
Y23	-88198.33	37022.77									
Y24	-88200.26	37027.94									
Y25	-88202.02	37032.65									
Y26	-88204.99	37038.19									
Y27	-88209.81	37047.72									
Y28	-88215.04	37057.19									
Y29	-88220.36	37066.82									


平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-123K2221-4	箇所名	平沢15	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------






# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-123K2221-5	箇所名	平沢15	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------






# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-123K2221-6	箇所名	平沢15	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------






# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-123K2221-7	箇所名	平沢15	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------






# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-123K2221-9	箇所名	平沢15	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-123K2221-9	箇所名	平沢15	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-88124.68	37116.48				R1	-88123.57	37121.64			
Y2	-88149.61	37099.01				R2	-88142.62	37116.96			
Y3	-88156.78	37094.37				R3	-88159.93	37113.79			
Y4	-88175.56	37114.56				R4	-88176.87	37123.88			
Y5	-88192.88	37116.59				R5	-88192.24	37123.52			
Y6	-88208.32	37118.12				R6	-88206.53	37126.27			
Y7	-88220.71	37121.07				R7	-88218.72	37128.96			
Y8	-88232.43	37121.82				R8	-88230.58	37131.10			
Y9	-88246.02	37119.43				R9	-88243.51	37131.55			
Y10	-88263.19	37128.94				R10	-88261.75	37138.28			
Y11	-88261.73	37138.36				R11	-88261.73	37138.36			
Y12	-88260.78	37144.55				R12	-88260.78	37144.55			
Y13	-88259.48	37152.95				R13	-88260.30	37147.64			
Y14	-88259.24	37154.49				R14	-88240.87	37144.30			
Y15	-88257.95	37162.84				R15	-88228.62	37140.89			
Y16	-88237.69	37159.68				R16	-88216.75	37136.75			
Y17	-88225.55	37156.33				R17	-88204.89	37133.75			
Y18	-88212.97	37151.71				R18	-88191.68	37129.53			
Y19	-88201.68	37148.41				R19	-88178.29	37133.97			
Y20	-88190.30	37144.47				R20	-88163.40	37135.24			
Y21	-88180.52	37149.82				R21	-88136.54	37132.58			
Y22	-88166.11	37151.91				R22	-88122.58	37126.26			
Y23	-88131.18	37146.35									
Y24	-88119.17	37142.10									
Y25	-88120.07	37137.94									
Y26	-88121.27	37132.32									
Y27	-88122.58	37126.26									
Y28	-88123.60	37121.51									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-123K2221-10	箇所名	平沢15	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------

