

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2038-1

箇所名

上真倉20

所在地

館山市上真倉、沼、館山



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	館山市上真倉、沼、館山

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2038-1		箇所名	上真倉20		所在地	館山市上真倉、沼、館山			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-113508.43	2191.35	Y31	-113507.36	2261.21	R1	-113511.95	2251.66			
Y2	-113507.07	2192.85	Y32	-113518.77	2273.19	R2	-113534.65	2239.66			
Y3	-113507.33	2193.12	Y33	-113552.90	2252.98	R3	-113538.60	2220.54			
Y4	-113507.86	2193.62	Y34	-113563.34	2237.38	R4	-113548.37	2213.36			
Y5	-113508.72	2195.23	Y35	-113573.24	2228.48	R5	-113550.68	2194.10			
Y6	-113509.02	2197.69	Y36	-113581.97	2191.88	R6	-113540.51	2194.82			
Y7	-113509.09	2199.92	Y37	-113553.89	2193.87	R7	-113529.97	2195.57			
Y8	-113508.81	2202.43	Y38	-113540.51	2194.82	R8	-113527.64	2195.57			
Y9	-113508.26	2207.43	Y39	-113529.97	2195.57	R9	-113523.24	2194.85			
Y10	-113506.85	2212.12	Y40	-113527.64	2195.57	R10	-113523.47	2198.22			
Y11	-113505.02	2215.75	Y41	-113521.08	2194.51	R11	-113516.46	2205.47			
Y12	-113501.35	2219.62	Y42	-113517.88	2193.65	R12	-113516.22	2226.22			
Y13	-113498.66	2222.50	Y43	-113514.73	2192.81	R13	-113505.40	2230.97			
Y14	-113496.16	2224.93	Y44	-113508.21	2191.08	R14	-113496.20	2243.03			
Y15	-113493.65	2227.39	Y45	-113508.43	2191.35	R15	-113491.35	2259.97			
Y16	-113491.78	2229.69				R16	-113485.36	2257.78			
Y17	-113490.56	2232.34				R17	-113484.14	2260.84			
Y18	-113489.61	2235.34				R18	-113478.32	2265.34			
Y19	-113488.60	2239.92				R19	-113478.21	2265.44			
Y20	-113488.26	2241.46				R20	-113471.68	2271.05			
Y21	-113487.98	2242.72				R21	-113495.70	2266.18			
Y22	-113487.85	2243.29				R22	-113501.09	2250.98			
Y23	-113487.84	2247.36				R23	-113511.95	2251.66			
Y24	-113486.98	2251.26									
Y25	-113485.73	2256.86									
Y26	-113484.14	2260.84									
Y27	-113478.32	2265.34									
Y28	-113478.21	2265.44									
Y29	-113458.44	2282.42									
Y30	-113503.49	2277.28									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2038-2

箇所名


上真倉20

所在地

館山市上真倉、沼、館山



1:500



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2038-2	箇所名	上真倉20	所在地	館山市上真倉、沼、館山
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)