

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2047-1

箇所名

沼7

所在地

館山市沼、宮城



1:500

0 10 20 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
館山市沼、宮城	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2047-1	箇所名	沼7	所在地	館山市沼、宮城
---------	------	--------------	-----	----	-----	---------


[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2023



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2047-2	箇所名	沼7	所在地	館山市沼、宮城
---------	------	--------------	-----	----	-----	---------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2047-3

箇所名

沼7

所在地

館山市沼、宮城



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	館山市沼、宮城

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2047-3	箇所名	沼7	所在地	館山市沼、宮城

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)