

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2116-1

箇所名

山本21

所在地

館山市山本



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅳ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2116-2

箇所名

山本21

所在地

館山市山本



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2116-2	箇所名	山本21	所在地	館山市山本
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-112226.84	5271.57	Y31	-112279.23	5346.70	R1	-112190.32	5319.59			
Y2	-112226.51	5271.42	Y32	-112274.49	5334.51	R2	-112190.83	5319.76			
Y3	-112226.14	5271.28	Y33	-112265.14	5313.71	R3	-112190.64	5312.65			
Y4	-112225.76	5271.17	Y34	-112257.43	5305.23	R4	-112197.32	5304.26			
Y5	-112224.78	5270.95	Y35	-112247.41	5306.51	R5	-112207.43	5298.78			
Y6	-112224.27	5270.75	Y36	-112252.80	5299.96	R6	-112220.78	5303.72			
Y7	-112223.85	5270.39	Y37	-112252.54	5299.44	R7	-112224.10	5314.90			
Y8	-112221.65	5267.70	Y38	-112252.41	5299.56	R8	-112229.22	5323.94			
Y9	-112217.18	5264.36	Y39	-112251.85	5299.96	R9	-112236.85	5323.77			
Y10	-112189.22	5298.39	Y40	-112251.39	5300.20	R10	-112245.21	5333.92			
Y11	-112175.06	5306.17	Y41	-112250.88	5300.39	R11	-112262.04	5344.72			
Y12	-112179.50	5316.03	Y42	-112250.64	5300.46	R12	-112271.53	5353.09			
Y13	-112186.10	5318.20	Y43	-112250.15	5300.56	R13	-112272.50	5352.28			
Y14	-112190.32	5319.59	Y44	-112249.66	5300.61	R14	-112265.50	5341.89			
Y15	-112194.41	5320.94	Y45	-112249.16	5300.61	R15	-112255.93	5323.05			
Y16	-112200.90	5323.07	Y46	-112237.89	5300.12	R16	-112248.05	5313.68			
Y17	-112203.91	5324.07	Y47	-112237.20	5300.04	R17	-112239.01	5314.50			
Y18	-112205.06	5318.66	Y48	-112236.97	5300.00	R18	-112238.19	5307.56			
Y19	-112207.46	5314.65	Y49	-112236.75	5299.94	R19	-112230.97	5296.21			
Y20	-112209.63	5311.94	Y50	-112236.54	5299.84	R20	-112212.21	5281.03			
Y21	-112210.55	5321.95	Y51	-112236.35	5299.72	R21	-112194.29	5302.07			
Y22	-112219.23	5337.83	Y52	-112236.18	5299.57	R22	-112182.76	5309.38			
Y23	-112223.70	5335.61	Y53	-112235.44	5298.82	R23	-112186.65	5318.38			
Y24	-112233.26	5346.04	Y54	-112235.11	5298.45	R24	-112190.32	5319.59			
Y25	-112252.22	5352.77	Y55	-112234.82	5298.06						
Y26	-112263.22	5359.98	Y56	-112234.57	5297.64						
Y27	-112265.79	5357.85	Y57	-112234.36	5297.18						
Y28	-112270.92	5353.59	Y58	-112234.02	5296.24						
Y29	-112271.53	5353.09	Y59	-112233.73	5295.28						
Y30	-112274.20	5350.87	Y60	-112233.39	5293.95						

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	館山市山本

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2116-2	箇所名	山本21	所在地	館山市山本
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------



危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y61	-112233.38	5293.83	Y91	-112230.80	5280.52						
Y62	-112233.41	5293.72	Y92	-112230.83	5280.31						
Y63	-112233.47	5293.62	Y93	-112230.82	5280.09						
Y64	-112233.57	5293.55	Y94	-112230.76	5279.89						
Y65	-112235.01	5292.83	Y95	-112229.93	5277.87						
Y66	-112235.18	5292.73	Y96	-112229.73	5277.30						
Y67	-112235.34	5292.61	Y97	-112229.57	5276.72						
Y68	-112235.49	5292.47	Y98	-112229.46	5276.13						
Y69	-112235.62	5292.31	Y99	-112229.40	5275.53						
Y70	-112235.72	5292.14	Y100	-112229.31	5274.06						
Y71	-112235.78	5291.96	Y101	-112229.21	5273.56						
Y72	-112235.82	5291.76	Y102	-112228.99	5273.18						
Y73	-112235.82	5291.57	Y103	-112226.84	5271.57						
Y74	-112235.25	5284.51									
Y75	-112235.12	5283.85									
Y76	-112234.91	5283.16									
Y77	-112234.69	5282.64									
Y78	-112234.37	5282.06									
Y79	-112234.26	5281.92									
Y80	-112234.10	5281.83									
Y81	-112233.92	5281.80									
Y82	-112233.75	5281.86									
Y83	-112227.12	5285.73									
Y84	-112226.44	5284.55									
Y85	-112229.58	5282.21									
Y86	-112229.88	5281.96									
Y87	-112230.14	5281.68									
Y88	-112230.38	5281.36									
Y89	-112230.57	5281.03									
Y90	-112230.72	5280.73									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

様式5ー4 危害のおそれのある土地等の座標位置図						調査年度	2023
急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2116-3	箇所名	山本21	所在地	館山市山本	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2116-3	箇所名	山本21	所在地	館山市山本
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2116-4

箇所名

山本21

所在地

館山市山本



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅳ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2116-5

箇所名

山本21

所在地

館山市山本



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-131K2116-5	箇所名	山本21	所在地	館山市山本
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)