

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2132(-1)

箇所名

洲宮10

所在地

館山市洲宮、布沼



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2132(-3)

箇所名

洲宮10

所在地

館山市洲宮、布沼



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-131K2132(-3)

箇所名

洲宮10

所在地

館山市洲宮、布沼

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)

著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-116561.51	-368.37	Y-32	-116494.24	-367.40	R-1	-116462.74	-382.38	R-32	-116597.57	-400.66
Y-2	-116557.46	-367.09	Y-33	-116496.03	-373.43	R-2	-116477.54	-365.34	R-33	-116587.00	-418.90
Y-3	-116557.22	-366.17	Y-34	-116496.91	-376.36	R-3	-116491.82	-362.93	R-34	-116586.94	-421.52
Y-4	-116552.71	-361.26	Y-35	-116498.89	-383.02	R-4	-116492.88	-362.86	R-35	-116581.69	-442.67
Y-5	-116554.42	-358.78	Y-36	-116498.15	-383.70	R-5	-116494.24	-367.40	R-36	-116563.95	-448.54
Y-6	-116555.93	-356.57	Y-37	-116485.53	-389.00	R-6	-116493.33	-367.88	R-37	-116556.38	-449.27
Y-7	-116560.24	-350.31	Y-38	-116485.58	-389.05	R-7	-116480.37	-373.73	R-38	-116540.51	-464.24
Y-8	-116561.69	-348.19	Y-39	-116485.17	-391.51	R-8	-116473.37	-385.87	R-39	-116531.67	-454.97
Y-9	-116565.90	-342.07	Y-40	-116486.22	-395.11	R-9	-116474.39	-388.79	R-40	-116514.60	-447.37
Y-10	-116588.63	-350.28	Y-41	-116487.84	-396.86	R-10	-116481.45	-398.24	R-41	-116501.50	-436.53
Y-11	-116607.24	-368.57	Y-42	-116496.97	-416.01	R-11	-116486.32	-404.99	R-42	-116488.81	-425.37
Y-12	-116614.81	-388.64	Y-43	-116502.28	-420.54	R-12	-116493.88	-420.30	R-43	-116477.69	-410.93
Y-13	-116618.15	-409.49	Y-44	-116507.64	-424.25	R-13	-116505.27	-431.40	R-44	-116473.36	-403.42
Y-14	-116611.85	-420.66	Y-45	-116509.94	-425.05	R-14	-116518.02	-442.02	R-45	-116465.10	-393.26
Y-15	-116613.27	-420.61	Y-46	-116516.97	-427.13	R-15	-116532.28	-452.86			
Y-16	-116598.77	-451.33	Y-47	-116519.12	-427.00	R-16	-116535.15	-451.22			
Y-17	-116566.82	-460.97	Y-48	-116519.27	-426.92	R-17	-116550.51	-441.09			
Y-18	-116566.77	-463.76	Y-49	-116522.20	-429.77	R-18	-116560.77	-434.75			
Y-19	-116546.99	-479.98	Y-50	-116529.59	-441.33	R-19	-116562.83	-433.10			
Y-20	-116528.48	-465.91	Y-51	-116529.63	-437.85	R-20	-116559.03	-420.80			
Y-21	-116507.84	-457.94	Y-52	-116542.79	-430.33	R-21	-116567.46	-407.38			
Y-22	-116494.07	-446.64	Y-53	-116547.81	-425.51	R-22	-116576.19	-391.50			
Y-23	-116478.14	-436.05	Y-54	-116547.82	-425.49	R-23	-116581.67	-383.13			
Y-24	-116465.56	-419.27	Y-55	-116542.27	-417.30	R-24	-116580.39	-372.40			
Y-25	-116461.35	-411.10	Y-56	-116554.57	-397.74	R-25	-116575.33	-359.15			
Y-26	-116456.80	-397.25	Y-57	-116560.47	-386.94	R-26	-116560.24	-350.31			
Y-27	-116453.69	-379.40	Y-58	-116564.82	-382.57	R-27	-116561.69	-348.19			
Y-28	-116474.91	-357.55	Y-59	-116563.29	-374.84	R-28	-116562.92	-346.41			
Y-29	-116490.22	-357.69				R-29	-116582.29	-354.51			
Y-30	-116491.38	-357.82				R-30	-116594.92	-370.32			
Y-31	-116492.46	-361.44				R-31	-116599.30	-386.06			

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2132(-4)

箇所名

洲宮10

所在地

館山市洲宮、布沼



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-131K2132(-4)

箇所名

洲宮10

所在地

館山市洲宮、布沼

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-131K2132(-5)

箇所名

洲宮10

所在地

館山市洲宮、布沼



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

$$I-131K2132(-5)$$

箇所名

洲宮10

所在地

館山市洲宮、布沼

[illegible]