

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2021-1

箇所名

花房2

所在地

鴨川市花房



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号		I-132K2021-1		箇所名		花房2		所在地		鴨川市花房		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96587.791	23504.081	Y31			R1	-96577.175	23501.437	R31					
Y2	-96572.309	23500.225	Y32			R2	-96572.309	23500.225	R32					
Y3	-96570.305	23499.726	Y33			R3	-96570.305	23499.726	R33					
Y4	-96557.636	23496.570	Y34			R4	-96564.665	23498.321	R34					
Y5	-96554.278	23495.734	Y35			R5	-96566.330	23506.609	R35					
Y6	-96547.932	23494.153	Y36			R6	-96560.619	23520.294	R36					
Y7	-96551.817	23502.941	Y37			R7	-96550.729	23532.584	R37					
Y8	-96546.492	23511.339	Y38			R8	-96542.114	23544.612	R38					
Y9	-96535.388	23522.824	Y39			R9	-96542.964	23545.066	R39					
Y10	-96526.205	23536.106	Y40			R10	-96547.440	23547.459	R40					
Y11	-96530.908	23538.620	Y41			R11	-96555.618	23535.695	R41					
Y12	-96535.024	23540.821	Y42			R12	-96565.003	23523.074	R42					
Y13	-96542.964	23545.066	Y43			R13	-96576.722	23509.235	R43					
Y14	-96552.206	23550.007	Y44			R14			R44					
Y15	-96552.841	23550.347	Y45			R15			R45					
Y16	-96560.700	23538.928	Y46			R16			R46					
Y17	-96569.630	23526.007	Y47			R17			R47					
Y18	-96587.754	23512.023	Y48			R18			R48					
Y19			Y49			R19			R49					
Y20			Y50			R20			R50					
Y21			Y51			R21			R51					
Y22			Y52			R22			R52					
Y23			Y53			R23			R53					
Y24			Y54			R24			R54					
Y25			Y55			R25			R55					
Y26			Y56			R26			R56					
Y27			Y57			R27			R57					
Y28			Y58			R28			R58					
Y29			Y59			R29			R59					
Y30			Y60			R30			R60					

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2021-2	箇所名	花房2	所在地	鴨川市花房
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		I-132K2021-2		箇所名		花房2		所在地		鴨川市花房		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96583.781	23405.704	Y31			R1	-96581.914	23423.516	R31					
Y2	-96578.732	23405.639	Y32			R2	-96579.286	23410.545	R32					
Y3	-96573.782	23405.575	Y33			R3	-96576.693	23410.705	R33					
Y4	-96568.585	23405.508	Y34			R4	-96575.611	23410.862	R34					
Y5	-96565.735	23405.471	Y35			R5	-96574.193	23410.928	R35					
Y6	-96558.586	23405.379	Y36			R6	-96566.772	23421.601	R36					
Y7	-96560.220	23411.863	Y37			R7	-96574.421	23444.212	R37					
Y8	-96559.563	23419.357	Y38			R8	-96579.891	23445.743	R38					
Y9	-96552.115	23441.280	Y39			R9	-96582.436	23446.838	R39					
Y10	-96560.249	23442.907	Y40			R10	-96586.683	23447.347	R40					
Y11	-96561.921	23443.242	Y41			R11			R41					
Y12	-96574.421	23445.743	Y42			R12			R42					
Y13	-96579.891	23446.838	Y43			R13			R43					
Y14	-96599.680	23450.797	Y44			R14			R44					
Y15	-96600.464	23425.630	Y45			R15			R45					
Y16	-96588.671	23410.135	Y46			R16			R46					
Y17			Y47			R17			R47					
Y18			Y48			R18			R48					
Y19			Y49			R19			R49					
Y20			Y50			R20			R50					
Y21			Y51			R21			R51					
Y22			Y52			R22			R52					
Y23			Y53			R23			R53					
Y24			Y54			R24			R54					
Y25			Y55			R25			R55					
Y26			Y56			R26			R56					
Y27			Y57			R27			R57					
Y28			Y58			R28			R58					
Y29			Y59			R29			R59					
Y30			Y60			R30			R60					

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2021-4	箇所名	花房2	所在地	鴨川市花房
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		I-132K2021-4		箇所名		花房2		所在地		鴨川市花房		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96691.293	23133.883	Y31			R1	-96680.562	23151.287	R31					
Y2	-96677.451	23156.334	Y32			R2	-96677.451	23156.334	R32					
Y3	-96676.115	23158.500	Y33			R3	-96676.115	23158.500	R33					
Y4	-96675.980	23158.724	Y34			R4	-96675.980	23158.724	R34					
Y5	-96675.398	23159.306	Y35			R5	-96675.398	23159.306	R35					
Y6	-96671.884	23161.217	Y36			R6	-96671.884	23161.217	R36					
Y7	-96663.954	23164.453	Y37			R7	-96668.324	23162.670	R37					
Y8	-96660.166	23165.998	Y38			R8	-96675.663	23176.414	R38					
Y9	-96654.695	23168.230	Y39			R9	-96669.779	23180.557	R39					
Y10	-96659.075	23170.577	Y40			R10	-96671.555	23182.394	R40					
Y11	-96655.409	23169.863	Y41			R11	-96679.280	23190.734	R41					
Y12	-96660.015	23172.583	Y42			R12	-96681.979	23193.648	R42					
Y13	-96663.352	23174.553	Y43			R13	-96684.960	23196.866	R43					
Y14	-96663.943	23175.055	Y44			R14	-96691.276	23179.361	R44					
Y15	-96666.810	23177.488	Y45			R15			R45					
Y16	-96671.555	23182.394	Y46			R16			R46					
Y17	-96679.280	23190.734	Y47			R17			R47					
Y18	-96681.979	23193.648	Y48			R18			R48					
Y19	-96697.872	23210.807	Y49			R19			R49					
Y20	-96704.421	23181.747	Y50			R20			R50					
Y21			Y51			R21			R51					
Y22			Y52			R22			R52					
Y23			Y53			R23			R53					
Y24			Y54			R24			R54					
Y25			Y55			R25			R55					
Y26			Y56			R26			R56					
Y27			Y57			R27			R57					
Y28			Y58			R28			R58					
Y29			Y59			R29			R59					
Y30			Y60			R30			R60					

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2021-5	箇所名	花房2	所在地	鴨川市花房
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-132K2021-5	箇所名	花房2		所在地	鴨川市花房			
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96709.883	23152.879	Y31			R1	-96675.517	23133.639	R31		
Y2	-96676.096	23133.964	Y32			R2	-96666.255	23128.454	R32		
Y3	-96666.255	23128.454	Y33			R3	-96665.191	23127.887	R33		
Y4	-96665.191	23127.887	Y34			R4	-96661.395	23123.659	R34		
Y5	-96661.395	23123.659	Y35			R5	-96654.750	23115.332	R35		
Y6	-96654.750	23115.332	Y36			R6	-96647.092	23107.868	R36		
Y7	-96647.092	23107.868	Y37			R7	-96637.427	23099.066	R37		
Y8	-96637.427	23099.066	Y38			R8	-96624.397	23089.488	R38		
Y9	-96624.397	23089.488	Y39			R9	-96624.325	23089.442	R39		
Y10	-96617.779	23085.319	Y40			R10	-96617.609	23090.398	R40		
Y11	-96613.438	23082.585	Y41			R11	-96611.167	23092.776	R41		
Y12	-96609.318	23079.989	Y42			R12	-96615.626	23097.546	R42		
Y13	-96603.679	23080.307	Y43			R13	-96622.862	23107.519	R43		
Y14	-96599.256	23081.136	Y44			R14	-96630.749	23118.339	R44		
Y15	-96602.133	23083.857	Y45			R15	-96637.120	23127.823	R45		
Y16	-96606.522	23088.007	Y46			R16	-96639.092	23130.316	R46		
Y17	-96608.130	23089.528	Y47			R17	-96640.601	23131.816	R47		
Y18	-96615.626	23097.546	Y48			R18	-96648.655	23139.783	R48		
Y19	-96622.862	23107.519	Y49			R19	-96662.406	23139.360	R49		
Y20	-96630.749	23118.339	Y50			R20			R50		
Y21	-96637.120	23127.823	Y51			R21			R51		
Y22	-96639.092	23130.316	Y52			R22			R52		
Y23	-96640.601	23131.816	Y53			R23			R53		
Y24	-96650.861	23141.965	Y54			R24			R54		
Y25	-96676.148	23166.978	Y55			R25			R55		
Y26	-96689.283	23167.579	Y56			R26			R56		
Y27			Y57			R27			R57		
Y28			Y58			R28			R58		
Y29			Y59			R29			R59		
Y30			Y60			R30			R60		

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2021-7	箇所名	花房2	所在地	鴨川市花房
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号	I-132K2021-7	箇所名	花房2		所在地	鴨川市花房			
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96586.069	23387.031	Y31			R1	-96547.993	23394.293	R31		
Y2	-96559.166	23392.162	Y32			R2	-96536.954	23396.399	R32		
Y3	-96536.954	23396.399	Y33			R3	-96532.943	23397.137	R33		
Y4	-96532.943	23397.137	Y34			R4	-96521.453	23399.052	R34		
Y5	-96521.453	23399.052	Y35			R5	-96507.045	23401.423	R35		
Y6	-96507.045	23401.423	Y36			R6	-96493.913	23404.068	R36		
Y7	-96493.913	23404.068	Y37			R7	-96481.511	23406.621	R37		
Y8	-96481.511	23406.621	Y38			R8	-96470.203	23408.901	R38		
Y9	-96470.203	23408.901	Y39			R9	-96462.999	23410.542	R39		
Y10	-96462.999	23410.542	Y40			R10	-96457.699	23411.196	R40		
Y11	-96457.641	23411.203	Y41			R11	-96465.417	23416.250	R41		
Y12	-96450.660	23411.407	Y42			R12	-96468.962	23425.351	R42		
Y13	-96446.858	23411.545	Y43			R13	-96481.323	23427.501	R43		
Y14	-96440.667	23411.771	Y44			R14	-96498.746	23429.237	R44		
Y15	-96448.600	23416.729	Y45			R15	-96517.714	23430.969	R45		
Y16	-96452.157	23421.725	Y46			R16	-96534.949	23432.702	R46		
Y17	-96456.768	23422.760	Y47			R17	-96542.427	23433.887	R47		
Y18	-96461.914	23423.915	Y48			R18	-96545.319	23434.612	R48		
Y19	-96466.067	23424.848	Y49			R19	-96555.994	23437.791	R49		
Y20	-96481.323	23427.501	Y50			R20	-96551.028	23412.570	R50		
Y21	-96498.746	23429.237	Y51			R21			R51		
Y22	-96517.714	23430.969	Y52			R22			R52		
Y23	-96534.949	23432.702	Y53			R23			R53		
Y24	-96542.427	23433.887	Y54			R24			R54		
Y25	-96545.319	23434.612	Y55			R25			R55		
Y26	-96564.389	23440.291	Y56			R26			R56		
Y27	-96593.240	23448.882	Y57			R27			R57		
Y28	-96589.627	23411.285	Y58			R28			R58		
Y29			Y59			R29			R59		
Y30			Y60			R30			R60		

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)