

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2109-1	箇所名	江見青木6	所在地	鷺川市江見青木、東江見
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------

N



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2109-1 箇所名 江見青木6 所在地 鶴川市江見青木、東江見

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2109-2	箇所名	江見青木6	所在地	鷺川市江見青木、東江見
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------

N



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2109-2 箇所名 江見青木6 所在地 鶴川市江見青木、東江見

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2109-3	箇所名	江見青木6	所在地	鷺川市江見青木、東江見
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2109-3 箇所名 江見青木6 所在地 鶴川市江見青木、東江見

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県