

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2128-1

箇所名

東江見9

所在地

鴨川市東江見、江見内遠野



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2128-1	箇所名	東江見9	所在地	鶴川市東江見、江見内遠野
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-103108.53	19225.03	Y31	-103156.71	19150.71	R1	-103108.53	19225.03	R31	-103156.55	19145.24
Y2	-103109.04	19216.88	Y32	-103156.87	19154.79	R2	-103109.04	19216.88	R32	-103156.68	19149.84
Y3	-103109.00	19210.94	Y33	-103157.03	19159.03	R3	-103109.00	19210.94	R33	-103156.71	19150.71
Y4	-103108.98	19206.16	Y34	-103157.14	19162.30	R4	-103108.98	19206.16	R34	-103156.87	19154.79
Y5	-103109.78	19195.69	Y35	-103157.12	19166.86	R5	-103109.78	19195.69	R35	-103157.03	19159.03
Y6	-103113.88	19186.88	Y36	-103156.90	19170.13	R6	-103113.88	19186.88	R36	-103157.14	19162.30
Y7	-103113.97	19179.24	Y37	-103156.70	19175.32	R7	-103113.97	19179.24	R37	-103157.12	19166.86
Y8	-103114.22	19169.07	Y38	-103156.16	19183.35	R8	-103114.22	19169.07	R38	-103156.90	19170.13
Y9	-103115.16	19152.29	Y39	-103155.93	19186.63	R9	-103115.16	19152.29	R39	-103156.70	19175.32
Y10	-103115.48	19136.15	Y40	-103155.79	19189.73	R10	-103115.48	19136.15	R40	-103156.16	19183.35
Y11	-103118.57	19128.88	Y41	-103155.77	19195.04	R11	-103118.57	19128.88	R41	-103155.93	19186.63
Y12	-103121.30	19125.52	Y42	-103155.91	19200.47	R12	-103121.30	19125.52	R42	-103155.79	19189.73
Y13	-103125.23	19119.72	Y43	-103156.00	19202.99	R13	-103125.23	19119.72	R43	-103155.77	19195.04
Y14	-103127.89	19113.54	Y44	-103156.28	19208.16	R14	-103127.89	19113.54	R44	-103155.91	19200.47
Y15	-103129.56	19111.89	Y45	-103156.71	19215.56	R15	-103129.56	19111.89	R45	-103156.00	19202.99
Y16	-103132.70	19110.52	Y46	-103157.02	19220.92	R16	-103132.70	19110.52	R46	-103156.28	19208.16
Y17	-103135.01	19110.59	Y47	-103157.26	19226.67	R17	-103135.01	19110.59	R47	-103156.71	19215.56
Y18	-103137.75	19111.37	Y48	-103157.37	19234.12	R18	-103137.75	19111.37	R48	-103157.02	19220.92
Y19	-103140.79	19112.14	Y49	-103157.40	19237.61	R19	-103140.79	19112.14	R49	-103157.26	19226.67
Y20	-103142.95	19113.17	Y50	-103157.44	19242.71	R20	-103142.95	19113.17	R50	-103157.37	19234.12
Y21	-103145.68	19115.05	Y51	-103157.59	19247.36	R21	-103145.37	19114.84	R51	-103157.40	19237.61
Y22	-103152.86	19120.71	Y52	-103157.66	19249.72	R22	-103145.37	19114.87	R52	-103157.44	19242.71
Y23	-103154.84	19123.61	Y53	-103147.13	19250.01	R23	-103145.68	19115.05	R53	-103157.59	19247.36
Y24	-103155.80	19126.45	Y54	-103142.01	19250.15	R24	-103152.86	19120.71	R54	-103157.66	19249.72
Y25	-103156.42	19131.51	Y55	-103137.13	19250.28	R25	-103154.84	19123.61	R55	-103150.73	19249.91
Y26	-103156.48	19133.93	Y56	-103137.74	19237.61	R26	-103155.80	19126.45	R56	-103151.03	19237.61
Y27	-103156.49	19137.99	Y57	-103135.45	19222.21	R27	-103156.42	19131.51	R57	-103149.38	19221.37
Y28	-103156.49	19142.12	Y58	-103133.92	19202.82	R28	-103156.48	19133.93	R58	-103147.84	19202.93
Y29	-103156.55	19145.24	Y59	-103134.35	19185.37	R29	-103156.49	19137.99	R59	-103148.18	19186.17
Y30	-103156.68	19149.84	Y60	-103134.50	19169.40	R30	-103156.49	19142.12	R60	-103148.70	19169.86

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2128-1	箇所名	東江見9	所在地	鶴川市東江見、江見内遠野
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2128-2

箇所名

東江見9

所在地

鴨川市東江見、江見内遠野



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2128-2	箇所名	東江見9	所在地	鶴川市東江見、江見内遠野
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)