

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2346-1

箇所名

内浦26


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2346-1	箇所名	内浦26	所在地	鴨川市内浦
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2346-2

箇所名

内浦26


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の枠線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の枠線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2346-2	箇所名	内浦26	所在地	鴨川市内浦					
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96962.58	33009.53	Y31	-96955.80	33016.87	R1	-96981.17	33026.85			
Y2	-96966.71	33006.54	Y32	-96959.71	33012.63	R2	-96990.52	33032.83			
Y3	-96974.03	33011.09				R3	-96987.29	33038.93			
Y4	-96977.61	33017.71				R4	-96985.18	33042.93			
Y5	-96983.36	33013.87				R5	-96978.70	33039.00			
Y6	-96995.23	33023.90				R6	-96979.43	33037.17			
Y7	-96993.09	33027.96				R7	-96979.96	33033.98			
Y8	-96987.29	33038.93									
Y9	-96982.16	33048.65									
Y10	-96982.01	33048.94									
Y11	-96981.08	33051.06									
Y12	-96980.42	33053.38									
Y13	-96979.55	33058.11									
Y14	-96979.52	33058.25									
Y15	-96974.00	33053.14									
Y16	-96969.93	33052.94									
Y17	-96967.12	33050.31									
Y18	-96962.66	33046.12									
Y19	-96955.08	33038.86									
Y20	-96954.28	33035.02									
Y21	-96954.13	33034.75									
Y22	-96953.01	33032.70									
Y23	-96952.81	33031.04									
Y24	-96952.61	33028.73									
Y25	-96952.50	33027.41									
Y26	-96952.57	33026.65									
Y27	-96952.77	33024.40									
Y28	-96953.26	33021.24									
Y29	-96953.43	33020.17									
Y30	-96954.03	33018.78									
平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)											

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2346-3

箇所名

内浦26


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2346-3	箇所名	内浦26	所在地	鴨川市内浦
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)