

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2350-2

箇所名

内浦28

所在地

鴨川市内浦



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2350-2	箇所名	内浦28	所在地	鴨川市内浦
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2350-3

箇所名

内浦28


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2350-3	箇所名	内浦28	所在地	鴨川市内浦
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2350-4

箇所名


内浦28

所在地

鴨川市内浦



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2350-8

箇所名


内浦28

所在地

鴨川市内浦



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2350-8	箇所名	内浦28		所在地	鴨川市内浦				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96675.68	33186.77	Y31	-96669.33	33257.55	R1	-96671.42	33224.94			
Y2	-96701.28	33191.34	Y32	-96669.56	33248.77	R2	-96690.36	33227.99			
Y3	-96708.31	33194.53	Y33	-96669.91	33238.54	R3	-96706.39	33232.69			
Y4	-96725.94	33190.78	Y34	-96670.14	33236.46	R4	-96725.90	33229.45			
Y5	-96725.93	33197.54	Y35	-96675.54	33187.99	R5	-96725.89	33240.78			
Y6	-96725.89	33240.78				R6	-96725.88	33253.02			
Y7	-96725.88	33253.02				R7	-96725.41	33258.09			
Y8	-96725.41	33258.09				R8	-96723.93	33262.76			
Y9	-96723.93	33262.76				R9	-96719.52	33270.40			
Y10	-96719.52	33270.40				R10	-96715.09	33277.72			
Y11	-96715.09	33277.72				R11	-96709.68	33287.41			
Y12	-96709.68	33287.41				R12	-96705.29	33293.51			
Y13	-96705.29	33293.51				R13	-96703.10	33295.43			
Y14	-96701.06	33297.20				R14	-96696.19	33294.34			
Y15	-96697.48	33299.24				R15	-96677.50	33300.51			
Y16	-96695.07	33300.61				R16	-96676.25	33304.00			
Y17	-96689.83	33303.67				R17	-96674.86	33300.44			
Y18	-96688.83	33304.26				R18	-96672.76	33293.56			
Y19	-96685.88	33305.68				R19	-96671.62	33287.83			
Y20	-96680.97	33316.11				R20	-96670.73	33280.37			
Y21	-96681.30	33319.60				R21	-96669.49	33269.16			
Y22	-96680.86	33317.53				R22	-96669.33	33257.55			
Y23	-96680.22	33314.48				R23	-96669.56	33248.77			
Y24	-96678.89	33310.75				R24	-96669.91	33238.54			
Y25	-96678.60	33310.00				R25	-96670.14	33236.46			
Y26	-96674.86	33300.44									
Y27	-96672.76	33293.56									
Y28	-96671.62	33287.83									
Y29	-96670.73	33280.37									
Y30	-96669.49	33269.16									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2350-9	箇所名	内浦28	所在地	鴨川市内浦
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-132K2350-9

箇所名

内浦28

所在地

鴨川市内浦

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2350-10

箇所名


内浦28

所在地

鴨川市内浦



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県