

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-1

箇所名

内浦29

所在地

鴨川市内浦



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
所在地	鴨川市内浦

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-1	箇所名	内浦29	所在地	鴨川市内浦
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95735.96	32578.40	Y31	-95488.82	32689.73	R1	-95706.95	32603.85	R31	-95653.55	32635.24
Y2	-95748.60	32607.66	Y32	-95470.44	32685.81	R2	-95713.32	32623.62	R32	-95663.86	32630.67
Y3	-95752.65	32630.54	Y33	-95460.82	32679.04	R3	-95715.94	32643.39	R33	-95669.25	32628.44
Y4	-95765.95	32651.32	Y34	-95441.78	32673.34	R4	-95727.77	32657.63	R34	-95681.48	32623.76
Y5	-95756.78	32653.08	Y35	-95408.58	32672.05	R5	-95721.46	32670.01	R35	-95688.38	32619.63
Y6	-95756.76	32659.42	Y36	-95406.29	32671.85	R6	-95724.65	32676.41	R36	-95694.57	32614.71
Y7	-95761.90	32685.98	Y37	-95400.88	32671.61	R7	-95727.69	32690.92	R37	-95698.38	32611.38
Y8	-95754.63	32721.51	Y38	-95393.92	32671.80	R8	-95722.03	32710.31			
Y9	-95725.31	32747.50	Y39	-95376.48	32670.84	R9	-95708.62	32724.59	R38	-95625.23	32718.84
Y10	-95698.05	32788.21	Y40	-95395.74	32653.74	R10	-95701.50	32749.26	R39	-95605.16	32711.78
Y11	-95697.74	32787.83	Y41	-95400.44	32649.58	R11	-95686.44	32745.02	R40	-95588.95	32706.54
Y12	-95699.01	32767.87	Y42	-95408.11	32642.76	R12	-95672.65	32739.98	R41	-95584.82	32705.16
Y13	-95697.72	32765.28	Y43	-95414.20	32637.47	R13	-95655.61	32732.72	R42	-95566.67	32699.21
Y14	-95696.57	32764.13	Y44	-95420.05	32632.25	R14	-95659.42	32721.96	R43	-95552.98	32694.90
Y15	-95691.87	32760.79	Y45	-95423.19	32629.48	R15	-95664.07	32708.81	R44	-95536.57	32686.64
Y16	-95685.41	32755.49	Y46	-95425.85	32626.44	R16	-95665.63	32704.08	R45	-95526.82	32680.30
Y17	-95674.66	32748.16	Y47	-95433.18	32617.39	R17	-95667.64	32700.79	R46	-95508.21	32682.92
Y18	-95661.86	32742.02	Y48	-95434.23	32616.20	R18	-95669.18	32697.99	R47	-95489.29	32676.21
Y19	-95656.10	32738.84	Y49	-95435.06	32615.25	R19	-95672.59	32689.67	R48	-95480.53	32672.92
Y20	-95642.19	32732.26	Y50	-95439.25	32611.34	R20	-95682.95	32702.36	R49	-95478.98	32664.59
Y21	-95636.08	32729.57	Y51	-95441.45	32609.29	R21	-95687.19	32702.12	R50	-95470.34	32662.45
Y22	-95622.72	32726.23	Y52	-95440.91	32610.11	R22	-95687.80	32699.50	R51	-95459.28	32663.80
Y23	-95597.53	32728.77	Y53	-95440.06	32611.16	R23	-95689.04	32699.01	R52	-95445.89	32665.77
Y24	-95586.59	32727.41	Y54	-95439.40	32612.06	R24	-95690.51	32695.98	R53	-95433.45	32664.39
Y25	-95566.89	32721.30	Y55	-95444.49	32606.34	R25	-95692.46	32693.01	R54	-95420.76	32663.35
Y26	-95546.18	32714.36	Y56	-95451.08	32606.61	R26	-95692.35	32686.40	R55	-95401.62	32661.26
Y27	-95521.46	32702.32	Y57	-95462.81	32596.65	R27	-95688.78	32681.18	R56	-95396.74	32658.59
Y28	-95511.63	32697.99	Y58	-95500.66	32574.26	R28	-95684.53	32669.25	R57	-95392.24	32656.85
Y29	-95509.40	32696.33	Y59	-95500.66	32574.26	R29	-95678.38	32661.53	R58	-95395.74	32653.74
Y30	-95504.28	32694.46	Y60	-95504.40	32572.24	R30	-95657.42	32636.72	R59	-95400.44	32649.58

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
鴨川市内浦	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-1	箇所名	内浦29				所在地	鴨川市内浦		
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y61	-95507.28	32572.46	Y91	-95648.93	32636.70	R60	-95408.11	32642.76			
Y62	-95516.27	32567.50	Y92	-95653.30	32635.35	R61	-95414.20	32637.47	R90	-95730.60	32737.76
Y63	-95533.75	32577.08	Y93	-95663.86	32630.67	R62	-95420.05	32632.25	R91	-95724.45	32745.83
Y64	-95547.65	32590.18	Y94	-95669.25	32628.44	R63	-95423.19	32629.48	R92	-95722.61	32741.96
Y65	-95550.18	32591.08	Y95	-95681.48	32623.76	R64	-95425.85	32626.44	R93	-95728.77	32735.63
Y66	-95551.96	32592.57	Y96	-95688.38	32619.63	R65	-95429.78	32621.58			
Y67	-95577.98	32601.63	Y97	-95694.57	32614.71	R66	-95429.03	32623.24	R94	-95549.04	32716.16
Y68	-95593.64	32612.44	Y98	-95698.38	32611.38	R67	-95428.59	32624.49	R95	-95544.76	32714.69
Y69	-95595.13	32614.29	Y99	-95712.04	32599.39	R68	-95429.21	32624.57	R96	-95540.53	32713.61
Y70	-95596.48	32615.96				R69	-95437.54	32620.47	R97	-95524.60	32707.25
Y71	-95596.55	32616.78	Y100	-95735.30	32743.20	R70	-95446.37	32621.47	R98	-95510.15	32700.41
Y72	-95607.60	32632.57	Y101	-95726.91	32750.98	R71	-95456.89	32611.08	R99	-95511.11	32698.00
Y73	-95610.71	32638.03	Y102	-95725.78	32748.60	R72	-95489.11	32585.22	R100	-95525.37	32705.56
Y74	-95613.10	32639.12	Y103	-95722.61	32741.96	R73	-95494.67	32584.44	R101	-95541.01	32712.58
Y75	-95629.19	32659.58	Y104	-95720.50	32737.54	R74	-95498.03	32585.87	R102	-95549.18	32715.79
Y76	-95638.15	32670.71	Y105	-95718.36	32733.06	R75	-95506.11	32580.78			
Y77	-95639.68	32673.09	Y106	-95716.19	32728.51	R76	-95539.32	32591.53			
Y78	-95673.47	32674.37	Y107	-95720.14	32725.64	R77	-95550.61	32604.17			
Y79	-95674.12	32674.95	Y108	-95722.32	32728.16	R78	-95578.62	32616.70			
Y80	-95669.28	32667.94	Y109	-95726.68	32733.21	R79	-95592.70	32625.02			
Y81	-95664.53	32662.72	Y110	-95728.77	32735.63	R80	-95603.43	32646.92			
Y82	-95656.29	32653.12	Y111	-95731.92	32739.29	R81	-95609.27	32652.74			
Y83	-95654.55	32651.01				R82	-95612.36	32653.53			
Y84	-95650.30	32645.42	Y112	-95549.04	32716.16	R83	-95625.98	32673.16			
Y85	-95646.26	32640.24	Y113	-95544.76	32714.69	R84	-95638.59	32684.84			
Y86	-95643.15	32636.05	Y114	-95540.53	32713.61	R85	-95638.40	32685.90			
Y87	-95643.54	32636.30	Y115	-95524.60	32707.25	R86	-95637.41	32689.84			
Y88	-95645.18	32636.99	Y116	-95510.15	32700.41	R87	-95636.20	32693.63			
Y89	-95646.39	32637.10	Y117	-95512.97	32693.36	R88	-95633.68	32699.57			
Y90	-95647.23	32636.96	Y118	-95514.53	32689.45	R89	-95629.54	32709.02			

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
所在地	鴨川市内浦

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-1		箇所名	内浦29		所在地	鴨川市内浦			
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y119	-95516.68	32684.07									
Y120	-95532.27	32690.42									
Y121	-95547.89	32697.83									
Y122	-95554.78	32700.05									
Y123	-95551.43	32709.47									
Y124	-95549.18	32715.79									
Y125	-95451.31	32679.99									
Y126	-95432.01	32675.50									
Y127	-95413.85	32674.12									
Y128	-95405.44	32673.61									
Y129	-95402.70	32673.28									
Y130	-95394.12	32673.36									
Y131	-95387.00	32672.90									
Y132	-95378.27	32672.82									
Y133	-95378.27	32665.83									
Y134	-95378.27	32660.11									
Y135	-95378.27	32655.83									
Y136	-95394.37	32657.07									
Y137	-95405.30	32658.21									
Y138	-95414.30	32659.33									
Y139	-95432.71	32661.21									
Y140	-95455.23	32663.35									
Y141	-95453.59	32670.31									
Y142	-95452.94	32673.08									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-2

箇所名

内浦29

所在地

鴨川市内浦



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-2	箇所名	内浦29	所在地	鴨川市内浦

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-3

箇所名


内浦29

所在地

鴨川市内浦



1:2,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-3		箇所名	内浦29		所在地	鴨川市内浦			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95817.43	32512.33	Y31	-95695.16	32501.00	R1	-95813.23	32509.03	R31	-95728.33	32442.27
Y2	-95823.72	32553.98	Y32	-95695.21	32463.32	R2	-95798.81	32520.67	R32	-95803.93	32501.71
Y3	-95791.48	32576.91	Y33	-95694.73	32461.47	R3	-95792.71	32534.45	R33	-95807.99	32504.90
Y4	-95790.82	32576.25	Y34	-95694.90	32456.22	R4	-95788.37	32538.97			
Y5	-95788.48	32585.40	Y35	-95695.06	32451.62	R5	-95764.25	32549.24			
Y6	-95775.64	32611.06	Y36	-95695.09	32450.61	R6	-95757.01	32553.33			
Y7	-95764.49	32620.99	Y37	-95696.39	32450.84	R7	-95755.80	32564.37			
Y8	-95736.06	32642.73	Y38	-95706.12	32445.68	R8	-95748.97	32582.70			
Y9	-95721.74	32603.92	Y39	-95717.55	32437.50	R9	-95736.11	32593.83			
Y10	-95718.75	32595.83	Y40	-95719.67	32437.64	R10	-95722.20	32605.16			
Y11	-95716.26	32589.08	Y41	-95721.26	32437.75	R11	-95721.74	32603.92			
Y12	-95714.27	32580.79	Y42	-95722.26	32437.91	R12	-95718.75	32595.83			
Y13	-95713.74	32575.92	Y43	-95723.32	32438.33	R13	-95716.26	32589.08			
Y14	-95713.53	32570.10	Y44	-95723.67	32438.60	R14	-95714.27	32580.79			
Y15	-95713.95	32561.53	Y45	-95803.93	32501.71	R15	-95713.74	32575.92			
Y16	-95713.42	32552.96	Y46	-95807.99	32504.90	R16	-95713.53	32570.10			
Y17	-95712.44	32546.66				R17	-95713.95	32561.53			
Y18	-95710.05	32539.57				R18	-95713.42	32552.96			
Y19	-95706.09	32532.27				R19	-95712.44	32546.66			
Y20	-95700.26	32523.48				R20	-95710.05	32539.57			
Y21	-95699.15	32521.55				R21	-95706.09	32532.27			
Y22	-95698.81	32520.97				R22	-95703.75	32528.75			
Y23	-95697.94	32518.72				R23	-95703.66	32527.75			
Y24	-95696.75	32513.75				R24	-95703.74	32527.15			
Y25	-95696.33	32512.00				R25	-95704.12	32525.42			
Y26	-95696.64	32511.75				R26	-95704.69	32521.45			
Y27	-95697.06	32511.51				R27	-95707.29	32510.90			
Y28	-95696.87	32510.50				R28	-95695.21	32463.32			
Y29	-95696.55	32509.81				R29	-95712.01	32456.90			
Y30	-95695.93	32507.64				R30	-95726.85	32444.47			

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-5

箇所名

内浦29

所在地

鴨川市内浦



1:2,000

0 50 100 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-132K2353-5

箇所名

内浦29

所在地

鴨川市内浦

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96159.08	32506.59	Y31	-96043.82	32518.02	R1	-96136.28	32501.41	R31	-96081.86	32539.11
Y2	-96154.36	32525.06	Y32	-96044.14	32515.16	R2	-96134.37	32508.92	R32	-96082.74	32539.49
Y3	-96153.90	32525.98	Y33	-96044.14	32510.79	R3	-96134.37	32508.92	R33	-96082.66	32538.88
Y4	-96153.75	32545.92	Y34	-96044.14	32508.04	R4	-96132.55	32520.24	R34	-96082.90	32537.75
Y5	-96154.83	32548.50	Y35	-96046.92	32512.64	R5	-96132.55	32520.24	R35	-96080.15	32521.88
Y6	-96155.35	32549.07	Y36	-96047.86	32512.87	R6	-96132.71	32536.82	R36	-96080.15	32521.88
Y7	-96157.21	32550.38	Y37	-96065.27	32525.48	R7	-96133.78	32550.48	R37	-96091.05	32487.90
Y8	-96161.09	32551.23	Y38	-96069.30	32528.17	R8	-96132.10	32570.96	R38	-96091.05	32487.90
Y9	-96166.14	32553.94	Y39	-96069.47	32528.09	R9	-96116.46	32578.61	R39	-96095.48	32487.20
Y10	-96170.75	32557.77	Y40	-96069.48	32528.10	R10	-96104.72	32583.49	R40	-96099.77	32489.61
Y11	-96162.65	32595.59	Y41	-96069.66	32527.93	R11	-96094.68	32585.86	R41	-96109.65	32493.80
Y12	-96131.21	32614.41	Y42	-96069.78	32527.79	R12	-96072.48	32587.36	R42	-96116.57	32496.44
Y13	-96116.19	32620.34	Y43	-96069.89	32527.52	R13	-96051.88	32586.67	R43	-96122.47	32498.27
Y14	-96104.71	32623.48	Y44	-96064.66	32524.79	R14	-96047.13	32586.39	R44	-96125.37	32498.93
Y15	-96072.18	32625.94	Y45	-96064.66	32524.79	R15	-96019.33	32592.79	R45	-96134.59	32501.02
Y16	-96049.98	32625.00	Y46	-96076.10	32481.36	R16	-96019.91	32591.64			
Y17	-96043.41	32624.59	Y47	-96076.10	32481.36	R17	-96024.66	32582.29			
Y18	-96012.50	32626.29	Y48	-96080.92	32480.85	R18	-96027.69	32576.32			
Y19	-96008.40	32614.31	Y49	-96082.58	32481.08	R19	-96029.38	32571.87			
Y20	-96019.91	32591.64	Y50	-96084.96	32481.41	R20	-96030.65	32566.26			
Y21	-96024.66	32582.29	Y51	-96087.07	32482.20	R21	-96031.82	32554.41			
Y22	-96027.69	32576.32	Y52	-96090.05	32483.99	R22	-96033.62	32546.05			
Y23	-96029.38	32571.87	Y53	-96090.21	32484.08	R23	-96035.63	32539.70			
Y24	-96030.65	32566.26	Y54	-96094.95	32486.90	R24	-96039.23	32530.60			
Y25	-96031.82	32554.41	Y55	-96099.77	32489.61	R25	-96042.03	32523.68			
Y26	-96033.62	32546.05	Y56	-96109.65	32493.80	R26	-96048.07	32528.46			
Y27	-96035.63	32539.70	Y57	-96116.57	32496.44	R27	-96051.44	32528.32			
Y28	-96039.23	32530.60	Y58	-96122.47	32498.27	R28	-96071.84	32539.20			
Y29	-96042.61	32522.24	Y59	-96125.37	32498.93	R29	-96081.35	32539.81			
Y30	-96043.76	32518.46	Y60	-96134.59	32501.02	R30	-96081.30	32539.16			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-7

箇所名

内浦29


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
鴨川市内浦	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-7	箇所名	内浦29	所在地	鴨川市内浦

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-7	箇所名	内浦29	所在地	鴨川市内浦
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-8

箇所名

内浦29


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
鴨川市内浦	

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-10

箇所名

内浦29

所在地

鴨川市内浦



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-10	箇所名	内浦29	所在地	鴨川市内浦
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-15	箇所名	内浦29	所在地	鴨川市内浦
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-17

箇所名


内浦29

所在地

鴨川市内浦




I-132K2353-17-1



I-132K2353-17-2

1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-17	箇所名	内浦29		所在地	鴨川市内浦				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95870.44	32670.75	Y30	-95929.61	32677.94	R1	-95872.82	32675.61			
Y2	-95878.50	32667.48	Y31	-95927.52	32673.28	R2	-95881.08	32673.88			
Y3	-95885.67	32666.93	Y32	-95924.22	32665.91	R3	-95887.77	32671.86			
Y4	-95886.43	32668.72				R4	-95889.59	32676.13			
Y5	-95889.59	32676.13				R5	-95882.66	32677.79			
Y6	-95891.87	32681.47				R6	-95874.85	32679.72			
Y7	-95894.21	32686.96									
Y8	-95895.80	32690.66				R7	-95925.70	32669.20			
Y9	-95887.88	32690.75				R8	-95933.76	32662.89			
Y10	-95882.38	32693.30				R9	-95934.98	32665.76			
Y11	-95880.95	32691.47				R10	-95935.99	32668.56			
Y12	-95879.89	32690.11				R11	-95936.86	32670.95			
Y13	-95879.05	32688.42				R12	-95928.03	32674.41			
Y14	-95878.34	32687.09				R13	-95927.52	32673.28			
Y15	-95877.28	32684.77									
Y16	-95876.75	32683.60									
Y17	-95874.85	32679.72									
Y18	-95871.81	32673.55									
Y19	-95922.13	32661.24									
Y20	-95930.60	32655.43									
Y21	-95931.17	32656.77									
Y22	-95934.98	32665.76									
Y23	-95935.99	32668.56									
Y24	-95936.88	32671.00									
Y25	-95938.39	32676.81									
Y26	-95939.53	32681.22									
Y27	-95940.90	32686.49									
Y28	-95933.69	32687.06									
Y29	-95932.64	32684.70									

平面直角座標系:第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-18

箇所名

内浦29


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
鴨川市内浦	

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-18	箇所名	内浦29	所在地	鴨川市内浦

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-132K2353-19

箇所名

内浦29


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2353-19	箇所名	内浦29	所在地	鴨川市内浦
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)