


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2368-1 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-2	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



1:1,000



千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2368-2 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-3	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

N

1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-3	箇所名	二子1	所在地	鶴川市二子
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-4	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

N

1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 明治38年7月15日

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-4	箇所名	二子1	所在地	鶴川市二子
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-5	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2368-5 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

## 千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-6	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2368-6 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-7	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

N



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 J-132K2368-7 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-8	箇所名	二子1	所在地	鶴川市二子		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-100013.28	21326.66	Y31	-100024.39	21370.08	R1	-100021.89	21360.29
Y2	-100050.79	21315.43				R2	-100039.44	21353.09
Y3	-100065.37	21320.18				R3	-100047.83	21355.37
Y4	-100077.88	21330.91				R4	-100053.99	21362.04
Y5	-100077.88	21330.91				R5	-100053.99	21362.04
Y6	-100090.08	21338.98				R6	-100060.07	21364.31
Y7	-100057.38	21366.58				R7	-100057.38	21366.58
Y8	-100051.87	21371.23				R8	-100051.87	21371.23
Y9	-100043.40	21378.38				R9	-100043.40	21378.38
Y10	-100039.59	21382.19				R10	-100039.59	21382.19
Y11	-100035.35	21387.48				R11	-100035.35	21387.48
Y12	-100031.70	21392.54				R12	-100031.70	21392.54
Y13	-100029.64	21396.16				R13	-100029.64	21396.16
Y14	-100027.95	21399.55				R14	-100029.26	21396.92
Y15	-100025.99	21403.16				R15	-100028.45	21396.44
Y16	-100023.18	21408.33				R16	-100028.45	21396.44
Y17	-100021.22	21411.96				R17	-100027.73	21395.68
Y18	-100020.27	21411.18				R18	-100026.73	21395.26
Y19	-100020.27	21411.18				R19	-100026.46	21394.95
Y20	-100020.02	21410.92				R20	-100026.70	21394.03
Y21	-100019.97	21410.88				R21	-100027.49	21389.66
Y22	-100019.85	21410.83				R22	-100027.57	21384.03
Y23	-100021.70	21407.20				R23	-100026.70	21379.11
Y24	-100023.76	21403.16				R24	-100024.39	21370.08
Y25	-100024.25	21401.86						
Y26	-100025.51	21398.55						
Y27	-100026.70	21394.03						
Y28	-100027.49	21389.66						
Y29	-100027.57	21384.03						
Y30	-100026.70	21379.11						

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023



千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-9	箇所名	二子1	所在地	鶴川市二子
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅸ系（測地成果2011）


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2368-10 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2368-11 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2368-12 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-13	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

N



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2368-13 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-14	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

N



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-14	箇所名	二子1	所在地	鶴川市二子
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅸ系（測地成果2011）

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-15	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

N



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 I-132K2368-15 箇所名 二子1 所在地 鶴川市二子

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023



## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-16	箇所名	二子1	所在地	鶴川市二子
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-17	箇所名	二子1	所在地	鷺川市二子
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

N  
↑



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	I-132K2368-17	箇所名	二子1	所在地	鶴川市二子
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県