


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2125-1 | 箇所名 | 真舟4 | 所在地 | 木更津市真舟5丁目、桜井 |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2125-1 箇所名 真舟4 所在地 木更津市真舟5丁目、桜井

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2125-2 | 箇所名 | 真舟4 | 所在地 | 木更津市真舟5丁目、桜井 |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2125-2 箇所名 真府4 所在地 木更津市真舟5丁目、桜井

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2125-3 | 箇所名 | 真舟4 | 所在地 | 木更津市真舟5丁目、桜井 |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2125-3 箇所名 真舟4 所在地 木更津市真舟5丁目、桜井

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-14IK2125-4 | 箇所名 | 真舟4 | 所在地 | 木更津市真舟5丁目、桜井 |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|



1:2,500

0 60 120 m



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標

株式会社 翁のむれのむる工場の屋根一覧

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------|-------------------------------|---------|------|-----------|---------|------|-----------|---------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -70658.48 | 8672.77 | Y30 | -70449.37 | 8600.29 | R1 | -70707.04 | 8701.40 | R30 | -70516.54 | 8684.19 |
| Y2 | -70653.68 | 8677.16 | Y31 | -70457.95 | 8622.36 | R2 | -70707.28 | 8701.13 | R31 | -70531.07 | 8694.23 |
| Y3 | -70615.74 | 8676.66 | Y32 | -70452.23 | 8635.63 | R3 | -70686.99 | 8693.96 | R32 | -70547.20 | 8702.38 |
| Y4 | -70615.74 | 8680.46 | Y33 | -70461.43 | 8647.13 | R4 | -70670.43 | 8691.57 | R33 | -70569.55 | 8705.51 |
| Y5 | -70615.74 | 8694.46 | Y34 | -70475.14 | 8655.77 | R5 | -70649.80 | 8688.55 | R34 | -70589.88 | 8706.06 |
| Y6 | -70615.74 | 8697.69 | Y35 | -70483.71 | 8675.59 | R6 | -70646.91 | 8689.64 | R35 | -70592.53 | 8702.08 |
| Y7 | -70615.74 | 8717.86 | Y36 | -70491.13 | 8686.00 | R7 | -70627.13 | 8689.41 | R36 | -70600.31 | 8701.66 |
| Y8 | -70617.66 | 8717.62 | Y37 | -70502.49 | 8698.51 | R8 | -70617.77 | 8685.26 | R37 | -70600.42 | 8696.24 |
| Y9 | -70627.56 | 8712.83 | Y38 | -70522.28 | 8705.60 | R9 | -70615.74 | 8686.44 | R38 | -70600.46 | 8694.19 |
| Y10 | -70647.40 | 8713.07 | Y39 | -70542.20 | 8716.18 | R10 | -70615.74 | 8684.46 | R39 | -70600.58 | 8688.44 |
| Y11 | -70651.14 | 8715.18 | Y40 | -70569.14 | 8719.73 | R11 | -70615.74 | 8687.69 | R40 | -70592.86 | 8685.80 |
| Y12 | -70670.61 | 8709.45 | Y41 | -70588.63 | 8722.38 | R12 | -70615.74 | 8702.64 | R41 | -70619.18 | 8686.76 |
| Y13 | -70682.47 | 8702.87 | Y42 | -70592.22 | 8717.30 | R13 | -70617.71 | 8702.84 | R42 | -70570.05 | 8688.40 |
| Y14 | -70690.75 | 8724.71 | Y43 | -70600.05 | 8714.18 | R14 | -70627.36 | 8702.13 | R43 | -70552.01 | 8685.77 |
| Y15 | -70698.44 | 8713.71 | Y44 | -70600.42 | 8696.26 | R15 | -70647.18 | 8702.36 | R44 | -70541.65 | 8680.54 |
| Y16 | -70702.78 | 8707.50 | Y45 | -70600.46 | 8694.91 | R16 | -70650.53 | 8703.05 | R45 | -70532.27 | 8670.75 |
| Y17 | -70707.04 | 8701.40 | Y46 | -70600.70 | 8682.69 | R17 | -70670.52 | 8700.97 | R46 | -70527.05 | 8659.01 |
| Y18 | -70709.55 | 8698.62 | Y47 | -70600.73 | 8681.29 | R18 | -70684.84 | 8698.20 | R47 | -70519.42 | 8648.87 |
| Y19 | -70712.14 | 8695.96 | Y48 | -70600.84 | 8676.36 | R19 | -70698.36 | 8713.82 | R48 | -70508.63 | 8636.30 |
| Y20 | -70714.31 | 8693.73 | Y49 | -70559.78 | 8674.65 | R20 | -70698.44 | 8713.71 | R49 | -70498.49 | 8613.42 |
| Y21 | -70719.11 | 8688.80 | Y50 | -70556.87 | 8674.12 | R21 | -70702.78 | 8707.50 | R50 | -70485.51 | 8599.64 |
| Y22 | -70694.46 | 8679.24 | Y51 | -70552.64 | 8672.34 | R22 | -70707.04 | 8701.40 | R51 | -70483.72 | 8595.66 |
| Y23 | -70670.26 | 8675.15 | Y52 | -70550.39 | 8670.22 | | | | R52 | -70465.93 | 8586.07 |
| Y24 | -70658.48 | 8672.77 | Y53 | -70547.35 | 8666.91 | R23 | -70457.31 | 8593.47 | R53 | -70456.34 | 8574.44 |
| Y25 | -70463.82 | 8567.96 | Y55 | -70540.14 | 8658.31 | R24 | -70470.25 | 8610.06 | R54 | -70452.51 | 8577.76 |
| Y26 | -70461.12 | 8570.30 | Y56 | -70528.09 | 8643.17 | R25 | -70467.98 | 8618.59 | R55 | -70448.61 | 8581.14 |
| Y27 | -70452.51 | 8577.76 | Y57 | -70524.46 | 8635.49 | R26 | -70478.89 | 8631.25 | R56 | -70447.12 | 8582.43 |
| Y28 | -70448.61 | 8581.14 | Y58 | -70521.61 | 8629.81 | R28 | -70508.66 | 8662.89 | | | |
| Y29 | -70438.91 | 8589.55 | Y59 | -70510.17 | 8605.29 | R29 | -70508.11 | 8673.25 | | | |

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧表

| 株式会社の名称 | 本店の住所 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 調査年度 |
|---------|-------|------|------|-----|------|
| 株式会社の名称 | 本店の住所 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 調査年度 |

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2125-5 | 箇所名 | 真舟4 | 所在地 | 木更津市真舟5丁目、桜井 |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|--------------|



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2125-5 箇所名 真舟4 所在地 木更津市真舟5丁目、桜井

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県