


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2188-1	箇所名	菅生I	所在地	木更津市菅生
---------	------	--------------	-----	-----	-----	--------

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2188-2	箇所名	蒼生1	所在地	木更津市蒼生
---------	------	--------------	-----	-----	-----	--------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-67587.36	12944.46			
Y2	-67589.63	12919.00			
Y3	-67575.94	12897.33			
Y4	-67571.20	12884.08			
Y5	-67572.71	12872.45			
Y6	-67586.77	12853.21			
Y7	-67586.65	12833.39			
Y8	-67590.14	12833.10			
Y9	-67596.62	12832.56			
Y10	-67604.19	12831.92			
Y11	-67604.35	12831.91			
Y12	-67605.78	12832.94			
Y13	-67609.03	12837.71			
Y14	-67610.34	12839.61			
Y15	-67618.01	12855.59			
Y16	-67623.01	12866.52			
Y17	-67628.60	12881.02			
Y18	-67624.69	12891.88			
Y19	-67629.31	12902.27			
Y20	-67637.27	12908.40			
Y21	-67634.22	12911.19			
Y22	-67629.89	12915.15			
Y23	-67624.95	12919.65			
Y24	-67617.41	12925.87			
Y25	-67611.21	12929.71			
Y26	-67597.31	12938.31			

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2188-5	箇所名	菅生1	所在地	木更津市菅生
---------	------	--------------	-----	-----	-----	--------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県