

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-141K2189-1

箇所名

清見台1丁目

所在地

木更津市清見台1丁目、永井作1丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
所在地	木更津市清見台1丁目、永井作1丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2189-1	箇所名	清見台1丁目	所在地	木更津市清見台1丁目、永井作1丁目
---------	------	--------------	-----	--------	-----	-------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-68044.10	10242.68				R1	-68018.16	10200.38			
Y2	-68049.40	10237.46				R2	-68031.26	10221.30			
Y3	-68049.37	10237.89				R3	-68049.57	10224.95			
Y4	-68049.72	10238.11				R4	-68060.22	10223.69			
Y5	-68052.75	10252.70				R5	-68061.79	10224.05			
Y6	-68060.08	10258.06				R6	-68061.51	10226.42			
Y7	-68063.33	10256.55				R7	-68066.72	10242.47			
Y8	-68069.14	10253.84				R8	-68073.32	10251.90			
Y9	-68073.32	10251.90				R9	-68076.82	10250.28			
Y10	-68076.82	10250.28				R10	-68077.05	10250.17			
Y11	-68082.39	10247.69				R11	-68072.59	10238.81			
Y12	-68078.14	10235.34				R12	-68068.78	10219.21			
Y13	-68075.21	10212.84				R13	-68067.92	10211.41			
Y14	-68080.05	10184.63				R14	-68063.30	10211.26			
Y15	-68068.15	10181.55				R15	-68052.92	10210.39			
Y16	-68059.35	10180.78				R16	-68036.31	10206.58			
Y17	-68047.51	10174.16				R17	-68018.99	10198.70			
Y18	-68025.96	10184.52				R18	-68019.24	10198.13			
Y19	-68022.14	10192.22				R19	-68008.90	10197.94			
Y20	-68012.31	10192.13				R20	-68007.25	10200.75			
Y21	-68007.25	10200.75				R21	-68016.95	10202.79			
Y22	-68006.17	10202.58				R22	-68018.16	10200.38			
Y23	-68005.51	10203.90									
Y24	-68004.43	10206.07									
Y25	-68001.04	10212.85									
Y26	-68010.46	10216.01									
Y27	-68010.48	10216.02									
Y28	-68026.06	10238.16									
Y29	-68044.10	10242.68									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)