


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-1	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2196-1 箇所名 請西6 所在地 木更津市請西、千束台1丁目

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-2	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------



1:1,500
0 30 60 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-2	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-69890.30	9796.33			
Y2	-69890.39	9795.55			
Y3	-69879.81	9782.47			
Y4	-69864.03	9782.21			
Y5	-69847.47	9779.84			
Y6	-69829.33	9778.14			
Y7	-69809.78	9772.29			
Y8	-69790.12	9761.54			
Y9	-69770.38	9768.56			
Y10	-69755.10	9772.12			
Y11	-69756.00	9776.58			
Y12	-69757.07	9781.93			
Y13	-69758.31	9788.11			
Y14	-69759.85	9795.78			
Y15	-69760.28	9797.91			
Y16	-69779.50	9790.54			
Y17	-69789.21	9786.72			
Y18	-69802.62	9795.83			
Y19	-69819.63	9801.51			
Y20	-69834.86	9810.77			
Y21	-69856.54	9814.66			
Y22	-69880.39	9816.96			
Y23	-69887.39	9819.36			
Y24	-69888.27	9812.41			
Y25	-69888.64	9809.44			
Y26	-69889.14	9805.47			
Y27	-69890.30	9796.33			

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-4	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2196-4 箇所名 請西6 所在地 木更津市請西、千束台1丁目

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2196-5 箇所名 請西6 所在地 木更津市請西、千束台1丁目



1:1,500

0 30 60



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-5	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-69923.74	9784.36	Y31	-69847.50	9748.52
Y2	-69943.04	9781.82	Y32	-69844.59	9754.56
Y3	-69941.69	9783.28	Y33	-69843.15	9757.53
Y4	-69954.24	9784.53	Y34	-69855.94	9763.81
Y5	-69963.81	9802.33	Y35	-69874.29	9770.37
Y6	-69971.59	9811.22	Y36	-69891.21	9770.93
Y7	-69984.18	9820.77	Y37	-69911.70	9763.61
Y8	-69993.44	9837.12	Y38	-69919.76	9761.78
Y9	-69999.08	9836.06	Y39	-69923.74	9784.36
Y10	-70004.19	9833.60			
Y11	-70008.09	9831.72			
Y12	-70013.49	9829.12			
Y13	-70015.83	9827.99			
Y14	-70022.50	9824.78			
Y15	-70021.32	9820.81			
Y16	-70011.25	9803.70			
Y17	-70004.13	9791.61			
Y18	-69994.93	9784.23			
Y19	-69990.64	9767.95			
Y20	-69971.44	9755.07			
Y21	-69954.01	9743.66			
Y22	-69946.36	9741.35			
Y23	-69939.87	9734.12			
Y24	-69924.77	9726.76			
Y25	-69904.47	9742.80			
Y26	-69883.88	9741.95			
Y27	-69866.34	9737.59			
Y28	-69854.01	9735.01			
Y29	-69853.00	9737.10			
Y30	-69849.67	9744.01	R30	-70003.86	9833.75

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-6	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2196-6 箇所名 請西6 所在地 木更津市請西、千束台1丁目

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-7	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2196-7 箇所名 請西6 所在地 木更津市請西、千束台1丁目

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

4048

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-8	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2196-8 箇所名 諸西6 所在地 木更津市諸西、千束台1丁目

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-9	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	--------------	-----	-----	-----	---------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-69979.62	9471.81	Y31	-69979.62	9471.81
Y2	-69997.36	9462.13			
Y3	-69996.27	9460.01			
Y4	-69992.80	9453.22			
Y5	-69990.98	9449.66			
Y6	-69987.61	9443.07			
Y7	-69985.88	9439.69			
Y8	-69965.41	9447.10			
Y9	-69950.54	9456.18			
Y10	-69934.20	9468.65			
Y11	-69918.37	9480.11			
Y12	-69915.58	9477.86			
Y13	-69899.26	9494.97			
Y14	-69890.38	9507.84			
Y15	-69879.42	9522.87			
Y16	-69872.35	9545.52			
Y17	-69863.83	9563.65			
Y18	-69866.96	9564.83			
Y19	-69873.19	9567.17			
Y20	-69875.63	9568.09			
Y21	-69879.34	9569.48			
Y22	-69884.99	9571.61			
Y23	-69896.92	9554.63			
Y24	-69900.72	9542.41			
Y25	-69917.50	9528.51			
Y26	-69926.66	9516.10			
Y27	-69930.50	9509.07			
Y28	-69945.17	9506.47			
Y29	-69958.20	9493.44			
Y30	-69971.93	9478.62			

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-10	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	---------------	-----	-----	-----	---------------



1:1,000



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2196-10 箇所名 諸西6 所在地 木更津市諸西、千束台1丁目

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-12	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	---------------	-----	-----	-----	---------------



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-12	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	---------------	-----	-----	-----	---------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-70055.01	9398.56	Y31	-70048.37	9387.98
Y2	-70070.27	9388.79	Y32	-70049.69	9390.09
Y3	-70078.85	9378.78	Y33	-70054.18	9397.25
Y4	-70082.61	9371.23	Y34	-70055.01	9398.56
Y5	-70084.33	9358.53			
Y6	-70081.82	9342.91			
Y7	-70082.37	9342.39			
Y8	-70088.67	9339.11			
Y9	-70100.19	9319.44			
Y10	-70103.76	9304.86			
Y11	-70103.13	9283.13			
Y12	-70091.15	9268.39			
Y13	-70089.75	9269.16			
Y14	-70085.92	9271.94			
Y15	-70082.98	9274.13			
Y16	-70080.97	9275.62			
Y17	-70078.64	9277.36			
Y18	-70072.95	9281.60			
Y19	-70081.99	9290.86			
Y20	-70081.51	9301.50			
Y21	-70078.81	9312.41			
Y22	-70070.86	9325.37			
Y23	-70062.66	9331.91			
Y24	-70059.83	9338.16			
Y25	-70061.83	9358.53			
Y26	-70061.10	9364.65			
Y27	-70059.82	9366.77			
Y28	-70054.73	9372.51			
Y29	-70043.05	9379.51			
Y30	-70045.79	9383.88			

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2196-13	箇所名	請西6	所在地	木更津市請西、千束台1丁目
---------	------	---------------	-----	-----	-----	---------------



1:1,000



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2196-13 箇所名 請西6 所在地 木更津市請西、千束台1丁目

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県