


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-1	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-1	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]



平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-2	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-2	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------


[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図						調査年度	2024
急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-3	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西	



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
所在地	木更津市請西東3丁目、請西、請西東2丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-3	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西、請西東2丁目					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-69685.46	10941.29	Y31	-69732.33	10798.11						
Y2	-69692.57	10964.05	Y32	-69723.61	10816.06						
Y3	-69707.22	10969.63	Y33	-69715.28	10832.65						
Y4	-69727.26	10968.77	Y34	-69713.37	10834.24						
Y5	-69747.52	10967.81	Y35	-69699.45	10847.03						
Y6	-69747.10	10961.39	Y36	-69685.17	10860.64						
Y7	-69746.87	10957.83	Y37	-69668.12	10879.45						
Y8	-69746.71	10955.33	Y38	-69670.58	10909.07						
Y9	-69746.07	10945.35	Y39	-69676.11	10928.09						
Y10	-69726.73	10946.28	Y40	-69685.46	10941.29						
Y11	-69710.54	10947.87									
Y12	-69708.24	10948.56									
Y13	-69704.63	10931.91									
Y14	-69707.32	10914.08									
Y15	-69699.40	10895.68									
Y16	-69689.85	10885.32									
Y17	-69700.86	10876.65									
Y18	-69714.99	10863.30									
Y19	-69728.65	10850.74									
Y20	-69733.65	10845.64									
Y21	-69744.34	10824.64									
Y22	-69752.57	10807.92									
Y23	-69756.63	10795.00									
Y24	-69755.62	10795.16									
Y25	-69748.95	10796.22									
Y26	-69746.80	10796.78									
Y27	-69744.37	10797.40									
Y28	-69739.95	10798.55									
Y29	-69735.57	10799.68									
Y30	-69732.66	10798.27									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)



平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-4	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-4	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-5	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-5	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-69770.97	10720.73				R1	-69786.47	10687.78			
Y2	-69785.86	10710.95				R2	-69796.52	10675.17			
Y3	-69795.61	10702.43				R3	-69791.58	10671.63			
Y4	-69798.58	10698.07				R4	-69788.64	10669.52			
Y5	-69806.40	10687.98				R5	-69785.50	10667.27			
Y6	-69804.38	10684.98				R6	-69781.33	10675.48			
Y7	-69800.81	10679.68				R7	-69778.00	10672.41			
Y8	-69798.96	10676.93				R8	-69762.47	10690.63			
Y9	-69791.58	10671.63				R9	-69766.07	10693.23			
Y10	-69788.64	10669.52				R10	-69768.60	10695.06			
Y11	-69775.66	10660.20				R11	-69771.78	10697.36			
Y12	-69777.05	10663.75				R12	-69773.58	10699.05			
Y13	-69773.85	10657.08				R13	-69773.83	10699.30			
Y14	-69752.39	10683.35				R14	-69783.41	10690.21			
Y15	-69745.65	10702.69				R15	-69786.47	10687.78			
Y16	-69733.73	10718.94									
Y17	-69723.08	10719.41									
Y18	-69718.74	10726.01									
Y19	-69708.85	10743.94									
Y20	-69701.95	10763.55									
Y21	-69706.08	10766.56									
Y22	-69710.03	10769.43									
Y23	-69712.06	10770.90									
Y24	-69716.19	10773.91									
Y25	-69720.14	10776.79									
Y26	-69736.20	10763.63									
Y27	-69749.65	10748.62									
Y28	-69754.47	10742.04									
Y29	-69759.42	10736.48									
Y30	-69770.97	10720.73									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-141K2202-6

箇所名

請西東2

所在地

木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2202-6	箇所名	請西東2	所在地	木更津市請西東3丁目、請西東2丁目、請西
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)