

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-141K2204

箇所名

請西南2

所在地

木更津市請西南2丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
木更津市請西南2丁目	

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-70796.70	10155.67	Y31	-70795.01	10140.80	R1	-70862.54	10069.65			
Y2	-70798.21	10156.92	Y32	-70796.73	10142.17	R2	-70868.48	10062.48			
Y3	-70798.52	10157.18	Y33	-70790.50	10150.56	R3	-70866.84	10061.12			
Y4	-70800.47	10158.78	Y34	-70796.70	10155.67	R4	-70862.88	10057.82			
Y5	-70806.24	10163.54				R5	-70862.34	10057.36			
Y6	-70812.76	10154.95				R6	-70855.87	10064.75			
Y7	-70818.65	10159.60				R7	-70844.02	10078.20			
Y8	-70823.84	10154.55				R8	-70830.39	10093.97			
Y9	-70824.97	10148.42				R9	-70817.53	10109.59			
Y10	-70830.34	10144.94				R10	-70809.92	10127.85			
Y11	-70843.61	10128.17				R11	-70805.53	10133.67			
Y12	-70855.88	10113.30				R12	-70808.31	10135.78			
Y13	-70866.65	10096.94				R13	-70810.15	10137.17			
Y14	-70877.57	10080.66				R14	-70811.73	10138.37			
Y15	-70881.28	10073.16				R15	-70816.86	10133.66			
Y16	-70891.40	10055.49				R16	-70829.18	10117.89			
Y17	-70901.50	10043.06				R17	-70841.26	10102.22			
Y18	-70893.97	10036.48				R18	-70852.30	10085.05			
Y19	-70889.23	10032.34				R19	-70862.54	10069.65			
Y20	-70884.06	10027.83									
Y21	-70881.70	10025.76									
Y22	-70869.91	10038.01									
Y23	-70856.70	10052.66									
Y24	-70849.67	10060.21									
Y25	-70836.85	10072.26									
Y26	-70821.30	10087.08									
Y27	-70807.77	10102.64									
Y28	-70803.80	10122.73									
Y29	-70799.80	10129.32									
Y30	-70799.91	10135.01									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)