


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2216-1	箇所名	大久保10	所在地	木更津市大久保、大久保4丁目、大久保6丁目
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-141K2216-1

箇所名

大久保10

所在地

木更津市大久保、大久保4丁目、大久保6丁目

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2216-2	箇所名	大久保10	所在地	木更津市大久保、大久保4丁目、大久保6丁目
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
所在地	木更津市大久保、大久保4丁目、大久保6丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-14IK2216-2	箇所名	大久保10	所在地	木更津市大久保、大久保4丁目、大久保6丁目					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-73081.80	9427.24	Y31	-73154.80	9512.15						
Y2	-73080.08	9428.01	Y32	-73150.73	9510.23						
Y3	-73079.65	9428.20	Y33	-73144.70	9507.59						
Y4	-73074.63	9430.45	Y34	-73139.59	9504.68						
Y5	-73071.81	9431.72	Y35	-73136.05	9501.89						
Y6	-73065.51	9434.54	Y36	-73133.42	9499.40						
Y7	-73065.88	9449.58	Y37	-73130.74	9496.93						
Y8	-73060.83	9472.62	Y38	-73128.88	9494.28						
Y9	-73063.34	9494.26	Y39	-73126.79	9489.47						
Y10	-73072.19	9513.34	Y40	-73125.10	9485.80						
Y11	-73092.11	9538.64	Y41	-73119.55	9475.94						
Y12	-73106.48	9544.54	Y42	-73115.29	9467.98						
Y13	-73130.58	9539.45	Y43	-73111.66	9461.46						
Y14	-73149.18	9541.04	Y44	-73108.41	9455.83						
Y15	-73158.96	9543.38	Y45	-73105.80	9452.66						
Y16	-73164.45	9548.89	Y46	-73102.87	9449.76						
Y17	-73169.70	9549.78	Y47	-73098.84	9445.99						
Y18	-73175.44	9544.99	Y48	-73094.24	9442.51						
Y19	-73177.38	9543.37	Y49	-73091.86	9440.13						
Y20	-73183.52	9538.24	Y50	-73089.73	9437.70						
Y21	-73183.62	9538.16	Y51	-73087.95	9435.63						
Y22	-73184.92	9537.07	Y52	-73085.84	9432.95						
Y23	-73181.94	9533.60	Y53	-73083.28	9429.43						
Y24	-73178.54	9529.62	Y54	-73081.80	9427.24						
Y25	-73176.57	9527.47									
Y26	-73175.08	9525.98									
Y27	-73171.49	9522.81									
Y28	-73168.23	9520.43									
Y29	-73164.64	9517.82									
Y30	-73160.04	9514.84									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)



平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2216-3	箇所名	大久保10	所在地	木更津市大久保、大久保4丁目、大久保6丁目
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-141K2216-3

箇所名

大久保10

所在地

木更津市大久保、大久保4丁目、大久保6丁目

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2216-4	箇所名	大久保10	所在地	木更津市大久保、大久保4丁目、大久保6丁目
---------	------	--------------	-----	-------	-----	-----------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-141K2216-4

箇所名

大久保10

所在地

木更津市大久保、大久保4丁目、大久保6丁目

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)