


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2231-1	箇所名	中尾24	所在地	木更津市中尾
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------



1:300

0 7.5 15 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2231-1	箇所名	中尾24	所在地	木更津市中尾
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2231-2	箇所名	中尾24	所在地	木更津市中尾
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------



1:300

0 7.5 15 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2231-2 箇所名 中尾24 所在地 木更津市中尾

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2231-3	箇所名	中尾24	所在地	木更津市中尾
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------



1:200

0 5 10 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2231-3 箇所名 中尾24 所在地 木更津市中尾

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県