


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2244-1	箇所名	東太田1	所在地	木更津市東太田3丁目、東太田4丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-69347.13	11149.24	Y31	-69347.84	11209.86
Y2	-69364.48	11162.72	Y32	-69347.84	11209.86
Y3	-69365.59	11164.20	Y33	-69340.14	11199.01
Y4	-69374.17	11180.44	Y34	-69340.14	11199.01
Y5	-69373.12	11182.69	Y35	-69339.64	11195.08
Y6	-69373.12	11182.69	Y36	-69333.59	11183.81
Y7	-69378.91	11194.63	Y37	-69337.58	11171.58
Y8	-69378.91	11194.63	Y38	-69338.55	11169.31
Y9	-69380.85	11202.48	Y39	-69341.51	11162.39
Y10	-69382.71	11212.79	Y40	-69342.81	11159.35
Y11	-69382.71	11212.79	Y41	-69345.27	11153.59
Y12	-69382.26	11213.63			
Y13	-69382.26	11213.63			
Y14	-69383.13	11229.92			
Y15	-69384.26	11235.63			
Y16	-69383.74	11235.66			
Y17	-69382.24	11238.60			
Y18	-69381.16	11262.82			
Y19	-69371.20	11262.71			
Y20	-69367.80	11262.67			
Y21	-69356.30	11262.54			
Y22	-69353.42	11262.51			
Y23	-69346.30	11262.43			
Y24	-69348.87	11245.31			
Y25	-69351.03	11229.62			
Y26	-69351.46	11214.33			
Y27	-69351.46	11214.33			
Y28	-69352.03	11213.69			
Y29	-69352.03	11213.69			
Y30	-69349.45	11211.62	R23	-69375.21	11245.91
			R24	-69375.39	11262.75
			R25	-69371.20	11262.71
			R26	-69367.80	11262.67
			R27	-69361.77	11262.60
			R28	-69364.14	11245.65
			R29	-69368.36	11245.75

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2244-2	箇所名	東太田1	所在地	木更津市東太田3丁目、東太田4丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------



1:400

0 10 20 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2244-2	箇所名	東太田1	所在地	木更津市東太田3丁目、東太田4丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県