


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2258-1	箇所名	畠沢18	所在地	木更津市畠沢1丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2258-1	箇所名	畠沢18	所在地	木更津市畠沢1丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-72478.31	5984.36			
Y2	-72481.68	5973.73			
Y3	-72471.37	5965.16			
Y4	-72468.66	5967.55			
Y5	-72467.93	5984.39			
Y6	-72456.34	5982.44			
Y7	-72456.36	5982.57			
Y8	-72457.42	5992.38			
Y9	-72457.43	5992.50			
Y10	-72458.00	5998.22			
Y11	-72458.99	6008.06			
Y12	-72459.00	6008.17			
Y13	-72466.70	6013.54			
Y14	-72466.72	6014.57			
Y15	-72467.42	6014.64			
Y16	-72467.85	6012.81			
Y17	-72469.93	6008.29			
Y18	-72470.57	6006.91			
Y19	-72471.19	6005.44			
Y20	-72471.85	6003.65			
Y21	-72471.87	6003.59			
Y22	-72473.18	5999.84			
Y23	-72474.38	5996.74			
Y24	-72475.27	5993.94			
Y25	-72475.33	5993.74			
Y26	-72478.31	5984.36			

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2258-2	箇所名	畠沢18	所在地	木更津市畠沢1丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------



1:1,000



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2258-2	箇所名	畠沢18	所在地	木更津市畠沢1丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県