

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-141K2259-1

箇所名

畑沢19

所在地

木更津市畑沢2丁目、畑沢1丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
所在地	木更津市畑沢2丁目、畑沢1丁目

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2259-1		箇所名	畑沢19		所在地	木更津市畑沢2丁目、畑沢1丁目			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-72334.10	6325.92	Y31	-72332.90	6324.81	R1	-72347.94	6322.52			
Y2	-72340.24	6331.60	Y32	-72334.10	6325.92	R2	-72360.03	6310.67			
Y3	-72337.45	6327.39				R3	-72359.55	6310.23			
Y4	-72354.09	6338.36				R4	-72356.42	6307.41			
Y5	-72372.31	6321.77				R5	-72355.74	6306.79			
Y6	-72382.68	6309.75				R6	-72346.21	6318.07			
Y7	-72389.11	6306.56				R7	-72347.26	6320.76			
Y8	-72389.67	6306.30				R8	-72347.94	6322.52			
Y9	-72398.70	6299.93									
Y10	-72399.99	6299.43				R9	-72379.77	6291.17			
Y11	-72410.25	6294.72				R10	-72380.91	6293.05			
Y12	-72424.87	6285.27				R11	-72380.49	6291.15			
Y13	-72429.71	6280.23				R12	-72391.38	6284.96			
Y14	-72430.59	6270.27				R13	-72394.03	6283.99			
Y15	-72431.08	6264.79				R14	-72404.35	6279.44			
Y16	-72431.69	6257.92				R15	-72420.34	6268.37			
Y17	-72431.97	6254.83				R16	-72431.08	6264.79			
Y18	-72415.02	6248.58				R17	-72431.48	6260.26			
Y19	-72395.08	6255.44				R18	-72417.47	6257.69			
Y20	-72384.83	6260.15				R19	-72399.44	6266.74			
Y21	-72382.46	6266.69				R20	-72389.13	6271.30			
Y22	-72369.26	6272.60				R21	-72386.63	6275.22			
Y23	-72372.61	6279.37				R22	-72374.41	6281.11			
Y24	-72364.08	6285.96				R23	-72376.69	6286.10			
Y25	-72351.39	6302.86				R24	-72378.44	6288.97			
Y26	-72344.32	6313.19				R25	-72379.77	6291.17			
Y27	-72341.05	6304.68									
Y28	-72323.87	6316.46									
Y29	-72328.79	6321.00									
Y30	-72331.21	6323.25									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-141K2259-2

箇所名

畑沢19

所在地

木更津市畑沢2丁目、畑沢1丁目



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2259-2	箇所名	畑沢19	所在地	木更津市畑沢2丁目、畑沢1丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)