


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-2	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-2	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

## 千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-3	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-3	箇所名	畠沢南2		所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)	
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)
Y1	-72727.33	6845.76				R1	-72735.84
Y2	-72727.42	6847.84				R2	-72737.00
Y3	-72727.58	6848.03				R3	-72735.91
Y4	-72729.19	6850.37				R4	-72737.04
Y5	-72730.92	6853.16				R5	-72737.34
Y6	-72732.58	6856.01				R6	-72740.73
Y7	-72734.19	6859.01				R7	-72749.25
Y8	-72737.04	6864.72				R8	-72755.23
Y9	-72737.34	6865.36				R9	-72763.25
Y10	-72740.73	6876.43				R10	-72766.78
Y11	-72749.25	6893.43				R11	-72762.50
Y12	-72759.38	6904.92				R12	-72752.59
Y13	-72761.20	6903.26				R13	-72745.48
Y14	-72766.78	6898.20				R14	-72743.05
Y15	-72771.97	6893.49				R15	-72741.05
Y16	-72778.09	6887.93				R16	-72739.40
Y17	-72779.37	6886.77				R17	-72734.19
Y18	-72777.31	6876.08				R18	-72735.84
Y19	-72767.87	6866.21					
Y20	-72759.31	6848.03					
Y21	-72757.57	6841.73					
Y22	-72759.22	6830.85					
Y23	-72754.43	6830.20					
Y24	-72749.31	6829.51					
Y25	-72739.40	6828.17					
Y26	-72732.52	6827.24					
Y27	-72727.51	6826.56					
Y28	-72727.33	6845.76					

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


### 調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-14IK2266-4 箇所名 畑沢南2 所在地 木更津市畑沢南3丁目、畑沢4丁目、畑沢3丁目、畑沢南2丁目



1:1,000



千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-4	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-72765.15	6966.31	Y31	-72790.40	7027.16
Y2	-72755.38	6970.82	Y32	-72788.62	7024.71
Y3	-72752.58	6972.12	Y33	-72786.65	7021.40
Y4	-72746.30	6975.02	Y34	-72784.19	7016.31
Y5	-72751.73	6985.49	Y35	-72781.60	7010.20
Y6	-72757.20	6999.51	Y36	-72778.09	7001.19
Y7	-72763.01	7018.34	Y37	-72777.66	7000.00
Y8	-72768.02	7029.17	Y38	-72775.90	6995.18
Y9	-72772.66	7032.31	Y39	-72770.47	6979.51
Y10	-72783.28	7049.38	Y40	-72768.21	6973.42
Y11	-72800.04	7063.22	Y41	-72765.68	6967.44
Y12	-72816.15	7074.90	Y42	-72765.15	6966.31
Y13	-72828.49	7081.82			
Y14	-72830.67	7077.39			
Y15	-72832.92	7072.85			
Y16	-72835.35	7067.92			
Y17	-72837.99	7062.57			
Y18	-72836.94	7062.06			
Y19	-72831.39	7059.26			
Y20	-72826.42	7056.64			
Y21	-72821.62	7053.98			
Y22	-72817.62	7051.65			
Y23	-72814.00	7049.37			
Y24	-72811.21	7047.47			
Y25	-72808.76	7045.63			
Y26	-72805.55	7042.95			
Y27	-72802.18	7039.89			
Y28	-72798.80	7036.58			
Y29	-72795.54	7033.18			
Y30	-72793.03	7030.37	R29	-72797.58	7035.31

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-5	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------



1:1,500

0 30 60 m

千葉県

### 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

急傾斜地の位置	箇所番号	I-441K2266-5	箇所名	畠沢南2	所在地	調査年度	2024
未更新: 000000000000, 00000000, 00000000, 00000000							
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)				著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)			
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)
Y1	-72778.66	6938.76	Y31	-72886.52	7166.29	R1	-72817.51
Y2	-72764.62	6950.37	Y32	-72889.31	7171.42	R2	-72822.07
Y3	-72771.16	6964.00	Y33	-72889.36	7175.92	R3	-72831.91
Y4	-72774.20	6971.10	Y34	-72889.93	7178.78	R4	-72839.61
Y5	-72779.91	6987.15	Y35	-72881.08	7191.14	R5	-72851.22
Y6	-72781.95	6993.03	Y36	-72870.69	7208.26	R6	-72857.63
Y7	-72786.81	7005.89	Y37	-72868.50	7212.55	R7	-72868.43
Y8	-72790.03	7013.66	Y38	-72866.39	7217.02	R8	-72873.17
Y9	-72794.67	7022.13	Y39	-72864.13	7222.16	R9	-72875.33
Y10	-72806.03	7034.67	Y40	-72861.66	7228.38	R10	-72877.09
Y11	-72812.75	7040.60	Y41	-72859.37	7234.81	R11	-72877.07
Y12	-72817.51	7044.00	Y42	-72857.18	7242.57	R12	-72875.77
Y13	-72822.07	7048.81	Y43	-72855.78	7251.25	R13	-72871.29
Y14	-72831.91	7052.28	Y44	-72854.51	7260.47	R14	-72863.53
Y15	-72839.61	7056.22	Y45	-72859.58	7268.19	R15	-72863.31
Y16	-72851.22	7061.74	Y46	-72866.67	7262.80	R16	-72870.53
Y17	-72857.63	7064.07	Y47	-72869.17	7269.91	R17	-72874.92
Y18	-72868.43	7068.50	Y48	-72874.64	7256.75	R18	-72878.98
Y19	-72873.17	7071.80	Y49	-72872.75	7255.51	R19	-72886.15
Y20	-72875.33	7074.36	Y50	-72874.10	7254.45	R20	-72888.52
Y21	-72877.09	7078.48	Y51	-72883.27	7245.95	R21	-72889.31
Y22	-72877.07	7083.54	Y52	-72892.76	7236.26	R22	-72889.36
Y23	-72875.77	7089.87	Y53	-72889.66	7221.98	R23	-72888.93
Y24	-72871.29	7101.67	Y54	-72901.91	7207.89	R24	-72881.08
Y25	-72863.53	7119.47	Y55	-72915.77	7190.69	R25	-72870.69
Y26	-72863.31	7120.86	Y56	-72922.00	7163.96	R26	-72868.50
Y27	-72870.53	7135.52	Y57	-72914.37	7148.66	R27	-72874.12
Y28	-72874.92	7143.54	Y58	-72911.51	7132.22	R28	-72867.51
Y29	-72878.98	7149.90	Y59	-72913.97	7124.35	R29	-72856.94
Y30	-72866.15	7161.14	Y60	-72918.69	7118.96	R30	-72855.78

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)

千葉県

### 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

急傾斜地の位置	箇所番号	I-441K2266-5	箇所名	畠沢南2	所在地	調査年度	2024
未更新: 000000000000, 00000000, 00000000, 00000000							
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)				著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)			
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)
Y61	-72919.33	7109.14				R61	-72786.81
Y62	-72922.53	7086.97				R62	-72790.03
Y63	-72928.21	7046.95				R63	-72794.67
Y64	-72897.13	7010.75				R64	-72806.03
Y65	-72877.56	7021.95				R65	-72812.75
Y66	-72861.75	7015.11				R66	-72817.51
Y67	-72848.81	7003.27					
Y68	-72836.59	7005.87					
Y69	-72834.62	7002.81					
Y70	-72847.30	6983.16					
Y71	-72822.39	6968.80					
Y72	-72811.84	6950.70					
Y73	-72799.72	6947.47					
Y74	-72766.37	6932.39					
Y75	-72781.15	6936.71					
Y76	-72778.66	6938.76					

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-6	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-6	箇所名	畠沢南2	所在地
---------	------	--------------	-----	------	-----

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-7	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-7	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-72883.42	7166.82	Y31	-72872.12	7198.81
Y2	-72870.60	7150.92	Y32	-72883.11	7181.68
Y3	-72860.41	7133.59	Y33	-72883.42	7166.82
Y4	-72855.98	7121.19			
Y5	-72857.48	7115.96			
Y6	-72863.91	7097.21			
Y7	-72855.91	7094.04			
Y8	-72852.28	7092.60			
Y9	-72846.61	7090.36			
Y10	-72839.15	7108.99			
Y11	-72836.89	7121.03			
Y12	-72843.95	7143.28			
Y13	-72856.43	7160.32			
Y14	-72868.36	7174.72			
Y15	-72864.12	7177.29			
Y16	-72857.20	7189.67			
Y17	-72849.12	7200.48			
Y18	-72839.17	7214.78			
Y19	-72832.87	7235.31			
Y20	-72828.22	7249.15			
Y21	-72832.35	7267.36			
Y22	-72839.41	7282.80			
Y23	-72844.20	7279.20			
Y24	-72847.40	7276.79			
Y25	-72852.91	7272.64			
Y26	-72850.65	7262.63			
Y27	-72848.66	7250.76			
Y28	-72848.68	7241.00			
Y29	-72855.68	7221.42			
Y30	-72865.16	7210.67			

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-8	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-8	箇所名	畠沢南2		所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)	
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)
Y1	-72711.72	6842.83				R1	-72732.45
Y2	-72707.00	6850.96				R2	-72733.69
Y3	-72705.91	6852.84				R3	-72731.49
Y4	-72701.99	6859.61				R4	-72735.83
Y5	-72709.21	6872.45				R5	-72735.94
Y6	-72714.82	6880.67				R6	-72734.43
Y7	-72718.12	6887.41				R7	-72734.31
Y8	-72720.06	6887.94				R8	-72732.49
Y9	-72721.30	6894.77				R9	-72725.53
Y10	-72716.28	6903.65				R10	-72711.72
Y11	-72728.49	6924.60				R11	-72709.39
Y12	-72732.22	6933.28				R12	-72721.45
Y13	-72731.65	6934.40				R13	-72729.63
Y14	-72733.07	6937.70				R14	-72732.12
Y15	-72731.09	6944.00				R15	-72732.45
Y16	-72733.12	6942.98				R16	-72744.49
Y17	-72740.02	6939.51				R17	-72748.51
Y18	-72748.51	6935.25				R18	-72746.75
Y19	-72746.75	6931.55				R19	-72744.87
Y20	-72745.42	6928.45				R20	-72744.49
Y21	-72744.98	6927.54					
Y22	-72741.25	6918.82					
Y23	-72735.83	6899.47					
Y24	-72735.94	6891.54					
Y25	-72734.43	6884.00					
Y26	-72734.31	6882.90					
Y27	-72732.49	6872.67					
Y28	-72725.53	6860.89					
Y29	-72711.72	6842.83					

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-9	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------------------------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-9	箇所名	畠沢南2	所在地
---------	------	--------------	-----	------	-----


平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-10	箇所名	畠沢南2	所在地	調査年度	2024
---------	------	---------------	-----	------	-----	------	------



1:1,000



千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-10	箇所名	畠沢南2	所在地
---------	------	---------------	-----	------	-----

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-11	箇所名	畠沢南2	所在地	木更津市畠沢南3丁目、畠沢4丁目、畠沢3丁目、畠沢南2丁目
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------------------------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2266-11	箇所名	畠沢南2	所在地
---------	------	---------------	-----	------	-----

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県