

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-141K2267

箇所名

畑沢南3

所在地

木更津市畑沢南1丁目、畑沢南6丁目、君津市坂田、君津台1丁目、君津台3丁目



## 急傾斜地の崩壊区域調査

表5-6 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

各都道府県の行政区

座標番号

X(緯度)

座標名

Y(経度)

座標名

座標名

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)

着しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)

| 地点番号 | X(m)      | Y(m)    | 地点番号 | X(m)      | Y(m)    | 地点番号 | X(m)      | Y(m)    | 地点番号 | X(m) | Y(m) |
|------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|------|------|
| Y1   | -7272.65  | 5857.38 | Y31  | -73030.84 | 6022.83 | R1   | -72863.67 | 5844.36 |      |      |      |
| Y2   | -7272.65  | 5861.18 | Y32  | -73028.44 | 6021.15 | R2   | -72865.81 | 5843.24 |      |      |      |
| Y3   | -7270.24  | 5845.47 | Y33  | -73032.24 | 6022.13 | R3   | -72939.33 | 5931.54 |      |      |      |
| Y4   | -72702.00 | 5855.72 | Y34  | -73050.36 | 6017.09 | R4   | -73021.93 | 5824.34 |      |      |      |
| Y5   | -72700.17 | 5844.26 | Y35  | -73068.03 | 6009.72 | R5   | -72919.41 | 5922.91 |      |      |      |
| Y6   | -72698.72 | 5871.10 | Y36  | -73071.87 | 6001.90 | R6   | -72918.25 | 5921.86 |      |      |      |
| Y7   | -72698.87 | 5879.40 | Y37  | -73071.83 | 5991.07 | R7   | -72913.93 | 5920.23 |      |      |      |
| Y8   | -72698.66 | 5880.88 | Y38  | -73072.30 | 5985.25 | R8   | -72910.89 | 5930.31 |      |      |      |
| Y9   | -72702.57 | 5880.04 | Y39  | -73112.09 | 5996.04 | R9   | -72909.43 | 5835.14 |      |      |      |
| Y10  | -7272.85  | 5911.28 | Y40  | -73136.32 | 5987.54 | R10  | -72908.37 | 5938.18 |      |      |      |
| Y11  | -72732.10 | 5912.78 | Y41  | -73160.78 | 5992.93 | R11  | -72905.84 | 5945.00 |      |      |      |
| Y12  | -72765.53 | 5960.01 | Y42  | -73161.81 | 5980.07 | R12  | -72904.01 | 5951.00 |      |      |      |
| Y13  | -72760.07 | 5918.08 | Y43  | -73176.21 | 5981.98 | R13  | -72902.87 | 5955.51 |      |      |      |
| Y14  | -72733.38 | 5930.85 | Y44  | -73187.66 | 5973.61 | R14  | -72908.50 | 5944.25 |      |      |      |
| Y15  | -72736.11 | 5943.11 | Y45  | -73200.10 | 5983.16 | R15  | -72907.87 | 5955.32 |      |      |      |
| Y16  | -72737.81 | 5942.77 | Y46  | -73208.18 | 5954.05 | R16  | -72929.94 | 5958.52 |      |      |      |
| Y17  | -72800.61 | 5944.44 | Y47  | -73220.72 | 5944.56 | R17  | -72925.16 | 5937.17 |      |      |      |
| Y18  | -72827.81 | 5962.22 | Y48  | -73230.50 | 5935.65 | R18  | -72943.83 | 5950.29 |      |      |      |
| Y19  | -72832.99 | 5967.08 | Y49  | -73242.13 | 5934.77 | R19  | -72950.41 | 5952.93 |      |      |      |
| Y20  | -72838.42 | 5975.26 | Y50  | -73254.72 | 5934.11 | R20  | -72963.67 | 5944.36 |      |      |      |
| Y21  | -72838.18 | 5971.00 | Y51  | -73266.21 | 5931.25 |      |           |         |      |      |      |
| Y22  | -72835.53 | 5990.32 | Y52  | -73278.94 | 5933.55 |      |           |         |      |      |      |
| Y23  | -72838.30 | 5991.82 | Y53  | -73281.86 | 5927.73 |      |           |         |      |      |      |
| Y24  | -72918.63 | 5991.02 | Y54  | -73293.39 | 5925.81 |      |           |         |      |      |      |
| Y25  | -73020.89 | 5984.24 | Y55  | -73298.62 | 5920.08 |      |           |         |      |      |      |
| Y26  | -73028.30 | 6003.18 | Y56  | -73297.60 | 5920.91 |      |           |         |      |      |      |
| Y27  | -73028.28 | 6016.00 | Y57  | -73297.37 | 5920.37 |      |           |         |      |      |      |
| Y28  | -73072.72 | 6020.85 | Y58  | -73298.59 | 5917.24 |      |           |         |      |      |      |
| Y29  | -73065.71 | 6034.14 | Y59  | -73282.83 | 5915.41 |      |           |         |      |      |      |
| Y30  | -73030.52 | 6027.86 | Y60  | -73281.85 | 5914.79 |      |           |         |      |      |      |

平面直角座標系：東京区測国成(2011)

## 急傾斜地の崩壊区域調査

[illegible]

## 急傾斜地の崩壊区域調査

[illegible]