


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2269-1	箇所名	畠沢南4	所在地	木更津市畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2269-1 箇所名 番沢南4 所在地 木更津市番沢南2丁目

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2269-2	箇所名	畠沢南4	所在地	木更津市畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2269-2	箇所名	畠沢南4	所在地	木更津市畠沢南2丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-73098.47	6546.69			
Y2	-73115.87	6542.21			
Y3	-73114.43	6512.75			
Y4	-73110.44	6493.02			
Y5	-73106.34	6473.40			
Y6	-73105.26	6468.19			
Y7	-73069.83	6459.11			
Y8	-73055.90	6472.83			
Y9	-73042.02	6487.74			
Y10	-73028.29	6502.05			
Y11	-73015.47	6516.82			
Y12	-73011.08	6521.64			
Y13	-73017.55	6529.27			
Y14	-73019.04	6531.02			
Y15	-73020.36	6532.57			
Y16	-73026.68	6540.01			
Y17	-73032.64	6537.78			
Y18	-73033.49	6537.26			
Y19	-73034.53	6541.75			
Y20	-73035.18	6544.55			
Y21	-73035.84	6547.38			
Y22	-73038.05	6556.93			
Y23	-73038.09	6557.12			
Y24	-73058.23	6553.90			
Y25	-73078.18	6551.37			
Y26	-73098.47	6546.69			

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県