


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図						調査年度	2024
急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2274-1	箇所名	八幡台5	所在地	木更津市八幡台1丁目、八幡台2丁目、羽鳥野1丁目	



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

*I-141K2274-1*

箇所名

八幡台5

所在地

木更津市八幡台1丁目、八幡台2丁目、羽鳥野1丁目

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2274-2	箇所名	八幡台5	所在地	木更津市八幡台1丁目、八幡台2丁目、羽鳥野1丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------------------------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

---

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

*I-141K2274-2*

箇所名

八幡台5

所在地

木更津市八幡台1丁目、八幡台2丁目、羽鳥野1丁目

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)