


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2294-1	箇所名	矢那23	所在地	木更津市矢那
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2294-2	箇所名	矢那23	所在地	木更津市矢那
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------



1:200

0 5 10 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2294-2 箇所名 矢那23 所在地 木更津市矢那

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2294-4	箇所名	矢那23	所在地	木更津市矢那
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2294-5	箇所名	矢那23	所在地	木更津市矢那
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------



1:300

0 7.5 15 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2294-5 箇所名 矢那23 所在地 木更津市矢那

平面直角座標系：第Ⅷ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2294-6	箇所名	矢那23	所在地	木更津市矢那
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-72022.95	13319.78	Y31	-72114.90	13199.66
Y2	-72017.57	13305.06	Y32	-72111.26	13211.57
Y3	-72002.31	13276.71	Y33	-72111.26	13211.57
Y4	-72016.67	13257.27	Y34	-72105.51	13223.68
Y5	-72023.17	13234.77	Y35	-72101.58	13235.17
Y6	-72031.45	13223.33	Y36	-72101.58	13235.17
Y7	-72050.75	13228.03	Y37	-72096.04	13245.44
Y8	-72050.75	13228.03	Y38	-72096.04	13245.44
Y9	-72056.16	13222.30	Y39	-72074.88	13266.61
Y10	-72056.16	13222.30	Y40	-72074.88	13266.61
Y11	-72053.62	13215.84	Y41	-72072.64	13283.81
Y12	-72053.62	13215.84	Y42	-72062.69	13284.08
Y13	-72056.36	13205.80	Y43	-72048.89	13287.91
Y14	-72062.50	13187.46	Y44	-72047.14	13290.70
Y15	-72062.50	13187.46	Y45	-72043.24	13293.62
Y16	-72069.50	13172.18	Y46	-72044.59	13305.91
Y17	-72079.25	13158.60	Y47	-72036.17	13311.31
Y18	-72095.21	13147.46	Y48	-72031.37	13314.38
Y19	-72102.99	13139.74	Y49	-72027.29	13317.00
Y20	-72122.52	13141.41			
Y21	-72136.83	13136.62			
Y22	-72139.15	13138.89			
Y23	-72143.97	13143.63			
Y24	-72148.96	13148.53			
Y25	-72153.78	13153.26			
Y26	-72156.10	13155.54			
Y27	-72141.25	13173.56			
Y28	-72130.33	13178.56			
Y29	-72125.46	13184.21			
Y30	-72120.30	13190.81			
			R1	-72027.49	13316.87
			R2	-72022.81	13302.72
			R3	-72015.37	13280.78
			R4	-72026.57	13267.85
			R5	-72037.91	13254.99
			R6	-72046.93	13246.06
			R7	-72057.64	13239.04
			R8	-72057.64	13239.04
			R9	-72059.02	13241.25
			R10	-72059.02	13241.25
			R11	-72061.67	13245.49
			R12	-72061.67	13245.49
			R13	-72065.74	13251.99
			R14	-72065.74	13251.99
			R15	-72063.10	13269.80
			R16	-72051.51	13273.64
			R17	-72036.66	13278.63
			R18	-72030.70	13285.57
			R19	-72027.93	13300.44
			R20	-72031.37	13314.38
			R21	-72067.36	13228.80
			R22	-72067.36	13228.80
			R23	-72068.76	13229.61
			R24	-72068.76	13229.61
			R25	-72073.80	13232.54
			R26	-72073.80	13232.54
			R27	-72080.73	13236.56
			R28	-72080.73	13236.56
			R29	-72080.73	13236.56

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2294-7	箇所名	矢那23	所在地	木更津市矢那
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------



1:600
0 10 20 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-141K2294-7	箇所名	矢那23	所在地	木更津市矢那
---------	------	--------------	-----	------	-----	--------

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県