


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2300-1 | 箇所名 | 矢那26 | 所在地 | 木更津市矢那 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|



1:200

0 5 10 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-141K2300-1 箇所名 矢那26 所在地 木更津市矢那

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2300-2 | 箇所名 | 矢那26 | 所在地 | 木更津市矢那 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|



1:300

0 7.5 15 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2300-2 | 箇所名 | 矢那26 | 所在地 | 木更津市矢那 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2300-3 | 箇所名 | 矢那26 | 所在地 | 木更津市矢那 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2300-4 | 箇所名 | 矢那26 | 所在地 | 木更津市矢那 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|



1:200



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2300-4 | 箇所名 | 矢那26 | 所在地 | 木更津市矢那 |
|---------|------|--------------|-----|------|-----|--------|

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-141K2300-5 | 箇所名 | 矢那26 | 所在地 | 木更津市矢那 | | |
|--------------------------|-----------|--------------|------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|
| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1 | -71449.05 | 12936.64 | Y31 | -71509.61 | 12875.65 | R1 | -71474.77 | 12910.83 |
| Y2 | -71428.67 | 12918.03 | Y32 | -71508.11 | 12877.18 | R2 | -71462.93 | 12902.71 |
| Y3 | -71427.73 | 12914.78 | Y33 | -71502.62 | 12882.80 | R3 | -71458.94 | 12883.13 |
| Y4 | -71431.88 | 12907.69 | Y34 | -71497.55 | 12887.98 | R4 | -71454.25 | 12867.30 |
| Y5 | -71432.20 | 12905.68 | Y35 | -71482.24 | 12903.34 | R5 | -71448.38 | 12852.05 |
| Y6 | -71431.29 | 12900.78 | | | | R6 | -71437.86 | 12835.56 |
| Y7 | -71427.86 | 12889.17 | | | | R7 | -71430.39 | 12828.47 |
| Y8 | -71425.75 | 12884.93 | | | | R8 | -71438.79 | 12827.76 |
| Y9 | -71424.58 | 12883.03 | | | | R9 | -71451.41 | 12826.69 |
| Y10 | -71422.15 | 12881.76 | | | | R10 | -71473.94 | 12827.40 |
| Y11 | -71418.05 | 12881.04 | | | | R11 | -71474.64 | 12827.29 |
| Y12 | -71417.23 | 12878.10 | | | | R12 | -71476.46 | 12827.48 |
| Y13 | -71413.34 | 12868.83 | | | | R13 | -71483.14 | 12835.42 |
| Y14 | -71399.91 | 12844.56 | | | | R14 | -71504.71 | 12854.70 |
| Y15 | -71412.29 | 12830.00 | | | | R15 | -71495.44 | 12875.83 |
| Y16 | -71412.60 | 12829.98 | | | | R16 | -71495.30 | 12885.16 |
| Y17 | -71438.79 | 12827.76 | | | | R17 | -71498.32 | 12887.20 |
| Y18 | -71458.28 | 12826.11 | | | | R18 | -71497.55 | 12887.98 |
| Y19 | -71459.02 | 12826.05 | | | | R19 | -71482.24 | 12903.34 |
| Y20 | -71467.38 | 12825.32 | | | | | | |
| Y21 | -71468.98 | 12825.18 | | | | | | |
| Y22 | -71479.37 | 12827.78 | | | | | | |
| Y23 | -71480.39 | 12827.88 | | | | | | |
| Y24 | -71482.51 | 12828.44 | | | | | | |
| Y25 | -71489.45 | 12830.26 | | | | | | |
| Y26 | -71492.18 | 12830.98 | | | | | | |
| Y27 | -71497.43 | 12834.83 | | | | | | |
| Y28 | -71520.66 | 12852.09 | | | | | | |
| Y29 | -71509.79 | 12869.48 | | | | | | |
| Y30 | -71508.60 | 12874.53 | | | | | | |

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県