

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-142K2014-1

箇所名

浦田6

所在地

君津市浦田



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-142K2014-2

箇所名

浦田6

所在地

君津市浦田



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-142K2014-3

箇所名

浦田6

所在地

君津市浦田



| 凡例 | |
|------------|------------------------|
| ● | 危害のおそれのある土地等の端点 |
| □ (yellow) | 危害のおそれのある土地の区域 |
| □ (red) | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-142K2014-4

箇所名

浦田6

所在地

君津市浦田



凡例


- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

| | | | | | | |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-142K2014-5 | 箇所名 | 浦田6 | 所在地 | 君津市浦田 |
|---------|------|--------------|-----|-----|-----|-------|



| 凡例 | |
|------------|------------------------|
| ● | 危害のおそれのある土地等の端点 |
| □ (Yellow) | 危害のおそれのある土地の区域 |
| □ (Red) | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-142K2014-6

箇所名

浦田6

所在地

君津市浦田



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-142K2014-7

箇所名

浦田6

所在地

君津市浦田



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

| 急傾斜地の位置 | | 箇所番号 | 箇所名 | | 所在地 | 君津市浦田 | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|------|------|------|
| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -79318.60 | 22477.67 | Y-32 | -79346.04 | 22462.25 | R-1 | -79345.34 | 22499.43 | | | |
| Y-2 | -79323.94 | 22487.37 | Y-33 | -79332.14 | 22465.96 | R-2 | -79348.87 | 22508.38 | | | |
| Y-3 | -79337.88 | 22512.71 | | | | R-3 | -79354.40 | 22522.39 | | | |
| Y-4 | -79343.52 | 22522.97 | | | | R-4 | -79365.03 | 22529.61 | | | |
| Y-5 | -79348.31 | 22531.68 | | | | R-5 | -79381.60 | 22537.48 | | | |
| Y-6 | -79348.34 | 22531.73 | | | | R-6 | -79389.91 | 22545.67 | | | |
| Y-7 | -79359.62 | 22535.63 | | | | R-7 | -79411.03 | 22547.92 | | | |
| Y-8 | -79369.68 | 22546.12 | | | | R-8 | -79428.23 | 22534.79 | | | |
| Y-9 | -79385.41 | 22554.77 | | | | R-9 | -79431.32 | 22525.12 | | | |
| Y-10 | -79392.82 | 22562.61 | | | | R-10 | -79429.73 | 22522.07 | | | |
| Y-11 | -79395.65 | 22562.80 | | | | R-11 | -79427.41 | 22516.99 | | | |
| Y-12 | -79395.85 | 22562.68 | | | | R-12 | -79426.24 | 22513.92 | | | |
| Y-13 | -79399.70 | 22561.93 | | | | R-13 | -79425.29 | 22511.07 | | | |
| Y-14 | -79403.91 | 22560.66 | | | | R-14 | -79423.76 | 22506.22 | | | |
| Y-15 | -79407.16 | 22559.87 | | | | R-15 | -79420.64 | 22496.33 | | | |
| Y-16 | -79409.15 | 22559.63 | | | | R-16 | -79404.01 | 22490.47 | | | |
| Y-17 | -79423.00 | 22559.56 | | | | R-17 | -79390.28 | 22491.75 | | | |
| Y-18 | -79437.75 | 22543.07 | | | | R-18 | -79381.38 | 22496.01 | | | |
| Y-19 | -79438.77 | 22539.40 | | | | R-19 | -79371.30 | 22490.75 | | | |
| Y-20 | -79434.14 | 22530.53 | | | | R-20 | -79355.49 | 22495.77 | | | |
| Y-21 | -79429.73 | 22522.07 | | | | | | | | | |
| Y-22 | -79427.41 | 22516.99 | | | | | | | | | |
| Y-23 | -79426.24 | 22513.92 | | | | | | | | | |
| Y-24 | -79425.29 | 22511.07 | | | | | | | | | |
| Y-25 | -79423.76 | 22506.22 | | | | | | | | | |
| Y-26 | -79412.91 | 22471.80 | | | | | | | | | |
| Y-27 | -79410.71 | 22464.83 | | | | | | | | | |
| Y-28 | -79385.46 | 22456.51 | | | | | | | | | |
| Y-29 | -79376.68 | 22454.95 | | | | | | | | | |
| Y-30 | -79374.74 | 22457.35 | | | | | | | | | |
| Y-31 | -79362.76 | 22452.00 | | | | | | | | | |

平面直角座標系: 第Ⅸ区系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-142K2014-8

箇所名

浦田6

所在地

君津市浦田



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


I-142K2014-9

箇所名

浦田6

所在地

君津市浦田



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

