


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 I-142K2088-1 箇所名 君津台1 所在地 君津市君津台1丁目、木更津市畑沢南6丁目



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧						調査年度		2024			
急傾斜地の位置		箇所番号	I-142K2088-1	箇所名	君津台1	所在地	君津市君津台1丁目、木更津市畑沢南6丁目				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-73089.21	5922.20	Y-32	-73074.50	5926.77	R-1	-73107.45	5925.27	R-31	-73164.58	5930.75
Y-2	-73090.10	5916.00	Y-33	-73081.51	5924.59	R-2	-73111.45	5926.88	R-32	-73164.58	5930.75
Y-3	-73107.74	5917.36	Y-34	-73084.05	5923.80	R-3	-73111.45	5926.88			
Y-4	-73112.10	5920.42	Y-35	-73086.44	5923.06	R-4	-73116.21	5929.13			
Y-5	-73112.10	5920.42	Y-36	-73089.21	5922.20	R-5	-73125.82	5928.67			
Y-6	-73116.49	5922.48				R-6	-73125.82	5928.67			
Y-7	-73126.18	5923.05				R-7	-73125.49	5933.63			
Y-8	-73126.18	5923.05				R-8	-73125.49	5933.63			
Y-9	-73133.17	5918.94				R-9	-73125.49	5933.63			
Y-10	-73139.79	5919.83				R-10	-73125.46	5934.07			
Y-11	-73145.58	5927.35				R-11	-73125.46	5934.07			
Y-12	-73145.58	5927.35				R-12	-73115.91	5936.11			
Y-13	-73161.09	5922.12				R-13	-73110.78	5933.56			
Y-14	-73161.09	5922.12				R-14	-73110.78	5933.56			
Y-15	-73171.72	5908.72				R-15	-73107.13	5933.86			
Y-16	-73179.87	5919.44				R-16	-73107.22	5931.35			
Y-17	-73181.28	5921.30				R-17	-73107.34	5928.15			
Y-18	-73184.80	5925.92									
Y-19	-73185.90	5927.37				R-18	-73145.71	5934.28			
Y-20	-73186.87	5928.66				R-19	-73145.71	5934.28			
Y-21	-73182.52	5933.90				R-20	-73145.81	5939.95			
Y-22	-73176.97	5939.45				R-21	-73145.81	5939.95			
Y-23	-73169.36	5943.29				R-22	-73145.85	5941.76			
Y-24	-73159.24	5948.05				R-23	-73145.85	5941.76			
Y-25	-73150.71	5950.24				R-24	-73145.85	5941.76			
Y-26	-73145.28	5950.90				R-25	-73166.91	5936.53			
Y-27	-73139.59	5951.03				R-26	-73166.91	5936.53			
Y-28	-73124.31	5949.51				R-27	-73166.33	5935.10			
Y-29	-73101.56	5948.05				R-28	-73166.33	5935.10			
Y-30	-73095.98	5947.35				R-29	-73164.84	5931.40			
Y-31	-73085.98	5944.71				R-30	-73164.84	5931.40			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	I-142K2088-2	箇所名	君津台1	所在地	君津市君津台1丁目、木更津市畑沢南6丁目
---------	------	--------------	-----	------	-----	----------------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

I-142K2088-2

箇所名

君津台1

所在地

君津市君津台1丁目、木更津市畑沢南6丁目

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県