


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧


調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2002-4	箇所名	一色5	所在地	富津市一色
---------	------	--------------	-----	-----	-----	-------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-78241.86	5878.89				R-1	-78238.34	5875.00			
Y-2	-78255.15	5904.81				R-2	-78234.05	5887.73			
Y-3	-78239.35	5919.07				R-3	-78219.12	5899.14			
Y-4	-78211.99	5892.12				R-4	-78211.99	5892.12			
Y-5	-78204.62	5884.86				R-5	-78204.62	5884.86			
Y-6	-78197.69	5878.56				R-6	-78199.30	5880.02			
Y-7	-78195.36	5876.71				R-7	-78210.72	5871.13			
Y-8	-78194.25	5875.86				R-8	-78235.15	5871.48			
Y-9	-78193.41	5875.23									
Y-10	-78191.55	5874.38									
Y-11	-78189.65	5873.80									
Y-12	-78187.85	5873.43									
Y-13	-78186.26	5873.27									
Y-14	-78184.78	5873.12									
Y-15	-78194.09	5869.22									
Y-16	-78220.28	5863.72									
Y-17	-78225.42	5864.90									
Y-18	-78227.74	5865.43									
Y-19	-78229.13	5865.89									
Y-20	-78229.89	5866.32									
Y-21	-78230.19	5866.49									
Y-22	-78231.64	5867.61									
Y-23	-78235.15	5871.48									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2002-6		箇所名	一色5		所在地		富津市一色	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-78373.11	5984.02	Y-30	-78335.34	6084.60	R-1	-78356.53	5991.85			
Y-2	-78372.39	6015.74	Y-31	-78332.78	6081.92	R-2	-78355.34	6014.16			
Y-3	-78373.18	6032.64	Y-32	-78328.24	6074.43	R-3	-78357.21	6032.01			
Y-4	-78349.20	6031.69	Y-33	-78327.47	6067.90	R-4	-78349.20	6031.69			
Y-5	-78345.80	6031.55	Y-34	-78335.60	6064.41	R-5	-78345.80	6031.55			
Y-6	-78343.19	6031.23	Y-35	-78336.66	6063.96	R-6	-78343.19	6031.23			
Y-7	-78340.34	6030.64	Y-36	-78338.19	6063.30	R-7	-78342.00	6030.98			
Y-8	-78338.12	6029.92	Y-37	-78340.10	6062.83	R-8	-78342.14	6012.54			
Y-9	-78337.08	6029.49	Y-38	-78342.42	6062.72	R-9	-78344.76	5997.53			
Y-10	-78333.43	6027.99	Y-39	-78344.28	6062.77	R-10	-78345.93	5996.85			
Y-11	-78329.35	6026.26	Y-40	-78345.65	6062.99	R-11	-78350.14	5994.86			
Y-12	-78327.86	6025.63									
Y-13	-78328.73	6011.85				R-12	-78352.26	6064.05			
Y-14	-78333.56	6005.83				R-13	-78355.62	6074.90			
Y-15	-78335.75	6003.96				R-14	-78350.63	6098.48			
Y-16	-78337.45	6002.52				R-15	-78346.02	6094.38			
Y-17	-78339.48	6000.98				R-16	-78343.93	6092.53			
Y-18	-78341.38	5999.62				R-17	-78343.96	6072.82			
Y-19	-78341.62	5999.45				R-18	-78341.81	6062.75			
Y-20	-78343.99	5997.97				R-19	-78342.42	6062.72			
Y-21	-78345.93	5996.85				R-20	-78344.28	6062.77			
Y-22	-78350.14	5994.86				R-21	-78345.65	6062.99			
Y-23	-78362.64	6065.71									
Y-24	-78366.33	6077.02									
Y-25	-78357.38	6104.47									
Y-26	-78346.02	6094.38									
Y-27	-78341.80	6090.64									
Y-28	-78339.87	6088.95									
Y-29	-78337.51	6086.88									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2002-7

箇所名

一色5

所在地

富津市一色

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)