


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧


調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2083-4		箇所名	亀沢44		所在地	富津市亀沢		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-80394.86	7073.25				R-1	-80389.71	7086.62			
Y-2	-80390.54	7084.47				R-2	-80386.84	7094.10			
Y-3	-80386.84	7094.10				R-3	-80383.85	7101.86			
Y-4	-80381.44	7108.14				R-4	-80386.43	7104.01			
Y-5	-80380.16	7111.47				R-5	-80390.27	7113.19			
Y-6	-80377.85	7117.48				R-6	-80399.19	7108.50			
Y-7	-80378.34	7117.77				R-7	-80406.97	7104.40			
Y-8	-80376.33	7120.52				R-8	-80397.03	7091.22			
Y-9	-80381.75	7117.67									
Y-10	-80385.18	7115.87				R-9	-80410.31	7116.15			
Y-11	-80399.19	7108.50				R-10	-80401.97	7117.49			
Y-12	-80410.14	7102.74				R-11	-80392.58	7119.01			
Y-13	-80423.58	7095.66				R-12	-80388.97	7129.03			
Y-14	-80407.22	7079.27				R-13	-80381.21	7138.03			
						R-14	-80390.39	7145.42			
Y-15	-80426.51	7113.53				R-15	-80397.52	7151.17			
Y-16	-80413.81	7115.58				R-16	-80403.01	7134.41			
Y-17	-80401.97	7117.49									
Y-18	-80386.27	7120.03									
Y-19	-80382.11	7120.70									
Y-20	-80376.40	7121.62									
Y-21	-80375.08	7123.70									
Y-22	-80368.89	7128.09									
Y-23	-80376.42	7134.17									
Y-24	-80376.67	7134.37									
Y-25	-80390.39	7145.42									
Y-26	-80400.50	7153.57									
Y-27	-80413.90	7164.37									
Y-28	-80418.57	7140.38									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]