


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2090-1

笛所名

亀田21

所在地

富津市亀田

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2090-2

箇所名

亀田21

所在地

富津市亀田



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2090-2		箇所名	亀田21		所在地		富津市亀田	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-81656.56	4176.19	Y-30	-81591.73	4240.11	R-1	-81600.91	4217.40			
Y-2	-81642.70	4189.44	Y-31	-81588.77	4240.32	R-2	-81609.07	4224.87			
Y-3	-81631.79	4198.34	Y-32	-81581.76	4240.83	R-3	-81609.23	4236.99			
Y-4	-81625.00	4192.37	Y-33	-81578.42	4238.68	R-4	-81602.55	4238.51			
Y-5	-81624.40	4196.30	Y-34	-81577.73	4237.44	R-5	-81598.15	4239.51			
Y-6	-81617.08	4203.58	Y-35	-81585.61	4231.29	R-6	-81593.40	4231.75			
Y-7	-81608.22	4214.05	Y-36	-81591.20	4226.94	R-7	-81590.29	4227.64			
Y-8	-81599.95	4224.41	Y-37	-81595.31	4222.90	R-8	-81591.20	4226.94			
Y-9	-81586.46	4225.36				R-9	-81595.31	4222.90			
Y-10	-81578.29	4219.60									
Y-11	-81578.21	4219.54									
Y-12	-81575.25	4217.45									
Y-13	-81570.04	4213.78									
Y-14	-81576.40	4205.60									
Y-15	-81583.57	4196.77									
Y-16	-81594.36	4183.84									
Y-17	-81603.39	4175.02									
Y-18	-81616.29	4164.60									
Y-19	-81630.10	4170.28									
Y-20	-81629.94	4167.84									
Y-21	-81648.91	4157.60									
Y-22	-81649.87	4159.92									
Y-23	-81652.72	4166.85									
Y-24	-81652.75	4166.94									
Y-25	-81610.72	4207.77									
Y-26	-81623.29	4218.67									
Y-27	-81618.93	4234.78									
Y-28	-81602.55	4238.51									
Y-29	-81597.28	4239.71									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)