


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2108-1		箇所名	金谷36		所在地	富津市金谷		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-92114.20	-967.54	Y-31	-92261.50	-941.95	R-1	-92191.40	-889.05	R-31	-92136.60	-981.75
Y-2	-92120.70	-958.65	Y-32	-92256.50	-943.90	R-2	-92193.00	-882.26	R-32	-92127.80	-975.51
Y-3	-92120.70	-958.56	Y-33	-92251.90	-947.59	R-3	-92192.50	-874.75	R-33	-92126.40	-974.61
Y-4	-92120.60	-947.25	Y-34	-92246.70	-954.55	R-4	-92192.40	-873.94	R-34	-92134.50	-963.84
Y-5	-92131.10	-902.76	Y-35	-92238.40	-966.12	R-5	-92192.10	-873.72	R-35	-92135.20	-961.64
Y-6	-92138.60	-894.22	Y-36	-92236.70	-968.28	R-6	-92195.40	-873.11	R-36	-92136.30	-948.49
Y-7	-92149.00	-886.58	Y-37	-92227.10	-970.13	R-7	-92200.00	-871.54	R-37	-92142.70	-913.77
Y-8	-92168.30	-882.72	Y-38	-92220.50	-983.75	R-8	-92205.30	-868.90	R-38	-92151.10	-904.35
Y-9	-92177.70	-882.50	Y-39	-92212.60	-997.33	R-9	-92210.40	-865.94	R-39	-92161.60	-896.61
Y-10	-92177.80	-882.24	Y-40	-92208.40	-1004.76	R-10	-92213.60	-864.34	R-40	-92178.30	-894.35
Y-11	-92177.80	-882.24	Y-41	-92193.10	-1013.05	R-11	-92222.20	-860.30	R-41	-92190.10	-890.27
Y-12	-92177.30	-879.76	Y-42	-92177.90	-1004.64	R-12	-92222.90	-859.99	R-42	-92190.70	-889.85
Y-13	-92176.60	-877.56	Y-43	-92149.40	-988.83	R-13	-92231.90	-855.65	R-43	-92191.40	-889.53
Y-14	-92176.00	-875.58	Y-44	-92136.60	-981.75	R-14	-92233.00	-855.20			
Y-15	-92181.60	-875.06	Y-45	-92127.80	-975.51	R-15	-92239.60	-871.09			
Y-16	-92186.00	-874.66	Y-46	-92122.90	-972.42	R-16	-92243.10	-875.05			
Y-17	-92187.90	-874.48	Y-47	-92118.90	-969.90	R-17	-92238.20	-889.63			
Y-18	-92195.40	-873.11				R-18	-92235.20	-902.38			
Y-19	-92200.00	-871.54				R-19	-92234.60	-914.59			
Y-20	-92205.30	-868.90				R-20	-92229.50	-916.48			
Y-21	-92210.40	-865.94				R-21	-92222.80	-922.17			
Y-22	-92213.60	-864.34				R-22	-92215.30	-932.50			
Y-23	-92222.20	-860.30				R-23	-92207.00	-944.13			
Y-24	-92222.90	-859.99				R-24	-92203.70	-948.67			
Y-25	-92231.90	-855.65				R-25	-92194.30	-950.31			
Y-26	-92269.10	-841.09				R-26	-92186.40	-966.10			
Y-27	-92278.10	-874.99				R-27	-92178.60	-979.19			
Y-28	-92280.90	-882.52				R-28	-92175.30	-984.78			
Y-29	-92275.50	-899.32				R-29	-92158.70	-994.00			
Y-30	-92273.00	-909.68				R-30	-92149.40	-988.83			

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧


調査年度

令和5年度

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2108-5		箇所名	金谷		所在地		富津市金谷	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-92028.60	-640.44				R-1	-92027.60	-624.35			
Y-2	-92028.70	-648.89				R-2	-92028.40	-635.54			
Y-3	-92028.50	-650.42				R-3	-92018.10	-638.58			
Y-4	-92019.50	-653.35				R-4	-92009.50	-633.16			
Y-5	-92013.40	-647.45				R-5	-91996.00	-650.01			
Y-6	-92002.60	-663.45				R-6	-91984.80	-660.30			
Y-7	-91992.40	-673.68				R-7	-91982.00	-655.43			
Y-8	-91989.90	-669.19				R-8	-91976.80	-643.89			
Y-9	-91987.50	-664.98				R-9	-91975.40	-636.48			
Y-10	-91982.00	-655.43				R-10	-91975.40	-632.25			
Y-11	-91976.80	-643.89				R-11	-91975.40	-620.96			
Y-12	-91975.40	-636.48				R-12	-91986.90	-612.45			
Y-13	-91975.40	-632.25				R-13	-92003.60	-603.06			
Y-14	-91975.40	-620.29				R-14	-92014.00	-603.83			
Y-15	-91976.50	-583.04				R-15	-92020.80	-601.27			
Y-16	-91976.50	-582.27				R-16	-92023.80	-609.00			
Y-17	-91984.20	-573.69				R-17	-92024.80	-611.46			
Y-18	-91998.20	-563.97				R-18	-92025.50	-613.24			
Y-19	-92003.30	-566.21				R-19	-92026.50	-616.87			
Y-20	-92006.70	-564.84									
Y-21	-92023.80	-609.00									
Y-22	-92024.80	-611.46									
Y-23	-92025.50	-613.24									
Y-24	-92026.50	-616.87									
Y-25	-92027.60	-624.35									
Y-26	-92028.60	-638.24									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号		I-143K2108-6		箇所名		金谷		所在地		富津市金谷	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y-1	-91995.60	-560.19				R-1	-91996.90	-560.38					
Y-2	-91996.90	-560.38				R-2	-92001.50	-561.04					
Y-3	-92006.80	-561.80				R-3	-91988.70	-577.73					
Y-4	-91995.60	-581.87				R-4	-91981.80	-591.10					
Y-5	-92020.10	-601.55				R-5	-91974.70	-604.91					
Y-6	-92013.90	-607.10				R-6	-91970.20	-618.31					
Y-7	-92008.20	-611.55				R-7	-91959.90	-622.77					
Y-8	-91976.00	-615.85				R-8	-91959.20	-623.08					
Y-9	-91959.90	-622.77				R-9	-91957.00	-623.98					
Y-10	-91959.20	-623.08				R-10	-91948.10	-625.15					
Y-11	-91957.00	-623.98				R-11	-91941.90	-624.11					
Y-12	-91948.10	-625.15				R-12	-91934.10	-623.08					
Y-13	-91941.90	-624.11				R-13	-91929.80	-621.98					
Y-14	-91934.10	-623.08				R-14	-91943.50	-596.46					
Y-15	-91927.50	-621.40				R-15	-91955.70	-584.55					
Y-16	-91924.20	-621.40				R-16	-91982.60	-573.65					
Y-17	-91920.80	-621.40											
Y-18	-91915.60	-624.11											
Y-19	-91914.90	-624.49											
Y-20	-91929.40	-595.77											
Y-21	-91941.90	-587.08											
Y-22	-91970.50	-567.43											
Y-23	-91979.40	-562.93											
Y-24	-91982.00	-561.61											
Y-25	-91986.90	-560.58											
Y-26	-91989.00	-560.49											

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2108-8		箇所名	金谷		所在地		富津市金谷	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-91853.00	-413.57				R-1	-91852.30	-452.65			
Y-2	-91876.00	-414.48				R-2	-91867.90	-452.34			
Y-3	-91872.20	-432.25				R-3	-91865.50	-463.35			
Y-4	-91865.50	-463.35				R-4	-91865.40	-463.84			
Y-5	-91865.40	-463.84				R-5	-91863.10	-468.44			
Y-6	-91863.10	-468.44				R-6	-91860.00	-473.89			
Y-7	-91860.00	-473.89				R-7	-91857.30	-479.29			
Y-8	-91857.30	-479.29				R-8	-91854.00	-483.73			
Y-9	-91854.00	-483.73				R-9	-91850.60	-488.29			
Y-10	-91850.60	-488.29				R-10	-91849.70	-489.30			
Y-11	-91846.80	-492.52				R-11	-91846.40	-488.14			
Y-12	-91845.90	-493.42				R-12	-91827.80	-486.90			
Y-13	-91843.90	-495.27				R-13	-91812.50	-487.68			
Y-14	-91841.10	-497.60				R-14	-91812.60	-483.84			
Y-15	-91838.10	-499.54				R-15	-91813.50	-474.10			
Y-16	-91838.00	-499.59				R-16	-91814.60	-464.45			
Y-17	-91837.30	-499.36				R-17	-91815.90	-453.65			
Y-18	-91829.10	-501.40				R-18	-91834.50	-452.02			
Y-19	-91813.70	-502.71									
Y-20	-91813.40	-500.35									
Y-21	-91812.90	-494.95									
Y-22	-91812.70	-492.75									
Y-23	-91812.50	-489.03									
Y-24	-91812.60	-483.84									
Y-25	-91813.50	-474.10									
Y-26	-91814.60	-464.45									
Y-27	-91820.10	-416.74									
Y-28	-91820.30	-414.77									
Y-29	-91844.50	-414.15									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧


調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2I08-9	箇所名	金谷	所在地	富津市金谷					
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-91765.50	-395.49				R-1	-91782.00	-403.18			
Y-2	-91766.20	-393.64				R-2	-91782.20	-400.02			
Y-3	-91765.20	-390.51				R-3	-91781.90	-386.92			
Y-4	-91799.90	-367.97				R-4	-91814.30	-367.53			
Y-5	-91801.60	-367.79				R-5	-91819.60	-367.57			
Y-6	-91809.90	-367.52				R-6	-91826.70	-367.62			
Y-7	-91810.30	-367.51				R-7	-91829.70	-388.63			
Y-8	-91819.60	-367.57				R-8	-91829.50	-404.53			
Y-9	-91831.50	-367.65				R-9	-91825.90	-425.05			
Y-10	-91841.40	-367.71				R-10	-91809.40	-433.67			
Y-11	-91868.70	-392.70				R-11	-91803.00	-425.24			
Y-12	-91868.80	-403.12				R-12	-91798.50	-419.11			
Y-13	-91862.70	-440.65				R-13	-91794.20	-414.61			
Y-14	-91833.00	-465.24				R-14	-91790.00	-410.91			
Y-15	-91829.40	-460.39				R-15	-91784.40	-407.47			
Y-16	-91803.00	-425.24				R-16	-91779.70	-404.79			
Y-17	-91798.50	-419.11									
Y-18	-91794.20	-414.61									
Y-19	-91790.00	-410.91									
Y-20	-91784.40	-407.47									
Y-21	-91776.50	-402.97									
Y-22	-91773.30	-401.51									
Y-23	-91764.30	-397.29									
					</						

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2108-10			箇所名	金谷36			所在地	富津市金谷		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y-1	-91983.46	-441.08	Y-31	-92017.94	-429.49	R-1	-92031.00	-404.54					
Y-2	-91972.78	-437.22	Y-32	-92016.06	-429.54	R-2	-92031.00	-404.89					
Y-3	-91976.98	-424.53	Y-33	-92015.36	-429.79	R-3	-92030.50	-407.99					
Y-4	-91982.80	-406.94	Y-34	-92013.54	-430.43	R-4	-92029.80	-410.84					
Y-5	-91983.87	-405.58	Y-35	-92012.66	-430.85	R-5	-92028.60	-415.37					
Y-6	-91986.24	-402.57	Y-36	-92010.92	-431.94	R-6	-92026.40	-424.08					
Y-7	-91988.62	-399.66	Y-37	-92008.89	-433.34	R-7	-92016.20	-417.09					
Y-8	-91990.73	-397.15	Y-38	-92006.78	-434.99	R-8	-92005.40	-413.40					
Y-9	-91992.85	-393.84	Y-39	-92004.88	-436.65	R-9	-91988.50	-416.48					
Y-10	-91994.40	-390.65	Y-40	-92002.76	-438.51	R-10	-91980.40	-414.29					
Y-11	-91994.97	-389.48	Y-41	-92001.89	-439.27	R-11	-91982.80	-406.94					
Y-12	-91997.75	-384.98	Y-42	-92001.03	-440.02	R-12	-91983.90	-405.58					
Y-13	-91998.01	-383.52	Y-43	-92000.49	-440.49	R-13	-91986.20	-402.58					
Y-14	-91998.36	-381.62				R-14	-91988.60	-399.66					
Y-15	-92003.27	-385.09				R-15	-91990.70	-397.15					
Y-16	-92009.96	-386.17				R-16	-91991.80	-395.45					
Y-17	-92021.09	-388.44				R-17	-91995.30	-397.47					
Y-18	-92026.75	-390.89				R-18	-92007.60	-399.11					
Y-19	-92028.37	-393.94				R-19	-92019.50	-401.73					
Y-20	-92029.72	-396.48											
Y-21	-92030.60	-398.62											
Y-22	-92030.81	-399.96											
Y-23	-92030.99	-401.08											
Y-24	-92030.99	-404.89											
Y-25	-92030.52	-407.99											
Y-26	-92029.80	-410.84											
Y-27	-92028.63	-415.36											
Y-28	-92024.60	-430.89											
Y-29	-92022.26	-429.98											
Y-30	-92020.51	-429.75											

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2108-11		箇所名	金谷36		所在地		富津市金谷	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-92023.96	-430.48				R-1	-92015.37	-429.68			
Y-2	-92023.73	-430.40				R-2	-92013.57	-427.24			
Y-3	-92022.66	-430.03				R-3	-92013.28	-425.95			
Y-4	-92021.26	-429.85				R-4	-92012.80	-422.63			
Y-5	-92020.16	-429.70				R-5	-92016.83	-424.16			
Y-6	-92018.97	-429.54				R-6	-92025.09	-422.37			
Y-7	-92018.09	-429.49				R-7	-92024.88	-423.44			
Y-8	-92017.03	-429.52				R-8	-92018.97	-429.54			
Y-9	-92016.06	-429.54				R-9	-92018.92	-429.54			
Y-10	-92015.37	-429.68				R-10	-92018.09	-429.49			
Y-11	-92014.49	-430.09				R-11	-92017.03	-429.52			
Y-12	-92014.23	-430.18				R-12	-92016.06	-429.54			
Y-13	-92013.28	-425.95									
Y-14	-92012.80	-422.63									
Y-15	-92012.33	-419.34									
Y-16	-92012.33	-416.71									
Y-17	-92012.33	-415.26									
Y-18	-92012.33	-408.02									
Y-19	-92012.33	-406.71									
Y-20	-92019.49	-408.34									
Y-21	-92029.93	-411.86									
Y-22	-92028.52	-414.68									
Y-23	-92027.36	-417.01									
Y-24	-92025.48	-420.81									
Y-25	-92025.34	-421.09									
Y-26	-92025.09	-422.37									
Y-27	-92024.50	-425.42									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2108-13		箇所名	金谷36		所在地	富津市金谷		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-92058.20	-341.06	Y-31	-92006.00	-359.76	R-1	-92036.32	-349.00	R-30	-92021.91	-321.81
Y-2	-92078.70	-333.65	Y-32	-92016.70	-355.06	R-2	-92045.19	-345.79	R-31	-92017.11	-323.41
Y-3	-92066.40	-342.42	Y-33	-92023.00	-352.48	R-3	-92037.81	-358.35	R-32	-92012.59	-324.91
Y-4	-92061.70	-347.45	Y-34	-92028.60	-350.43	R-4	-92037.89	-365.36	R-33	-92006.63	-326.90
Y-5	-92061.50	-348.19	Y-35	-92035.40	-349.17	R-5	-92042.22	-369.60	R-34	-92000.60	-329.33
Y-6	-92066.00	-354.00	Y-36	-92036.30	-349.00	R-6	-92052.43	-367.89	R-35	-91998.55	-330.05
Y-7	-92080.70	-364.95				R-7	-92056.93	-376.15	R-36	-91997.12	-322.74
Y-8	-92095.90	-371.20	Y-37	-92048.60	-309.92	R-8	-92072.10	-382.69	R-37	-91996.80	-315.48
Y-9	-92109.70	-383.32	Y-38	-92051.70	-311.87	R-9	-92087.52	-390.12	R-38	-91997.64	-315.26
Y-10	-92112.60	-395.88	Y-39	-92017.10	-323.41	R-10	-92103.26	-397.67	R-39	-92002.08	-314.31
Y-11	-92110.50	-401.64	Y-40	-92012.60	-324.91	R-11	-92110.56	-401.59	R-40	-92009.77	-312.97
Y-12	-92109.20	-405.27	Y-41	-92006.60	-326.90	R-12	-92110.54	-401.64			
Y-13	-92108.30	-407.79	Y-42	-92000.60	-329.33	R-13	-92109.21	-405.27			
Y-14	-92107.80	-407.99	Y-43	-91996.70	-330.71	R-14	-92099.78	-405.44			
Y-15	-92106.70	-408.10	Y-44	-91994.00	-331.47	R-15	-92083.17	-399.92			
Y-16	-92104.50	-408.32	Y-45	-91986.80	-333.46	R-16	-92067.79	-391.61			
Y-17	-92096.80	-409.12	Y-46	-91984.40	-334.16	R-17	-92052.43	-387.28			
Y-18	-92088.00	-409.25	Y-47	-91983.70	-326.79	R-18	-92045.48	-383.24			
Y-19	-92077.90	-411.85	Y-48	-91982.70	-320.71	R-19	-92034.06	-379.78			
Y-20	-92058.10	-399.09	Y-49	-91992.00	-317.07	R-20	-92022.97	-376.15			
Y-21	-92047.80	-399.41	Y-50	-91994.50	-316.10	R-21	-92016.99	-366.47			
Y-22	-92039.40	-396.19	Y-51	-91997.60	-315.26	R-22	-92012.22	-357.02			
Y-23	-92031.60	-392.86	Y-52	-92002.10	-314.31	R-23	-92016.68	-355.06			
Y-24	-92009.70	-376.99	Y-53	-92009.80	-312.97	R-24	-92022.97	-352.48			
Y-25	-92003.10	-367.77	Y-54	-92015.50	-311.98	R-25	-92028.59	-350.43			
Y-26	-91996.40	-358.48	Y-55	-92045.40	-306.80	R-26	-92035.42	-349.17			
Y-27	-92001.50	-360.09									
Y-28	-92002.60	-360.42				R-27	-92015.52	-311.98			
Y-29	-92003.70	-360.49				R-28	-92019.18	-311.34			
Y-30	-92005.00	-360.16				R-29	-92017.74	-317.46			

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2108-15		箇所名	金谷36		所在地	富津市金谷		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-92245.57	-479.70	Y-31	-92224.99	-465.88	R-1	-92245.65	-473.01	R-30	-92220.68	-457.91
Y-2	-92243.35	-489.45	Y-32	-92227.95	-467.27	R-2	-92247.02	-473.33	R-31	-92219.14	-456.86
Y-3	-92222.83	-484.89	Y-33	-92230.41	-468.25	R-3	-92246.78	-474.39	R-32	-92218.26	-456.33
Y-4	-92204.87	-473.93	Y-34	-92234.00	-469.53	R-4	-92229.62	-469.99	R-33	-92216.96	-455.54
Y-5	-92197.89	-463.03	Y-35	-92237.22	-470.54	R-5	-92212.02	-459.79	R-34	-92214.89	-454.29
Y-6	-92187.34	-454.88	Y-36	-92241.36	-471.78	R-6	-92205.78	-453.39	R-35	-92214.29	-453.92
Y-7	-92182.46	-454.89	Y-37	-92245.65	-473.01	R-7	-92205.80	-453.36	R-36	-92213.28	-453.07
Y-8	-92182.69	-447.67	Y-38	-92247.02	-473.33	R-8	-92209.79	-456.71	R-37	-92211.88	-451.89
Y-9	-92182.78	-444.89				R-9	-92211.35	-458.02	R-38	-92210.55	-450.78
Y-10	-92182.87	-442.19	Y-39	-92230.50	-462.92	R-10	-92212.55	-458.75	R-39	-92209.27	-449.57
Y-11	-92184.21	-442.13	Y-40	-92229.75	-462.54	R-11	-92215.33	-460.43			
Y-12	-92185.71	-442.22	Y-41	-92228.63	-461.97	R-12	-92216.67	-461.25			
Y-13	-92188.14	-442.40	Y-42	-92227.07	-461.31	R-13	-92222.02	-464.49			
Y-14	-92190.23	-442.71	Y-43	-92225.47	-460.55	R-14	-92224.99	-465.88			
Y-15	-92191.42	-443.11	Y-44	-92224.40	-460.05	R-15	-92227.95	-467.27			
Y-16	-92192.76	-443.58	Y-45	-92223.65	-459.59	R-16	-92230.41	-468.25			
Y-17	-92194.66	-444.92	Y-46	-92222.70	-459.02	R-17	-92234.00	-469.53			
Y-18	-92196.61	-446.18	Y-47	-92220.68	-457.91	R-18	-92237.22	-470.54			
Y-19	-92197.94	-447.05	Y-48	-92219.14	-456.86	R-19	-92241.36	-471.78			
Y-20	-92199.70	-448.23	Y-49	-92218.26	-456.33						
Y-21	-92201.55	-449.78	Y-50	-92216.96	-455.54	R-20	-92218.55	-455.83			
Y-22	-92202.87	-450.89	Y-51	-92214.89	-454.29	R-21	-92230.78	-461.96			
Y-23	-92204.43	-452.21	Y-52	-92214.29	-453.92	R-22	-92230.50	-462.92			
Y-24	-92205.80	-453.36	Y-53	-92213.28	-453.07	R-23	-92229.75	-462.54			
Y-25	-92209.79	-456.71	Y-54	-92211.88	-451.89	R-24	-92228.63	-461.97			
Y-26	-92211.35	-458.02	Y-55	-92210.55	-450.78	R-25	-92227.07	-461.31			
Y-27	-92212.55	-458.75	Y-56	-92209.27	-449.57	R-26	-92225.47	-460.55			
Y-28	-92215.33	-460.43	Y-57	-92207.58	-448.28	R-27	-92224.40	-460.05			
Y-29	-92216.67	-461.25	Y-58	-92206.15	-447.08	R-28	-92223.65	-459.59			
Y-30	-92222.02	-464.49	Y-59	-92205.10	-446.20	R-29	-92222.70	-459.02			

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-2 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2108-18		箇所名	金谷36		所在地		富津市金谷	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-92535.53	-661.58	Y-31	-92525.40	-601.20						
Y-2	-92518.10	-679.63	Y-32	-92525.38	-601.45						
Y-3	-92507.80	-691.20	Y-33	-92525.74	-606.86						
Y-4	-92492.35	-700.36	Y-34	-92526.28	-609.60						
Y-5	-92481.72	-714.96	Y-35	-92526.81	-612.04						
Y-6	-92426.67	-731.84	Y-36	-92528.02	-616.99						
Y-7	-92426.76	-731.44	Y-37	-92529.06	-620.37						
Y-8	-92435.21	-692.77	Y-38	-92530.11	-623.79						
Y-9	-92435.97	-689.32	Y-39	-92531.27	-626.93						
Y-10	-92436.60	-684.24	Y-40	-92532.49	-629.96						
Y-11	-92436.60	-673.34	Y-41	-92533.94	-633.21						
Y-12	-92437.01	-663.29	Y-42	-92536.46	-638.31						
Y-13	-92437.02	-662.86	Y-43	-92539.72	-644.40						
Y-14	-92437.76	-656.20	Y-44	-92543.55	-651.54						
Y-15	-92438.08	-653.35	Y-45	-92543.66	-651.74						
Y-16	-92438.28	-653.38									
Y-17	-92440.29	-651.01									
Y-18	-92449.95	-624.24									
Y-19	-92458.94	-618.58									
Y-20	-92462.06	-614.73									
Y-21	-92463.45	-610.93									
Y-22	-92463.63	-609.80									
Y-23	-92467.44	-611.07									
Y-24	-92470.78	-612.19									
Y-25	-92473.20	-612.62									
Y-26	-92475.22	-612.98									
Y-27	-92479.03	-612.82									
Y-28	-92484.27	-612.34									
Y-29	-92494.27	-610.12									
Y-30	-92503.31	-607.53									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)