


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度


急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2127-1	箇所名	絹8	所在地	富津市絹

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2127-2		箇所名	絹8		所在地	富津市絹		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-78742.14	4186.17				R-1	-78718.66	4218.20			
Y-2	-78739.95	4220.38				R-2	-78721.54	4237.49			
Y-3	-78740.68	4237.35				R-3	-78730.71	4248.81			
Y-4	-78747.07	4239.79				R-4	-78740.12	4253.08			
Y-5	-78753.38	4239.84				R-5	-78752.07	4247.70			
Y-6	-78768.80	4249.51				R-6	-78766.51	4256.27			
Y-7	-78765.60	4258.98				R-7	-78765.60	4258.98			
Y-8	-78764.57	4262.01				R-8	-78750.70	4256.00			
Y-9	-78764.31	4262.81				R-9	-78734.25	4264.33			
Y-10	-78763.67	4263.60				R-10	-78719.70	4261.48			
Y-11	-78762.48	4264.39				R-11	-78701.70	4255.85			
Y-12	-78759.46	4265.66				R-12	-78695.80	4251.79			
Y-13	-78756.29	4267.00				R-13	-78698.30	4248.37			
Y-14	-78744.97	4269.73				R-14	-78701.37	4243.02			
Y-15	-78724.20	4273.99				R-15	-78704.97	4236.89			
Y-16	-78708.92	4273.88				R-16	-78712.58	4226.50			
Y-17	-78687.68	4266.00									
Y-18	-78684.47	4264.66									
Y-19	-78685.55	4263.29									
Y-20	-78687.14	4261.28									
Y-21	-78689.52	4258.79									
Y-22	-78691.05	4257.13									
Y-23	-78695.13	4252.71									
Y-24	-78698.30	4248.37									
Y-25	-78701.37	4243.02									
Y-26	-78704.97	4236.89									
Y-27	-78712.58	4226.50									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号		I-143K2127-5		箇所名		絹8		所在地		富津市絹	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y-1	-78818.79	4371.63				R-1	-78806.79	4377.77					
Y-2	-78827.89	4395.65				R-2	-78817.63	4394.89					
Y-3	-78811.94	4394.47				R-3	-78811.94	4394.47					
Y-4	-78805.05	4393.96				R-4	-78809.33	4394.28					
Y-5	-78804.93	4393.95				R-5	-78804.63	4378.87					
Y-6	-78798.82	4393.22				R-6	-78805.44	4378.46					
Y-7	-78795.12	4392.78											
Y-8	-78793.96	4384.12				R-7	-78811.49	4412.07					
Y-9	-78798.44	4381.93				R-8	-78804.62	4418.04					
Y-10	-78802.94	4379.73				R-9	-78795.60	4415.24					
Y-11	-78803.47	4379.46				R-10	-78794.81	4411.62					
Y-12	-78805.44	4378.46				R-11	-78794.54	4410.40					
						R-12	-78803.21	4412.81					
Y-13	-78815.22	4416.21				R-13	-78808.53	4408.78					
Y-14	-78807.19	4427.63											
Y-15	-78797.80	4425.29											
Y-16	-78794.81	4411.62											
Y-17	-78793.87	4407.32											
Y-18	-78793.83	4407.12											
Y-19	-78792.98	4403.64											
Y-20	-78791.99	4400.66											
Y-21	-78791.02	4397.74											
Y-22	-78797.18	4400.98											
Y-23	-78797.40	4398.47											
Y-24	-78800.09	4400.63											
Y-25	-78802.74	4402.74											
Y-26	-78805.04	4404.92											
Y-27	-78805.12	4404.99											
Y-28	-78808.53	4408.78											

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)