

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2129-1

箇所名

絹10

所在地

富津市絹、西大和田



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号		I-143K2129-1		箇所名		絹10		所在地		富津市絹、西入和田	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y-1	-78510.91	3807.35	Y-30	-78620.31	3867.32	R-1	-78529.52	3821.46					
Y-2	-78557.82	3784.76	Y-31	-78621.91	3876.18	R-2	-78556.95	3815.61					
Y-3	-78594.13	3786.08	Y-32	-78618.27	3889.13	R-3	-78579.71	3816.80					
Y-4	-78594.50	3788.30	Y-33	-78607.20	3880.28	R-4	-78582.06	3819.28					
Y-5	-78594.41	3807.34	Y-34	-78606.56	3880.91	R-5	-78598.45	3827.81					
Y-6	-78600.57	3805.77	Y-35	-78603.19	3890.33	R-6	-78603.78	3817.81					
Y-7	-78624.74	3815.53	Y-36	-78602.04	3893.52	R-7	-78621.05	3820.35					
Y-8	-78618.66	3823.47	Y-37	-78601.41	3895.28	R-8	-78618.66	3823.47					
Y-9	-78616.05	3826.88	Y-38	-78600.74	3896.91	R-9	-78606.62	3828.46					
Y-10	-78615.95	3827.01	Y-39	-78600.02	3898.22	R-10	-78600.29	3837.65					
Y-11	-78611.02	3833.59	Y-40	-78599.11	3899.29	R-11	-78572.51	3843.61					
Y-12	-78610.05	3834.88	Y-41	-78598.00	3900.12	R-12	-78568.45	3840.76					
Y-13	-78602.68	3840.68	Y-42	-78596.34	3901.37	R-13	-78554.58	3837.88					
Y-14	-78591.75	3846.70	Y-43	-78568.25	3903.20	R-14	-78547.14	3838.28					
Y-15	-78561.35	3851.49	Y-44	-78566.44	3851.67	R-15	-78544.92	3835.00					
Y-16	-78559.48	3852.42	Y-45	-78587.12	3847.28	R-16	-78542.01	3831.41					
Y-17	-78559.46	3850.51	Y-46	-78589.43	3847.61	R-17	-78539.36	3828.92					
Y-18	-78558.23	3849.09	Y-47	-78591.28	3847.87	R-18	-78537.05	3827.16					
Y-19	-78556.43	3847.47	Y-48	-78592.94	3848.40								
Y-20	-78554.75	3845.97	Y-49	-78594.26	3849.19	R-19	-78611.40	3866.37					
Y-21	-78553.39	3845.11	Y-50	-78595.32	3849.99	R-20	-78596.68	3871.87					
Y-22	-78551.64	3843.95	Y-51	-78596.10	3850.89	R-21	-78596.57	3880.87					
Y-23	-78551.38	3843.69	Y-52	-78597.63	3852.63	R-22	-78604.21	3887.49					
Y-24	-78549.68	3842.04	Y-53	-78601.60	3857.13	R-23	-78603.19	3890.33					
Y-25	-78544.92	3835.00	Y-54	-78604.05	3859.51	R-24	-78577.24	3892.19					
Y-26	-78542.01	3831.41	Y-55	-78605.53	3860.90	R-25	-78579.52	3858.19					
Y-27	-78539.36	3828.92				R-26	-78600.14	3855.47					
Y-28	-78537.05	3827.16				R-27	-78601.60	3857.13					
						R-28	-78604.05	3859.51					
Y-29	-78615.42	3870.12				R-29	-78605.53	3860.90					

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2129-2

箇所名

絹10

所在地

富津市絹、西入和田



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2129-2		箇所名	絹10		所在地	富津市絹、西入和田		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-78638.44	3936.73				R-1	-78633.34	3930.10			
Y-2	-78632.07	3942.28				R-2	-78623.17	3933.25			
Y-3	-78631.88	3952.80				R-3	-78620.34	3940.52			
Y-4	-78623.52	3966.25				R-4	-78609.21	3945.37			
Y-5	-78613.16	3973.00				R-5	-78599.16	3950.65			
Y-6	-78593.94	3942.33				R-6	-78593.94	3942.33			
Y-7	-78589.67	3935.52				R-7	-78589.67	3935.52			
Y-8	-78587.69	3932.90				R-8	-78587.69	3932.90			
Y-9	-78585.46	3929.89				R-9	-78585.46	3929.89			
Y-10	-78582.61	3926.71				R-10	-78584.72	3929.06			
Y-11	-78580.36	3924.60				R-11	-78591.87	3924.88			
Y-12	-78579.99	3924.25				R-12	-78592.13	3924.96			
Y-13	-78577.69	3922.66				R-13	-78592.15	3924.98			
Y-14	-78575.86	3921.71				R-14	-78592.15	3924.98			
Y-15	-78574.51	3921.00				R-15	-78612.40	3932.07			
Y-16	-78571.76	3919.54				R-16	-78619.72	3929.75			
Y-17	-78575.32	3920.47				R-17	-78632.34	3928.80			
Y-18	-78601.49	3923.73									
Y-19	-78608.91	3923.51									
Y-20	-78621.76	3923.69									
Y-21	-78625.07	3924.33									
Y-22	-78627.65	3924.83									
Y-23	-78629.44	3925.60									
Y-24	-78630.66	3926.61									
Y-25	-78630.94	3926.98									
Y-26	-78632.34	3928.80									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2129-3

箇所名

絹10

所在地

富津市絹、西和田



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)