


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2250-2		箇所名	上53		所在地	富津市上			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-80119.58	5291.37				R-1	-80106.19	5282.62			
Y-2	-80114.72	5288.19				R-2	-80099.16	5278.02			
Y-3	-80111.21	5285.90				R-3	-80092.23	5273.49			
Y-4	-80099.16	5278.02				R-4	-80087.01	5293.96			
Y-5	-80081.22	5266.29				R-5	-80090.26	5294.18			
Y-6	-80079.08	5264.89									
Y-7	-80080.28	5293.51				R-6	-80074.45	5260.84			
Y-8	-80080.43	5293.52				R-7	-80070.68	5257.24			
Y-9	-80090.26	5294.18				R-8	-80069.45	5256.06			
Y-10	-80093.86	5294.42				R-9	-80057.59	5263.42			
Y-11	-80101.54	5294.93				R-10	-80051.85	5268.74			
Y-12	-80103.29	5294.63				R-11	-80045.56	5263.31			
Y-13	-80103.81	5294.53				R-12	-80037.03	5253.76			
						R-13	-80034.02	5254.23			
Y-14	-80064.23	5289.70				R-14	-80033.97	5271.47			
Y-15	-80079.36	5265.53				R-15	-80052.20	5274.34			
Y-16	-80074.48	5260.87				R-16	-80061.22	5275.39			
Y-17	-80070.68	5257.24									
Y-18	-80063.30	5250.19									
Y-19	-80060.08	5247.12									
Y-20	-80056.07	5243.29									
Y-21	-80056.55	5249.88									
Y-22	-80053.88	5256.42									
Y-23	-80055.17	5250.46									
Y-24	-80050.27	5251.67									
Y-25	-80040.39	5253.23									
Y-26	-80037.03	5253.76									
Y-27	-80027.15	5255.31									
Y-28	-80023.80	5278.62									
Y-29	-80053.11	5288.71									


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2250-3		箇所名	上53		所在地	富津市上			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-80066.41	5230.34				R-1	-80082.88	5218.80			
Y-2	-80066.62	5230.61				R-2	-80100.85	5199.62			
Y-3	-80069.00	5232.28				R-3	-80096.89	5190.91			
Y-4	-80072.34	5233.39				R-4	-80095.85	5188.77			
Y-5	-80074.93	5234.26				R-5	-80096.92	5187.98			
Y-6	-80092.49	5229.07				R-6	-80095.60	5186.64			
Y-7	-80113.96	5204.53				R-7	-80093.45	5183.46			
Y-8	-80110.32	5200.48				R-8	-80091.39	5178.07			
Y-9	-80110.32	5200.31				R-9	-80088.47	5169.01			
Y-10	-80110.47	5199.91				R-10	-80086.07	5161.56			
Y-11	-80104.56	5194.97				R-11	-80085.67	5160.33			
Y-12	-80102.80	5193.50				R-12	-80066.79	5172.27			
Y-13	-80100.20	5191.32				R-13	-80071.64	5187.03			
Y-14	-80095.60	5186.64				R-14	-80081.13	5192.37			
Y-15	-80093.45	5183.46				R-15	-80069.77	5204.80			
Y-16	-80091.39	5178.07				R-16	-80056.15	5211.65			
Y-17	-80088.47	5169.01				R-17	-80045.38	5203.04			
Y-18	-80086.07	5161.56				R-18	-80044.50	5204.20			
Y-19	-80077.43	5134.74				R-19	-80043.54	5205.47			
Y-20	-80040.19	5158.77				R-20	-80063.02	5225.62			
Y-21	-80046.06	5186.80									
Y-22	-80050.79	5186.84									
Y-23	-80049.44	5197.23									
Y-24	-80049.57	5197.52									
Y-25	-80044.50	5204.20									
Y-26	-80043.54	5205.47									
Y-27	-80041.48	5208.17									
Y-28	-80038.99	5211.45									
Y-29	-80035.44	5216.14									


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------



様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)