


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------


[illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2257-4		箇所名	上55		所在地	富津市上			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-79133.12	5750.83	Y-30	-79110.98	5765.24	R-1	-79129.76	5759.01	R-29	-79137.88	5811.91
Y-2	-79116.42	5742.17	Y-31	-79111.18	5765.24	R-2	-79113.51	5755.04	R-30	-79144.60	5813.96
Y-3	-79113.66	5742.53	Y-32	-79119.50	5765.36	R-3	-79106.52	5751.75	R-31	-79148.99	5809.37
Y-4	-79102.85	5732.23	Y-33	-79120.30	5765.53	R-4	-79096.33	5743.46	R-32	-79151.45	5806.43
Y-5	-79092.27	5707.45	Y-34	-79120.71	5766.05	R-5	-79076.65	5743.44			
Y-6	-79060.24	5747.42	Y-35	-79120.93	5766.32	R-6	-79057.94	5753.39	R-33	-79126.46	5846.69
Y-7	-79056.65	5756.75	Y-36	-79121.25	5767.54	R-7	-79056.65	5756.75	R-34	-79138.84	5843.78
Y-8	-79055.23	5760.42	Y-37	-79121.49	5771.02	R-8	-79049.99	5779.82	R-35	-79146.18	5842.12
Y-9	-79052.68	5767.04	Y-38	-79121.58	5772.34	R-9	-79089.83	5754.68	R-36	-79146.57	5841.20
Y-10	-79051.63	5769.75	Y-39	-79122.32	5782.99	R-10	-79100.72	5759.25	R-37	-79137.09	5829.51
Y-11	-79037.28	5791.15				R-11	-79112.24	5760.68	R-38	-79123.79	5830.73
Y-12	-79077.75	5763.58	Y-40	-79169.90	5784.34	R-12	-79129.32	5760.08	R-39	-79117.67	5829.67
Y-13	-79088.22	5763.91	Y-41	-79140.08	5775.09				R-40	-79117.84	5834.81
Y-14	-79101.60	5764.04	Y-42	-79128.03	5787.39	R-13	-79126.20	5769.69	R-41	-79117.69	5837.18
Y-15	-79120.66	5764.53	Y-43	-79122.28	5783.07	R-14	-79125.55	5767.93	R-42	-79117.34	5843.04
Y-16	-79127.12	5763.87	Y-44	-79115.97	5800.60	R-15	-79121.43	5770.17	R-43	-79117.21	5845.27
Y-17	-79128.02	5763.23	Y-45	-79114.15	5805.65	R-16	-79121.49	5771.02			
Y-18	-79128.94	5761.01	Y-46	-79113.72	5806.84	R-17	-79121.58	5772.34			
Y-19	-79129.32	5760.08	Y-47	-79112.17	5809.70	R-18	-79121.80	5775.52			
Y-20	-79131.09	5755.77	Y-48	-79108.96	5812.91						
			Y-49	-79107.81	5813.56	R-19	-79157.13	5799.62			
Y-21	-79128.98	5777.32	Y-50	-79105.94	5814.62	R-20	-79138.71	5794.28			
Y-22	-79126.78	5771.29	Y-51	-79098.58	5814.92	R-21	-79123.99	5799.91			
Y-23	-79125.55	5767.93	Y-52	-79098.09	5814.94	R-22	-79116.64	5798.73			
Y-24	-79125.01	5766.43	Y-53	-79107.91	5816.70	R-23	-79115.97	5800.60			
Y-25	-79124.60	5765.62	Y-54	-79129.30	5821.21	R-24	-79114.15	5805.65			
Y-26	-79124.48	5765.37	Y-55	-79131.53	5821.20	R-25	-79113.72	5806.84			
Y-27	-79123.85	5765.05	Y-56	-79131.73	5821.16	R-26	-79112.17	5809.70			
Y-28	-79115.38	5765.16	Y-57	-79136.83	5820.31	R-27	-79111.09	5810.79			
Y-29	-79114.83	5765.17	Y-58	-79139.72	5818.07	R-28	-79120.29	5810.53			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2257-4		箇所名	上55		所在地	富津市上			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-59	-79140.48	5817.48									
Y-60	-79143.43	5815.19									
Y-61	-79148.99	5809.37									
Y-62	-79151.45	5806.43									
Y-63	-79158.01	5798.57									
Y-64	-79117.84	5834.81									
Y-65	-79117.69	5837.18									
Y-66	-79117.34	5843.04									
Y-67	-79116.25	5861.16									
Y-68	-79129.36	5862.49									
Y-69	-79141.45	5865.01									
Y-70	-79142.71	5850.42									
Y-71	-79145.87	5842.86									
Y-72	-79146.57	5841.20									
Y-73	-79147.30	5839.44									
Y-74	-79148.25	5837.19									
Y-75	-79151.16	5830.21									
Y-76	-79128.00	5821.18									
Y-77	-79115.78	5819.66									
Y-78	-79109.86	5818.00									
Y-79	-79110.64	5818.51									
Y-80	-79116.19	5822.14									
Y-81	-79117.20	5824.09									
Y-82	-79117.23	5824.33									
Y-83	-79117.60	5827.59									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)