


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2399-2	箇所名	萩生25	所在地	富津市萩生
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2399-3	箇所名	萩生25	所在地	富津市萩生
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2399-7		箇所名	萩生25	所在地	富津市萩生				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-88804.88	-228.07	Y-31	-88803.97	-238.05	R-1	-88809.14	-88809.14	R-31	-88809.10	-88809.10
Y-2	-88809.30	-226.10	Y-32	-88803.84	-233.62	R-2	-88816.36	-88816.36	R-32	-88806.04	-88806.04
Y-3	-88802.96	-211.96	Y-33	-88803.53	-231.00	R-3	-88814.43	-88814.43	R-33	-88798.91	-88798.91
Y-4	-88806.05	-210.59	Y-34	-88802.85	-228.15	R-4	-88822.53	-88822.53	R-34	-88796.88	-88796.88
Y-5	-88839.14	-204.99	Y-35	-88783.60	-148.85	R-5	-88822.95	-88822.95	R-35	-88794.72	-88794.72
Y-6	-88855.93	-207.39	Y-36	-88783.23	-148.66	R-6	-88824.24	-88824.24	R-36	-88793.96	-88793.96
Y-7	-88851.43	-204.39	Y-37	-88783.84	-148.35	R-7	-88851.93	-88851.93	R-37	-88792.39	-88792.39
Y-8	-88847.80	-203.69	Y-38	-88785.33	-147.92	R-8	-88867.96	-88867.96	R-38	-88790.61	-88790.61
Y-9	-88837.50	-203.52	Y-39	-88789.23	-146.78	R-9	-88867.15	-88867.15	R-39	-88795.37	-88795.37
Y-10	-88824.79	-205.98	Y-40	-88790.33	-146.65	R-10	-88858.32	-88858.32	R-40	-88800.39	-88800.39
Y-11	-88825.17	-205.86	Y-41	-88792.08	-146.44	R-11	-88846.35	-88846.35	R-41	-88808.20	-88808.20
Y-12	-88831.28	-202.45	Y-42	-88794.75	-146.12	R-12	-88833.69	-88833.69			
Y-13	-88832.33	-200.07	Y-43	-88796.41	-145.57	R-13	-88833.95	-88833.95			
Y-14	-88832.84	-198.90	Y-44	-88798.98	-145.88	R-14	-88834.73	-88834.73			
Y-15	-88833.95	-193.35	Y-45	-88802.83	-146.49	R-15	-88835.38	-88835.38			
Y-16	-88834.73	-188.29	Y-46	-88804.87	-146.81	R-16	-88835.79	-88835.79			
Y-17	-88835.38	-183.98	Y-47	-88804.98	-146.94	R-17	-88849.71	-88849.71			
Y-18	-88837.45	-166.84	Y-48	-88805.72	-147.79	R-18	-88863.00	-88863.00			
Y-19	-88852.52	-169.18	Y-49	-88806.57	-148.74	R-19	-88875.89	-88875.89			
Y-20	-88868.15	-178.98	Y-50	-88807.23	-150.15	R-20	-88872.72	-88872.72			
Y-21	-88883.70	-192.75	Y-51	-88807.42	-150.54	R-21	-88857.82	-88857.82			
Y-22	-88878.26	-220.76	Y-52	-88808.20	-153.05	R-22	-88846.22	-88846.22			
Y-23	-88863.15	-230.57	Y-53	-88808.47	-153.93	R-23	-88833.76	-88833.76			
Y-24	-88866.88	-251.29	Y-54	-88809.85	-157.42	R-24	-88827.99	-88827.99			
Y-25	-88862.40	-270.64	Y-55	-88811.49	-162.48	R-25	-88821.01	-88821.01			
Y-26	-88840.64	-273.90	Y-56	-88810.49	-174.06	R-26	-88804.39	-88804.39			
Y-27	-88831.51	-292.73	Y-57	-88804.20	-178.64	R-27	-88804.31	-88804.31			
Y-28	-88804.53	-278.76	Y-58	-88803.04	-181.61	R-28	-88804.24	-88804.24			
Y-29	-88804.31	-255.70	Y-59	-88797.26	-167.16	R-29	-88804.18	-88804.18			
Y-30	-88804.24	-247.83	Y-60	-88794.72	-160.81	R-30	-88808.47	-88808.47			

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-143K2399-10	箇所名	萩生25	所在地	富津市萩生
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

