

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-1

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2403-1		箇所名	八田沼21		所在地		富津市八田沼、中、近藤	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-79588.68	3493.54	Y-31	-79532.74	3503.85	R-1	-79574.67	3495.21			
Y-2	-79592.61	3502.76	Y-32	-79540.43	3500.84	R-2	-79572.46	3505.35			
Y-3	-79595.54	3502.94	Y-33	-79547.12	3499.25	R-3	-79559.54	3511.04			
Y-4	-79602.07	3516.97	Y-34	-79550.19	3498.66	R-4	-79564.48	3522.68			
Y-5	-79607.87	3521.81	Y-35	-79557.33	3497.28	R-5	-79576.45	3525.99			
Y-6	-79609.03	3519.12	Y-36	-79567.03	3496.12	R-6	-79585.91	3521.62			
Y-7	-79623.39	3522.60				R-7	-79599.11	3529.30			
Y-8	-79618.38	3531.25				R-8	-79605.47	3533.79			
Y-9	-79617.17	3533.32				R-9	-79609.64	3530.03			
Y-10	-79616.58	3534.34				R-10	-79619.27	3529.70			
Y-11	-79613.27	3536.00				R-11	-79618.38	3531.25			
Y-12	-79608.73	3538.36				R-12	-79609.72	3531.38			
Y-13	-79604.42	3540.21				R-13	-79604.97	3536.33			
Y-14	-79595.29	3541.65				R-14	-79597.96	3534.08			
Y-15	-79589.95	3542.95				R-15	-79576.52	3541.61			
Y-16	-79585.39	3545.28				R-16	-79565.06	3549.64			
Y-17	-79579.70	3547.00				R-17	-79552.05	3532.59			
Y-18	-79575.24	3548.86				R-18	-79547.31	3511.56			
Y-19	-79566.86	3554.72				R-19	-79549.46	3505.46			
Y-20	-79556.37	3561.53				R-20	-79558.01	3497.19			
Y-21	-79554.41	3556.14				R-21	-79567.03	3496.12			
Y-22	-79549.77	3548.58									
Y-23	-79548.32	3546.25									
Y-24	-79548.00	3545.48									
Y-25	-79543.51	3537.03									
Y-26	-79538.57	3525.47									
Y-27	-79535.72	3517.26									
Y-28	-79534.42	3510.78									
Y-29	-79533.27	3507.90									
Y-30	-79531.99	3505.91									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-2

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度


令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-4

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-4

箇所名

八田沼21

所在地


富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-5

箇所名

八田沼21

所在地


富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧


調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2403-8		箇所名	八田沼21		所在地	富津市八田沼、中、近藤		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-79652.11	3861.66	Y-30	-79665.08	3904.83	R-1	-79655.10	3866.12			
Y-2	-79670.33	3848.36	Y-31	-79666.16	3904.47	R-2	-79668.73	3856.09			
Y-3	-79684.73	3854.01	Y-32	-79666.87	3904.24	R-3	-79679.33	3862.44			
Y-4	-79695.88	3863.36	Y-33	-79676.52	3903.11	R-4	-79688.90	3870.28			
Y-5	-79684.23	3874.91	Y-34	-79679.83	3902.55	R-5	-79684.23	3874.91			
Y-6	-79680.56	3878.55	Y-35	-79684.28	3901.36	R-6	-79681.71	3877.41			
Y-7	-79677.80	3881.35				R-7	-79673.47	3871.56			
Y-8	-79676.40	3882.78				R-8	-79666.96	3864.67			
Y-9	-79670.79	3888.47				R-9	-79657.67	3869.97			
Y-10	-79664.92	3884.90									
Y-11	-79665.17	3881.31				R-10	-79693.58	3898.87			
Y-12	-79665.18	3881.22				R-11	-79694.59	3906.22			
Y-13	-79661.73	3876.05				R-12	-79696.14	3910.80			
Y-14	-79660.89	3874.79				R-13	-79685.95	3912.56			
Y-15	-79657.67	3869.97				R-14	-79682.12	3913.22			
						R-15	-79676.57	3913.02			
Y-16	-79722.92	3891.02				R-16	-79667.85	3911.27			
Y-17	-79727.76	3899.59				R-17	-79667.74	3909.29			
Y-18	-79729.51	3905.07				R-18	-79670.53	3903.81			
Y-19	-79685.95	3912.56				R-19	-79676.52	3903.11			
Y-20	-79682.12	3913.22				R-20	-79679.83	3902.55			
Y-21	-79676.57	3913.02				R-21	-79684.28	3901.36			
Y-22	-79662.36	3910.17									
Y-23	-79661.73	3910.04									
Y-24	-79657.28	3909.17									
Y-25	-79652.46	3909.41									
Y-26	-79652.63	3909.06									
Y-27	-79656.88	3908.13									
Y-28	-79657.17	3908.06									
Y-29	-79661.48	3906.59									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-9

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧


調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-10

笛所名

八田沼21

所在地


富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2403-11		箇所名	八田沼21		所在地	富津市八田沼、中、近藤		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-79974.57	3779.35	Y-31	-79953.69	3733.55	R-1	-79965.69	3760.23			
Y-2	-79966.89	3791.17	Y-32	-79955.94	3739.24	R-2	-79950.28	3765.52			
Y-3	-79965.37	3792.36	Y-33	-79961.26	3750.69	R-3	-79932.46	3767.51			
Y-4	-79962.05	3794.13				R-4	-79924.35	3773.37			
Y-5	-79947.77	3797.21				R-5	-79910.38	3774.02			
Y-6	-79934.84	3803.84				R-6	-79898.29	3780.10			
Y-7	-79932.72	3805.71				R-7	-79893.23	3770.64			
Y-8	-79931.87	3806.69				R-8	-79890.84	3766.19			
Y-9	-79919.85	3811.93				R-9	-79888.99	3760.83			
Y-10	-79916.83	3814.72				R-10	-79886.30	3749.66			
Y-11	-79893.23	3770.64				R-11	-79902.28	3739.92			
Y-12	-79890.84	3766.19				R-12	-79915.83	3742.89			
Y-13	-79888.99	3760.83				R-13	-79919.31	3740.18			
Y-14	-79884.93	3743.97				R-14	-79937.48	3730.42			
Y-15	-79883.10	3736.36				R-15	-79953.12	3731.92			
Y-16	-79882.59	3734.25				R-16	-79953.69	3733.55			
Y-17	-79892.16	3728.79				R-17	-79955.94	3739.24			
Y-18	-79893.27	3728.59				R-18	-79961.26	3750.69			
Y-19	-79902.72	3728.38									
Y-20	-79907.38	3727.55									
Y-21	-79908.50	3727.10									
Y-22	-79910.19	3727.54									
Y-23	-79913.64	3726.15									
Y-24	-79928.72	3718.04									
Y-25	-79936.54	3718.22									
Y-26	-79942.51	3718.19									
Y-27	-79946.44	3718.04									
Y-28	-79948.12	3717.52									
Y-29	-79949.32	3720.98									
Y-30	-79951.29	3726.65									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-13

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-13

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-14

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-15

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度


令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2403-16		箇所名	八田沼21		所在地	富津市八田沼、中、近藤		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-80034.54	3894.84	Y-30	-79919.79	3921.73	R-1	-80037.82	3875.08	R-30	-79969.33	3851.79
Y-2	-80025.44	3894.54	Y-31	-79901.44	3928.40	R-2	-80020.60	3875.54	R-31	-79978.14	3856.06
Y-3	-80020.27	3894.89	Y-32	-79896.04	3892.19	R-3	-80009.62	3873.31	R-32	-79978.09	3857.59
Y-4	-80015.43	3896.59	Y-33	-79895.13	3886.10	R-4	-80000.58	3875.32			
Y-5	-80009.59	3899.64	Y-34	-79893.55	3879.11	R-5	-79982.81	3876.31	R-33	-79839.92	3908.07
Y-6	-80008.52	3889.74	Y-35	-79891.84	3873.08	R-6	-79982.11	3871.61	R-34	-79821.09	3900.19
Y-7	-80002.06	3886.76	Y-36	-79890.24	3867.40	R-7	-79998.84	3861.89	R-35	-79827.34	3892.60
Y-8	-79983.57	3881.50	Y-37	-79892.15	3866.51	R-8	-80010.80	3853.97	R-36	-79831.94	3887.00
Y-9	-79982.11	3871.61	Y-38	-79897.15	3863.24	R-9	-80041.78	3831.03	R-37	-79838.21	3880.47
Y-10	-79981.02	3864.19	Y-39	-79904.94	3857.40	R-10	-80045.15	3846.16	R-38	-79842.59	3881.89
Y-11	-79980.21	3858.74	Y-40	-79911.75	3853.37	R-11	-80042.52	3852.46	R-39	-79840.74	3887.44
Y-12	-79979.55	3854.30	Y-41	-79918.26	3851.07	R-12	-80041.00	3857.22	R-40	-79840.04	3892.77
Y-13	-79996.65	3845.01	Y-42	-79922.60	3850.64	R-13	-80039.87	3862.71	R-41	-79840.00	3898.10
Y-14	-80011.31	3836.22	Y-43	-79925.40	3851.69	R-14	-80039.47	3865.16			
Y-15	-80047.63	3818.60	Y-44	-79936.42	3846.85						
Y-16	-80048.66	3818.70	Y-45	-79964.42	3835.66	R-15	-79977.94	3862.73			
Y-17	-80051.83	3818.88	Y-46	-79974.93	3841.98	R-16	-79970.55	3862.48			
Y-18	-80051.44	3831.06	Y-47	-79975.77	3844.39	R-17	-79955.10	3873.37			
Y-19	-80049.99	3834.53	Y-48	-79977.83	3850.66	R-18	-79947.33	3889.41			
Y-20	-80047.60	3840.29	Y-49	-79977.92	3851.50	R-19	-79926.07	3897.77			
Y-21	-80042.52	3852.46	Y-50	-79978.15	3853.74	R-20	-79909.27	3895.53			
Y-22	-80041.00	3857.22	Y-51	-79978.16	3855.32	R-21	-79897.48	3901.82			
Y-23	-80039.87	3862.71	Y-52	-79978.09	3857.59	R-22	-79896.04	3892.19			
Y-24	-80039.47	3865.16				R-23	-79895.13	3886.10			
			Y-53	-79839.70	3935.90	R-24	-79893.55	3879.11			
Y-25	-79977.70	3870.99	Y-54	-79804.21	3920.70	R-25	-79893.29	3878.21			
Y-26	-79971.50	3871.79	Y-55	-79827.34	3892.60	R-26	-79900.36	3874.35			
Y-27	-79961.32	3886.68	Y-56	-79831.94	3887.00	R-27	-79921.59	3866.10			
Y-28	-79959.95	3912.43	Y-57	-79839.46	3879.17	R-28	-79933.98	3865.95			
Y-29	-79930.42	3929.17	Y-58	-79842.92	3876.23	R-29	-79947.77	3858.83			

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-16

箇所名

八田沼21

所在地


富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-18

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2403-18		箇所名	八田沼21		所在地	富津市八田沼、中、近藤		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-79825.01	3936.67	Y-30	-79911.67	3965.22	R-1	-79826.55	3943.94			
Y-2	-79831.92	3932.12	Y-31	-79911.83	3962.60	R-2	-79834.67	3942.99			
Y-3	-79836.04	3948.41	Y-32	-79911.71	3960.06	R-3	-79836.04	3948.41			
Y-4	-79837.71	3955.01	Y-33	-79911.43	3954.42	R-4	-79836.72	3951.08			
Y-5	-79837.93	3955.89	Y-34	-79909.69	3946.09	R-5	-79827.08	3946.45			
Y-6	-79838.89	3959.67	Y-35	-79907.17	3938.80						
Y-7	-79840.26	3961.52				R-6	-79904.28	3930.40			
Y-8	-79842.91	3962.66				R-7	-79910.85	3928.49			
Y-9	-79831.14	3958.58				R-8	-79921.19	3928.14			
Y-10	-79830.27	3957.75				R-9	-79930.90	3927.04			
Y-11	-79828.68	3954.05				R-10	-79941.73	3918.42			
Y-12	-79827.70	3949.39				R-11	-79954.92	3914.86			
Y-13	-79827.08	3946.45				R-12	-79956.61	3920.72			
						R-13	-79957.35	3923.27			
Y-14	-79897.53	3910.81				R-14	-79945.01	3934.37			
Y-15	-79905.93	3911.20				R-15	-79933.57	3934.50			
Y-16	-79913.54	3915.06				R-16	-79927.61	3938.66			
Y-17	-79924.95	3910.41				R-17	-79918.27	3948.22			
Y-18	-79937.88	3902.15				R-18	-79911.08	3952.76			
Y-19	-79952.74	3907.26				R-19	-79909.69	3946.09			
Y-20	-79956.61	3920.72				R-20	-79907.17	3938.80			
Y-21	-79959.16	3929.56									
Y-22	-79961.92	3939.17									
Y-23	-79946.10	3949.58									
Y-24	-79939.07	3946.03									
Y-25	-79937.83	3948.94									
Y-26	-79929.42	3962.46									
Y-27	-79915.33	3968.20									
Y-28	-79915.24	3968.15									
Y-29	-79912.62	3966.65									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-19

笛所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-20

笛所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-21

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号		I-143K2403-21		箇所名		八田沼21		所在地		富津市八田沼、中、近藤	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y-1	-79507.97	3967.99				R-1	-79518.72	3934.99					
Y-2	-79486.93	3955.93				R-2	-79509.62	3929.89					
Y-3	-79474.26	3934.62				R-3	-79504.99	3918.15					
Y-4	-79466.56	3898.04				R-4	-79496.24	3895.83					
Y-5	-79476.85	3847.59				R-5	-79505.22	3869.80					
Y-6	-79503.01	3843.22				R-6	-79516.59	3869.10					
Y-7	-79526.34	3849.44				R-7	-79535.31	3871.97					
Y-8	-79538.18	3879.16				R-8	-79538.18	3879.16					
Y-9	-79541.14	3886.57				R-9	-79541.14	3886.57					
Y-10	-79542.97	3890.37				R-10	-79541.27	3886.86					
Y-11	-79543.12	3890.68				R-11	-79531.00	3889.98					
Y-12	-79544.51	3892.86				R-12	-79529.56	3889.96					
Y-13	-79546.41	3893.38				R-13	-79525.98	3894.07					
Y-14	-79549.90	3893.27				R-14	-79529.65	3903.83					
Y-15	-79551.51	3893.23				R-15	-79530.34	3905.41					
Y-16	-79544.26	3894.59				R-16	-79530.30	3906.00					
Y-17	-79543.79	3894.97				R-17	-79527.05	3910.17					
Y-18	-79542.66	3895.62				R-18	-79524.92	3915.95					
Y-19	-79542.38	3895.65				R-19	-79521.97	3925.01					
Y-20	-79542.48	3895.67											
Y-21	-79542.81	3895.92											
Y-22	-79540.93	3896.74											
Y-23	-79537.28	3898.32											
Y-24	-79535.06	3900.23											
Y-25	-79534.35	3900.99											
Y-26	-79533.37	3902.04											
Y-27	-79527.05	3910.17											
Y-28	-79524.92	3915.95											
Y-29	-79521.97	3925.01											

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)