


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-22

笛所名

八田沼21

所在地


富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度


令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧


調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-29

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-31

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-33

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-35

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-36

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-37

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-38

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-38

笛所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-39

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-39

箇所名

八田沼21

所在地


富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧


調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度


令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度


令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-44

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2403-44		箇所名	八田沼21		所在地		富津市八田沼、中、近藤	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-79635.40	4346.31	Y-30	-79671.73	4394.23	R-1	-79630.89	4349.58			
Y-2	-79640.26	4356.37	Y-31	-79671.02	4391.33	R-2	-79635.56	4358.71			
Y-3	-79631.31	4360.83	Y-32	-79670.85	4391.02	R-3	-79631.31	4360.83			
Y-4	-79625.48	4363.73	Y-33	-79667.92	4385.61	R-4	-79627.31	4352.18			
Y-5	-79622.90	4365.01	Y-34	-79665.59	4383.00						
Y-6	-79620.39	4366.73	Y-35	-79662.80	4381.36	R-5	-79655.86	4377.29			
Y-7	-79618.93	4367.92				R-6	-79656.52	4366.22			
Y-8	-79618.14	4369.11				R-7	-79661.92	4357.39			
Y-9	-79617.90	4369.83				R-8	-79680.73	4360.56			
Y-10	-79618.58	4363.82				R-9	-79680.73	4362.47			
Y-11	-79618.93	4361.84				R-10	-79680.73	4363.48			
Y-12	-79620.19	4358.46				R-11	-79665.56	4364.08			
Y-13	-79622.11	4355.95				R-12	-79664.97	4374.30			
Y-14	-79623.10	4355.23				R-13	-79668.20	4386.13			
Y-15	-79627.31	4352.18				R-14	-79667.92	4385.61			
						R-15	-79665.59	4383.00			
Y-16	-79642.78	4369.63				R-16	-79662.80	4381.36			
Y-17	-79646.94	4357.06									
Y-18	-79657.35	4349.00									
Y-19	-79680.73	4347.47									
Y-20	-79680.73	4362.47									
Y-21	-79680.73	4363.90									
Y-22	-79680.10	4365.38									
Y-23	-79680.06	4365.43									
Y-24	-79677.03	4369.51									
Y-25	-79674.10	4373.45									
Y-26	-79672.03	4376.86									
Y-27	-79671.90	4386.55									
Y-28	-79672.51	4400.84									
Y-29	-79672.44	4400.26									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-46

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度


急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2403-46		箇所名	八田沼21		所在地		富津市八田沼、中、近藤	
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-79580.57	4495.75				R-1	-79583.87	4491.43			
Y-2	-79562.49	4502.01				R-2	-79576.81	4478.69			
Y-3	-79558.91	4517.31				R-3	-79574.44	4464.66			
Y-4	-79532.14	4511.95				R-4	-79565.43	4462.50			
Y-5	-79514.51	4507.98				R-5	-79555.79	4462.18			
Y-6	-79520.46	4460.95				R-6	-79546.84	4479.63			
Y-7	-79521.42	4453.44				R-7	-79528.45	4473.81			
Y-8	-79521.42	4445.10				R-8	-79519.13	4471.46			
Y-9	-79520.42	4434.35				R-9	-79520.46	4460.95			
Y-10	-79519.83	4428.04				R-10	-79521.42	4453.44			
Y-11	-79519.62	4425.85				R-11	-79521.42	4445.10			
Y-12	-79522.28	4425.45				R-12	-79520.97	4440.27			
Y-13	-79525.08	4424.65				R-13	-79525.03	4439.22			
Y-14	-79529.96	4422.46				R-14	-79530.38	4438.76			
Y-15	-79534.00	4420.29				R-15	-79547.41	4431.17			
Y-16	-79541.13	4418.49				R-16	-79562.21	4428.60			
Y-17	-79542.21	4418.25				R-17	-79579.12	4433.57			
Y-18	-79544.06	4418.46				R-18	-79600.74	4448.52			
Y-19	-79553.89	4418.37				R-19	-79600.26	4449.95			
Y-20	-79555.46	4418.59				R-20	-79600.16	4450.15			
Y-21	-79556.49	4418.83				R-21	-79586.64	4487.80			
Y-22	-79590.36	4424.77									
Y-23	-79605.95	4431.21									
Y-24	-79605.86	4431.60									
Y-25	-79604.17	4438.52									
Y-26	-79604.17	4438.53									
Y-27	-79595.28	4474.90									
Y-28	-79593.29	4479.10									
Y-29	-79590.04	4483.35									
Y-30	-79586.64	4487.80									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-49

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-50

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2403-50

笛所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-143K2403-51

箇所名

八田沼21

所在地

富津市八田沼、中、近藤



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)