

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 I-151K2517 箇所名 鶴舞2 所在地 市原市鶴舞、石川

調査年度

令和4年度

● 基準点2



0 10 20 40 60
m
1/1,000

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 I-151K2517 箇所名 鶴舞2 所在地 市原市鶴舞、石川



調査年度

令和4年度

● 基準点1



● 基準点2



千葉県


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 I-15IK2517 箇所名 鶴舞2 所在地 市原市鶴舞、石川

調査年度

令和4年度



0 10 20 40 60
m
1/1,000

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号

I-151K2517

箇所名

鶴舞2

所在地

調査年度

令和4年度

危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)

著しい危害のおそれのある土地の座標(土砂災害特別警戒区域)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号

I-151K2517

箇所名

鶴舞2

所在地

調査年度

令和4年度

危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)

著しい危害のおそれのある土地の座標(土砂災害特別警戒区域)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

急傾斜地の位置 箇所番号

I-151K2517

箇所名

鶴舞2

所在地

調査年度

令和4年度

危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)

著しい危害のおそれのある土地の座標(土砂災害特別警戒区域)