



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-1 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成18年度

| | | | | | | |
|---------|------|--------|-----|------|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-1599 | 箇所名 | 岩和田4 | 所在地 | 夷隅郡御宿町岩和田 |
|---------|------|--------|-----|------|-----|-----------|

GIS上で計測したものであり、現地の



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(1/2)

調査年度 平成18年度

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------|---------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| 急傾斜地の位置 | | 箇所番号 | | I -1599 | | 箇所名 | | 岩和田4 | | 所在地 | | 夷隅郡御宿町岩和田 | |
| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | | |
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | | |
| Y-1 | 48484.53 | -90162.95 | | | | | | | | | | | |
| Y-2 | 48509.99 | -90156.76 | | | | | | | | | | | |
| Y-3 | 48509.54 | -90163.29 | | | | | | | | | | | |
| Y-4 | 48516.32 | -90164.69 | | | | | | | | | | | |
| Y-5 | 48524.72 | -90170.02 | | | | | | | | | | | |
| Y-6 | 48534.06 | -90177.39 | | | | | | | | | | | |
| Y-7 | 48543.78 | -90188.41 | | | | | | | | | | | |
| Y-8 | 48546.38 | -90200.39 | | | | | | | | | | | |
| Y-9 | 48547.05 | -90200.97 | | | | | | | | | | | |
| Y-10 | 48549.56 | -90206.65 | | | | | | | | | | | |
| Y-11 | 48553.41 | -90212.60 | | | | | | | | | | | |
| Y-12 | 48555.68 | -90218.99 | | | | | | | | | | | |
| Y-13 | 48556.20 | -90225.47 | | | | | | | | | | | |
| Y-14 | 48555.07 | -90231.60 | | | | | | | | | | | |
| Y-15 | 48552.95 | -90238.52 | | | | | | | | | | | |
| Y-16 | 48547.27 | -90234.13 | | | | | | | | | | | |
| Y-17 | 48545.26 | -90232.90 | | | | | | | | | | | |
| Y-18 | 48532.52 | -90228.88 | | | | | | | | | | | |
| Y-19 | 48532.74 | -90227.31 | | | | | | | | | | | |
| Y-20 | 48529.38 | -90225.92 | | | | | | | | | | | |
| Y-21 | 48514.21 | -90214.35 | | | | | | | | | | | |
| Y-22 | 48518.13 | -90203.51 | | | | | | | | | | | |
| Y-23 | 48515.94 | -90199.61 | | | | | | | | | | | |
| Y-24 | 48502.95 | -90200.53 | | | | | | | | | | | |
| Y-25 | 48499.60 | -90189.85 | | | | | | | | | | | |
| Y-26 | 48490.70 | -90179.57 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 危害のおそれのある土地等の座標一覧(2/2)

調査年度

平成18年度

[illegible]