


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和4年度 |
|------|-------|

|         |      |             |     |      |     |           |
|---------|------|-------------|-----|------|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-014K2090 | 箇所名 | 大宮町6 | 所在地 | 千葉県若葉区大宮町 |
|---------|------|-------------|-----|------|-----|-----------|



| 凡 例 |                        |
|-----|------------------------|
| ●   | 危害のおそれのある土地等の端点        |
| ■   | 危害のおそれのある土地の区域         |
| ■   | 著しい危害のおそれのある土地の区域      |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号    |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

|                         |      |             |     |      |     |           |       |
|-------------------------|------|-------------|-----|------|-----|-----------|-------|
| 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧 |      |             |     |      |     | 調査年度      | 令和4年度 |
| 急傾斜地の位置                 | 箇所番号 | II-014K2090 | 箇所名 | 大宮町6 | 所在地 | 千葉県若葉区大宮町 |       |

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)