

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-022K2016-1

箇所名

夏見台5

所在地

船橋市夏見台5丁目、旭町5丁目



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-022K2016-1	箇所名	夏見台5	所在地	船橋市夏見台5丁目、旭町5丁目
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
Y-1	-30355.47	14308.10			
Y-2	-30364.82	14314.62			
Y-3	-30365.97	14315.42			
Y-4	-30367.66	14316.60			
Y-5	-30374.17	14321.14			
Y-6	-30377.62	14316.20			
Y-7	-30382.98	14309.37			
Y-8	-30384.24	14310.35			
Y-9	-30387.71	14304.00			
Y-10	-30390.45	14301.22			
Y-11	-30392.29	14302.75			
Y-12	-30397.48	14298.26			
Y-13	-30394.61	14295.82			
Y-14	-30389.86	14291.77			
Y-15	-30384.30	14287.04			
Y-16	-30373.49	14277.83			
Y-17	-30368.96	14282.34			
Y-18	-30366.53	14280.26			
Y-19	-30363.94	14283.31			
Y-20	-30358.13	14288.72			
Y-21	-30358.88	14289.40			
Y-22	-30351.09	14297.42			
Y-23	-30355.47	14308.10			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点番号	X(m)	Y(m)	地点番号	X(m)	Y(m)
R-1	-30365.99	14307.97			
R-2	-30372.32	14300.55			
R-3	-30373.02	14301.05			
R-4	-30378.16	14295.69			
R-5	-30380.91	14292.86			
R-6	-30381.00	14292.87			
R-7	-30385.95	14288.44			
R-8	-30384.30	14287.04			
R-9	-30379.90	14283.29			
R-10	-30375.24	14287.84			
R-11	-30376.79	14289.25			
R-12	-30374.15	14292.20			
R-13	-30366.14	14295.35			
R-14	-30366.88	14296.03			
R-15	-30359.45	14303.34			
R-16	-30363.91	14313.98			
R-17	-30364.82	14314.62			
R-18	-30364.96	14314.72			
R-19	-30365.99	14307.97			

平面直角座標系：第Ⅲ系(測地成果2011)