


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |               |     |     |     |          |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-022K2105-1 | 箇所名 | 西船9 | 所在地 | 船橋市西船4丁目 |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|----------|



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

|         |      |               |     |     |     |          |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-022K2105-1 | 箇所名 | 西船9 | 所在地 | 船橋市西船4丁目 |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|----------|

危害のおそれのある土地の座標

## 著しい危害のおそれのある土地の座標


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |               |     |     |     |          |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-022K2105-2 | 箇所名 | 西船9 | 所在地 | 船橋市西船4丁目 |
|---------|------|---------------|-----|-----|-----|----------|



## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)