

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号


*II-022K2160*

箇所名

藤原5

所在地

船橋市藤原2丁目



## 凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点  
 □ 危害のおそれのある土地の区域  
 □ 著しい危害のおそれのある土地の区域  
 Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号  
 R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

1:1,000

0

50

100 m

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

|         |      |             |     |     |     |          |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-022K2160 | 箇所名 | 藤原5 | 所在地 | 船橋市藤原2丁目 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|----------|

危害のおそれのある土地の座標

| 地点番号 | X(m)      | Y(m)     | 地点番号 | X(m) | Y(m) |
|------|-----------|----------|------|------|------|
| Y-1  | -29581.09 | 12189.30 |      |      |      |
| Y-2  | -29587.19 | 12183.72 |      |      |      |
| Y-3  | -29588.47 | 12182.55 |      |      |      |
| Y-4  | -29582.75 | 12177.80 |      |      |      |
| Y-5  | -29564.69 | 12175.93 |      |      |      |
| Y-6  | -29547.14 | 12174.50 |      |      |      |
| Y-7  | -29531.65 | 12173.26 |      |      |      |
| Y-8  | -29511.73 | 12171.89 |      |      |      |
| Y-9  | -29495.33 | 12177.66 |      |      |      |
| Y-10 | -29484.12 | 12183.93 |      |      |      |
| Y-11 | -29482.11 | 12193.15 |      |      |      |
| Y-12 | -29488.81 | 12192.52 |      |      |      |
| Y-13 | -29492.07 | 12192.21 |      |      |      |
| Y-14 | -29495.51 | 12191.88 |      |      |      |
| Y-15 | -29494.85 | 12191.11 |      |      |      |
| Y-16 | -29499.92 | 12189.32 |      |      |      |
| Y-17 | -29513.31 | 12184.44 |      |      |      |
| Y-18 | -29530.70 | 12185.78 |      |      |      |
| Y-19 | -29546.34 | 12186.95 |      |      |      |
| Y-20 | -29563.48 | 12188.92 |      |      |      |
| Y-21 | -29577.86 | 12190.14 |      |      |      |
| Y-22 | -29578.99 | 12191.23 |      |      |      |
| Y-23 | -29581.09 | 12189.30 |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |
|      |           |          |      |      |      |

## 著しい危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)